


# คู่มือผู้ใช้

---



Rev. 1.0  
CUT 208  
Pinion Pre Hole making  
TRM-T7-R20-3  
HRM-17.000-BL-T7 AH725

Ream Meister

Mill Meister

# คู่มือผู้ใช้

---

ภาคผนวก

L003 -

ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องมือ



L107 -




# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกลึง

### ชื่อเรียกชิ้นส่วนต่าง ๆ ของมีดกลึง




### ความสัมพันธ์ของมุมระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงาน



- $ap$  ... ระยะกินลึก (ระยะระหว่างผิวตัดกับผิวกลึง)
- $ae$  ... ความยาวของคมตัดที่ทำการตัดเฉือน
- $k$  ... มุมเข้างาน (มุมที่เกิดจากคมตัดและชิ้นงาน)
- $f$  ... อัตราป้อน
- $h$  ... ความหนาของเศษที่เกิดต่อรอบ
- ผิวจากงานกลึง ... ผิวที่เกิดหลังจากงานกลึง
- ผิวเว้า ... ผิวของชิ้นงานก่อนกลึง

### ผลกระทบของมุมเข้างาน



### ฮอนนิง

เม็ดมีด สำหรับเหล็กนั้นที่คมตัดมีการลบคมไว้เพื่อความแข็งแรง ลักษณะคมตัดนั้นแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

ลักษณะคมตัด	รูปร่าง
แบบคม	
แบบมน	
ลบคม (แชมเฟอร์)	

### ผลกระทบของลักษณะคมตัดที่มีต่อการเลื้อน

การเพิ่มขึ้น	สิ่งที่เกิดขึ้น	สึกหรอด้านหน้า	สึกเป็นหลุม	ความแข็งแรงคมตัด	แรงตัดเฉือน	ผิวงานสำเร็จ	การสะท้อน	อุณหภูมิที่คมตัด	รูปทรงของเศษการระบายเศษ
การลดระดับคมตัด	-	ลดลง	ลดลง	ลดลง	แรงในแนวรัศมีลดลง	-	แนวโน้มน้อย	ลดลง	มีผลต่อทิศทางการระบายเศษ
มุมคายด้านข้าง	-	ลดลง	ลดลง	ลดลง	ลดลง	-	-	ลดลง	มีผลของรูปทรงของเศษ
มุมหลบ	ลดลง	-	ลดลง	ลดลง	ลดลง	-	อาจจะเกิด	ลดลง	-
มุมปลายคมตัด	ลดลง	-	ลดลง	ลดลง	แรงในแนวรัศมีลดลง	หยาบขึ้น	แนวโน้มน้อย	ลดลง	-
มุมเข้างาน	ลดลง	ลดลง	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	-	อาจจะเกิด	เพิ่มขึ้น	ลดความหนา
รัศมีของมุมมีด	ลดลงในระดับหนึ่ง		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	ดีขึ้น	อาจจะเกิด	เพิ่มขึ้น	มีผลต่อทิศทางการระบายเศษ
ความกว้างของฮอนนิง	เพิ่มขึ้น	-	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	-	อาจจะเกิด	เพิ่มขึ้น	-

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกลึง

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงตัดเฉือนกับเงื่อนไขการตัด

เงื่อนไข	เหล็กหล่อสีเทา (HB130)	สแตนเลส สตีล (HB145)	เหล็กกล้า คาร์บอน (HB230)
<p>ความเร็วตัดกับแรงตัดเฉือน</p> <p><math>f = 0.2</math> มม./รอบ</p> <p><math>ap = 2</math> มม.</p> <p>มุมเข้างาน <math>0^\circ</math></p> <p>รัศมีมุมมีด RE 0.4</p>			
<p>ระยะกินลึกกับแรงตัดเฉือน</p> <p><math>V_c = 100</math> ม./นาที</p> <p><math>f = 0.2</math> มม./รอบ</p> <p>มุมเข้างาน <math>0^\circ</math></p> <p>รัศมีมุมมีด RE 0.4</p>			
<p>อัตราการป้อนกับแรงตัดเฉือน</p> <p><math>V_c = 100</math> ม./นาที</p> <p><math>ap = 2</math> มม.</p> <p>มุมเข้างาน <math>0^\circ</math></p> <p>รัศมีมุมมีด RE 0.4</p>			
<p>รัศมีมุมมีดกับแรงตัดเฉือน</p> <p><math>V_c = 100</math> ม./นาที</p> <p><math>f = 0.2</math> มม./รอบ</p> <p><math>ap = 1.2</math> มม.</p> <p>มุมเข้างาน <math>0^\circ</math></p>			
<p>มุมคายด้านข้างกับแรงตัดเฉือน</p> <p><math>V_c = 100</math> ม./นาที</p> <p><math>f = 0.2</math> มม./รอบ</p> <p><math>ap = 2</math> มม.</p> <p>รัศมีมุมมีด RE 0.4</p>			
<p>มุมคายด้านข้างกับแรงตัดเฉือน</p> <p><math>V_c = 100</math> ม./นาที</p> <p><math>f = 0.2</math> มม./รอบ</p> <p><math>ap = 2</math> มม.</p> <p>มุมเข้างาน <math>0^\circ</math></p> <p>รัศมีมุมมีด RE 0.2</p>			


\* 9.8 นิวตัน = 1 กิโลกรัมแรง

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกลึง

### สูตรการคำนวณสำหรับงานกลึง

#### ● ความเร็วตัด



การคำนวณความเร็วตัดจากความเร็วรอบ :

$$V_c = \frac{\pi \times \phi D \times n}{1000}$$

$V_c$  : ความเร็วตัด (ม./นาที)  
 $n$  : ความเร็วรอบ (นาที<sup>-1</sup>)  
 $\phi D$  : ขนาดของชิ้นงาน (มม.)  
 $\pi \approx 3.14$


การคำนวณความเร็วตัดจาก

$$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times \phi D}$$

ตัวอย่าง :

คำนวณความเร็วตัดจากการกลึงขนาด 150 มม.  
 ที่ความเร็วรอบ 250 นาที<sup>-1</sup>  
 $V_c = \frac{3.14 \times 150 \times 250}{1000} = 117 \text{ ม./นาที}$

#### ● การคำนวณเวลาทำงานของงานกลึงและงานคว้าน




$$T = \frac{l}{f \times n}$$

(นาที)

$T$  : ระยะเวลาตัด (นาที)  
 $l$  : ความยาวระยะตัด (มม.)  
 $f$  : อัตราป้อน (มม./รอบ)  
 $n$  : ความเร็วรอบ (นาที<sup>-1</sup>)

#### ● การคำนวณเวลาทำงานของการกลึงปาดหน้า




$$T = \frac{\pi \times (\phi a^2 - \phi b^2)}{4000 \times v_c \times f}$$

(นาที)

$V_c$  : ระยะเวลาตัด (ม./นาที)  
 $f$  : อัตราป้อน (มม./รอบ)  
 $T$  : ระยะเวลาตัด (นาที)

#### ● ทฤษฎีความเรียบผิว



$$h = \frac{f^2}{8 \times r} \times 1000$$

( $\mu\text{m}$ )

$h$  : ความเรียบ ( $\mu\text{m}$ )  
 $f$  : อัตราป้อน (มม./รอบ)  
 $r$  : รัศมีมุมมีด (มม.) (RE)

#### ● การคำนวณกำลังของเครื่องจักร (กิโวลต์)

$$P_c = \frac{F \times V_c}{60000}$$

(kW)

$P_c$  : กำลังเครื่องจักร (กิโวลต์)  
 $F$  : แรงตัดเฉือน (นิวตัน)  
 $V_c$  : ความเร็วตัด (ม./นาที)




# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกลึง

### แรงตัดเฉือน

- (1) หาได้จากรูปด้านล่างซึ่งได้มาจากการทดลอง
- (2) สามารถคำนวณได้จากสูตร :

แรงตัดเฉือนในการกลึง



$$F = k_c \times a_p \times f \quad (N)$$

F : แรงตัดเฉือน (นิวตัน)  
 $k_c$  : สัมประสิทธิ์แรงตัดเฉือน (นิวตัน/มม.<sup>2</sup>)  
 [ตามตารางข้างล่าง]  
 $a_p$  : ระยะกินลึก (มม.)  
 $f$  : อัตราป้อน (มม./รอบ)

ตัวอย่าง :

คำนวณแรงตัดเฉือนเมื่อตัดวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง (ISO C55) ที่  $f = 0.2$  มม./รอบ และ  $a_p = 3$  มม.  
 $F = 3430 \times 3 \times 0.2 = 2058$  นิวตัน

### การคำนวณกำลังของเครื่องจักร


$$P_c = \frac{k_c \times a_p \times v_c \times f}{60 \times 1000} \quad (kW)$$

$P_c$  : กำลังของเครื่องจักร (กิโลวัตต์)  
 $k_c$  : แรงตัดเฉือนจำเพาะ (นิวตัน/มม.<sup>2</sup>)  
 [ตามตารางข้างล่าง]  
 $v_c$  : ความเร็วตัด (ม./นาที)  
 $a_p$  : ระยะกินลึก (มม.)  
 $f$  : อัตราป้อน (มม./รอบ)

### ค่าสัมประสิทธิ์แรงตัดเฉือน ( $k_c$ )

วัสดุชิ้นงาน (JIS)	ความทนต่อแรงดึง (MPa)	ความแข็ง (HB)	ค่าสัมประสิทธิ์แรงตัดเฉือนบนอัตราป้อน $k_c$ (นิวตัน/มม. <sup>2</sup> )				
			0.04 (มม./รอบ)	0.1 (มม./รอบ)	0.2 (มม./รอบ)	0.4 (มม./รอบ)	1.0 (มม./รอบ)
SS400, S15C	390	100	3430	2840	2450	2080	1700
S35C, S40C	590	170	4220	3490	2940	2500	2080
S50C, SCr430	785	230	4900	4020	3430	2940	2400
SCM440, SNCM439	980	300	5390	4410	3780	3240	2650
SDK	1765 (56HRC)	56HRC	8390	6870	5880	5000	4120
FC200	(160HB)	160	2550	1960	1630	1340	1030
FCD600	(200HB)	200	3330	2550	2110	1750	1340
อลูมิเนียมอัลลอยด์	(89HB)	89	1350	1130	950	810	670
อลูมิเนียม			1050	870	740	640	520
แมกนีเซียมอัลลอยด์			390	390	390	390	390
ทองเหลือง			1080	1080	1080	1080	1080

### ความเครียดและโก่งงอของด้ามมีด



#### แรงเค้นงอของด้ามมีด

- (1) ด้ามจับสี่เหลี่ยม

$$S = \frac{6 \times F \times L}{b \times h^2} \quad (MPa)$$

S : ความเครียดจากการงอของด้ามมีด (MPa)  
 F : แรงตัดเฉือน (นิวตัน)  
 L : ระยะที่ยื่นออกมาของด้ามมีด (มม.)  
 b : ความกว้างของด้าม (มม.)  
 h : ความสูงของด้าม (มม.)  
 d : เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามมีด (มม.)  
 E : โมดูลัสความยืดหยุ่นของวัสดุด้ามมีด (MPa)

- (2) ด้ามจับกลม

$$S = \frac{32 \times F \times L}{\pi \times d^3} \quad (MPa)$$

( ) สัญลักษณ์ในวงเล็บคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในแค็ตตาล็อก (ตามมาตรฐาน ISO)

#### การโก่งงอของด้ามมีด (มม.)

- (1) ด้ามจับสี่เหลี่ยม

$$\delta = \frac{4 \times F \times L^3}{E \times b \times h^3} \quad (มม.)$$

- (2) ด้ามจับกลม

$$\delta = \frac{64 \times F \times L^3}{3 \times \pi \times E \times d^4} \quad (มม.)$$










(อ้างอิง) ค่าของ E

วัสดุ	MPa (N/มม. <sup>2</sup> )	{kgf/มม. <sup>2</sup> }
เหล็ก	210,000	21,000
คาร์ไบด์แข็ง	560,000-620,000	56,000-62,000

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกลึง

### การแก้ปัญหาการกลึง

ประเภทความเสียหายของคมตัด		วิธีการป้องกันและปัญหา		
		เกรดของเม็ดมีด	เงื่อนไขการตัด	
การสึกหรอที่หน้า		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นเกรดที่ทนต่อการสึกหรอมากขึ้น</li> </ul> <b>P, M, K30 → 20 → 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>เปลี่ยนอัตราการป้อนให้เหมาะสม</li> <li>เปลี่ยนเป็นใช้น้ำหล่อเย็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดระยะซอนนึ่ง</li> <li>เพิ่มมุมคาย</li> <li>เพิ่มมุมปลายมีด</li> <li>เพิ่มรัศมีคมมีด</li> <li>ใช้เม็ดมีดหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> <li>เพิ่มมุมหลบ</li> </ul>
การสึกเป็นหลุม		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นเกรดที่ทนต่อการสึกหรอมากขึ้น</li> </ul> <b>P, M, K30 → 20 → 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>ลดอัตราป้อน</li> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>เปลี่ยนเป็นใช้น้ำหล่อเย็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มมุมหลบ</li> <li>เลือกหน้าลายหักเศษให้เหมาะสม</li> <li>เพิ่มมุมเข้างาน</li> <li>เพิ่มรัศมีคมมีด</li> </ul>
การสึกหรอด้านข้าง		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นเกรดที่ทนต่อการสึกหรอมากขึ้น</li> </ul> <b>P, M, K30 → 20 → 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>ลดอัตราป้อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มมุมหลบ</li> <li>เพิ่มมุมเข้างาน</li> </ul>
การแตกหัก		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นเกรดที่มีความเหนียวมากขึ้น</li> <li>เปลี่ยนเป็นเกรดที่ทนต่อการแตกด้วยความร้อน</li> </ul> <b>P, M, K10 → 20 → 30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราป้อน</li> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>แก้ไขที่ความแข็งแรงในการจับยึดของทั้งชิ้นงานและด้ามมีด</li> <li>จับด้ามมีดให้แน่นลง</li> <li>ตรวจสอบที่ความแข็งแรงของเครื่องจักร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดมุมหลบ</li> <li>เลือกหน้าลายที่มีความแข็งแรงคมตัดสูง</li> <li>ลดระยะซอนนึ่ง</li> <li>เพิ่มมุมเข้างาน</li> <li>เปลี่ยนด้ามจับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น</li> <li>เพิ่มรัศมีคมมีด</li> </ul>
แตกเป็น		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นเกรดที่มีความเหนียวมากขึ้น</li> </ul> <b>P, M, K10 → 20 → 30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>ลดอัตราป้อน</li> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>แก้ไขที่ความแข็งแรงในการจับยึดของทั้งชิ้นงานและด้ามมีด</li> <li>จับด้ามมีดให้แน่นลง</li> <li>ตรวจสอบที่ความแข็งแรงของเครื่องจักร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดมุมหลบ</li> <li>เลือกหน้าลายที่มีความแข็งแรงคมตัดสูง</li> <li>เพิ่มระยะซอนนึ่ง</li> <li>เพิ่มมุมเข้างาน</li> <li>เปลี่ยนด้ามจับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น</li> </ul>
แตกเป็นแผ่น		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นเกรดที่มีความเหนียวมากขึ้น</li> </ul> <b>P, M, K10 → 20 → 30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>ลดอัตราป้อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดมุมหลบ</li> <li>เพิ่มรัศมีคมตัด</li> <li>เพิ่มระยะซอนนึ่ง</li> </ul>
การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นเกรดที่ทนต่อการสึกหรอมากขึ้น</li> </ul> <b>P, M, K30 → 20 → 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>เปลี่ยนอัตราการป้อนให้เหมาะสม</li> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็นในปริมาณที่เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มมุมคาย</li> <li>ลดรัศมีคมมีด</li> <li>ลดรัศมีมุมมีด</li> <li>ลดคมตัดด้านข้าง</li> <li>ใช้เม็ดมีดหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> </ul>
การละลายติดของเศษ		<ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกเกรดที่มีวัสดุติดชิ้นงานได้ยาก</li> </ul> <b>เกรดคาร์ไบด์ → เคลือบคาร์ไบด์หรือเซอร์เมต</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>เปลี่ยนอัตราการป้อนให้เหมาะสม</li> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>เปลี่ยนเป็นใช้น้ำหล่อเย็นในปริมาณที่เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มมุมคาย</li> <li>ใช้เม็ดมีดหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> <li>ลดระยะซอนนึ่ง</li> </ul>
การพอกติดของขอบ		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นเกรดที่มีความเหนียวมากขึ้น</li> <li>เปลี่ยนเกรดที่ทนต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ</li> </ul> <b>P, M, K10 → 20 → 30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>ลดอัตราป้อน</li> <li>ไม่ใช้น้ำหล่อเย็น</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็นในปริมาณที่เหมาะสม</li> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็นน้ำผสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มมุมคาย</li> <li>ใช้เม็ดมีดหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> <li>ลดระยะซอนนึ่ง</li> </ul>

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกลึง


ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการป้องกันและปัญหา	
		อุปกรณ์ตัดเฉือน	เงื่อนไขการตัดและอื่นๆ
ปัญหาความเร็วผิว	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากเม็ดสีกมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกเกรดที่ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีมุมคายใหญ่ขึ้น</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีรัศมีคมตัดใหญ่ขึ้น</li> <li>ใช้เม็ดสีกที่มีคาร์บิเดียมสูง</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีการฮอนนึ่งไม่มาก</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีค่าความเผื่อสูงขึ้น (จากคลาส M เป็นคลาส G)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้อัตราป้อนที่เหมาะสม</li> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากบิ่นที่ขอบคมตัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกเม็ดสีกที่เหนียวขึ้น</li> <li>เลือกหน้าลายที่มีความแข็งแรงคมตัดมากขึ้น</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีมุมคายมากขึ้น</li> <li>เพิ่มองศาการเข้างาน</li> <li>ใช้ด้ามสีกใหญ่ขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>ลดอัตราป้อน</li> <li>ใช้เครื่องจักรที่มีความแข็งแรง</li> <li>แก้ไขความแข็งแรงของการจับยึดด้ามสีกและชิ้นงาน</li> <li>จับด้ามสีกให้แน่นลง</li> <li>แก้ไขความแข็งแรงของเครื่องจักร</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การละลายติดของเศษ</li> <li>การพอกติดของเศษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกเกรดที่มีแนวโน้มที่จะติดวัสดุชิ้นงานได้ยาก</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีมุมคายใหญ่ขึ้น</li> <li>ใช้เม็ดสีกหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีการฮอนนึ่งไม่มาก</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีค่าความเผื่อสูงขึ้น (จากคลาส M เป็นคลาส G)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มความเร็วตัด</li> <li>เพิ่มอัตราป้อน</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็นที่มีน้ำผสม</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสั่นและการสะท้อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกเม็ดสีกที่เหนียวขึ้น</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีมุมคายใหญ่ขึ้น</li> <li>ใช้เม็ดสีกหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> <li>ใช้เม็ดสีกที่มีรัศมีคมตัดน้อย</li> <li>ลดมุมเข้างาน</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีการฮอนนึ่งไม่มาก</li> <li>ใช้ด้ามสีกใหญ่ขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ความเร็วตัดที่เหมาะสม</li> <li>ลดอัตราป้อน</li> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>แก้ไขความแข็งแรงของการจับยึดด้ามสีกและชิ้นงาน</li> <li>จับด้ามสีกให้แน่นลง</li> <li>แก้ไขความแข็งแรงของเครื่องจักร</li> </ul>
ได้ชิ้นงานไม่เที่ยงตรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เม็ดสีกที่มีความแม่นยำในขนาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีค่าความเผื่อสูงขึ้น (จากคลาส M เป็นคลาส G)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>มุมเข้างานที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างทูลและชิ้นงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีมุมคายใหญ่ขึ้น</li> <li>ใช้เม็ดสีกหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> <li>ใช้เม็ดสีกที่มีรัศมีคมตัดมากขึ้นเล็กน้อย</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีการฮอนนึ่งไม่มาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แก้ไขความแข็งแรงของการจับยึดด้ามสีกและชิ้นงาน</li> <li>จับด้ามสีกให้แน่นลง</li> <li>แก้ไขความแข็งแรงของเครื่องจักร</li> </ul>
เกิดครีป	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเร็วตัดไม่เหมาะสม</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด</li> <li>เพิ่มอัตราป้อน</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เม็ดสีกหรือใช้ลักษณะคมตัดที่ไม่เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เกรดเม็ดสีกที่แข็งแรงขึ้น</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีมุมคายใหญ่ขึ้น</li> <li>ใช้เม็ดสีกหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> <li>เพิ่มมุมคายเศษ</li> <li>ใช้เม็ดสีกที่มีรัศมีคมตัดเล็กลง</li> <li>ลดมุมเข้างาน</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีการฮอนนึ่งไม่มาก</li> </ul>	
ขอบคมตัดแตก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเร็วตัดไม่เหมาะสม</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราป้อน</li> <li>ลดระยะกินลึก</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เม็ดสีกหรือใช้ลักษณะคมตัดที่ไม่เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เกรดเม็ดสีกที่แข็งแรงขึ้น</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีมุมคายใหญ่ขึ้น</li> <li>ใช้เม็ดสีกหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> <li>เพิ่มองศาการเข้างาน</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีรัศมีคมตัดใหญ่ขึ้น</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีการฮอนนึ่งไม่มาก</li> <li>ใช้ด้ามสีกใหญ่ขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แก้ไขความแข็งแรงของการจับยึดด้ามสีกและชิ้นงาน</li> <li>จับด้ามสีกให้แน่นลง</li> <li>แก้ไขความแข็งแรงของเครื่องจักร</li> </ul>
ผิวชิ้นงานเป็นรอย	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงื่อนไขการตัดที่ไม่เหมาะสม</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มความเร็วตัด</li> <li>ใช้อัตราป้อนที่เหมาะสม</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็นที่มีน้ำผสม</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็น</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เม็ดสีกหรือใช้ลักษณะคมตัดที่ไม่เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เกรดเม็ดสีกที่แข็งแรงขึ้น</li> <li>เลือกเกรดที่มีแนวโน้มที่จะติดวัสดุชิ้นงานได้ยาก</li> <li>เลือกเม็ดสีกที่มีมุมคายใหญ่ขึ้น</li> <li>ใช้เม็ดสีกหน้าลายที่ไม่มีตัวหักเศษ</li> <li>ใช้เม็ดสีกที่มีความคมสูงขึ้นเล็กน้อย</li> </ul>	



# ข้อมูลทางเทคนิค


## ร่องกายเศษ

ความสามารถในการควบคุมเศษ



### ความสำคัญในการควบคุมเศษ (ปัญหาและผลที่เกิดขึ้น)

ปัญหา	ผล
1. การขูดขีดของเศษ 2. การพันกันของเศษที่บริเวณชิ้นงานหรือมีด 3. การเกิดการสะสมของเศษที่เครื่องมือหรือปากการจับชิ้นงาน	1. ผิวงานไม่มีคุณภาพ 2. ควบคุมการทำงานที่ใช้ความเร็วสูง 3. ผิวชิ้นงานคุณภาพลดลง 4. การทำงานไม่ปลอดภัย 5. ระยะเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น



จำนวนหมวดหมู่	รูปทรงของเศษ		ลักษณะของเศษ	การยอมรับ	ผล
	ระยะกินลิเกน้อย	ระยะกินลิเกมาก			
รูปร่าง A			เศษยาวพันเป็นก้อน	ยอมรับไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เศษเกิดการสะสมตัวหรือพันกันที่บริเวณด้ามมีดหรือชิ้นงาน</li> <li>• อาจทำให้ผิวงานเสียหาย</li> </ul>
รูปร่าง B			เศษยาวติดกันเป็นเกลียว $l > 50$ มม.	ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นอุปสรรคสำหรับสายการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติ</li> <li>• เหมาะกับการทำงานในลักษณะ 1 คน 1 เครื่องจักร</li> </ul>
รูปร่าง C			เศษเป็นเกลียวสั้น $R, 50$ มม.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• เศษไหลตัวเป็นอย่างดี</li> <li>• ยากที่เกิดการพันกัน</li> <li>• ถือว่าเป็นลักษณะเศษที่ดี</li> </ul>
รูปร่าง D			เศษรูปแบบ "C" หรือ "9" (ลักษณะเป็นขด)	ยอมรับไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลักษณะเศษดี</li> <li>• ง่ายสำหรับสายผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติ</li> </ul>
รูปร่าง E			เศษหักเกินควร เป็นการหักที่ไม่สม่ำเสมอ		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่ค่อยเกิดรอยขีดข่วนกับชิ้นงาน ลักษณะเศษอาจจะเป็นที่ยอมรับไม่ได้</li> <li>• มีโอกาสเกิดการสะท้อน ทำให้ผิวชิ้นงานไม่สวยและอายุการใช้งานสั้น</li> </ul>

เกร็ด  
เบ็ดเตล็ด  
ด้านกลึงออก  
ด้านกลึงใบ  
ด้านคว้านใบ  
ด้านกลึงเกลียว  
ด้านกลึงเกลียว  
ด้านเจาะรู  
ด้านขนาดเล็ก  
หัวกัด  
เอ็นมิล  
ดอกสว่าน  
ระบบชุดจับคู่  
คู่มือผู้ใช้  
ดัชนี

# ข้อมูลทางเทคนิค

## หน้าลายหักเศษ

### ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมเศษ

<p>(1) เงื่อนไขการตัด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 อัตราการป้อน</li> <li>2 ระยะเวลาลิ้ง</li> <li>3 ความเร็วตัด</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อัตราป้อนมีผลมากที่สุด ตามด้วยระยะเวลาลิ้งและความเร็วตามลำดับ</li> <li>• อัตราป้อนแปรผันตรงกับความหนาของเศษ</li> <li>• ระยะเวลาลิ้งแปรผันตรงกับความกว้างของเศษ</li> <li>• ทุกเงื่อนไขการตัด อัตราการป้อนและระยะเวลาลิ้งจะสัมพันธ์กันและมีค่าเหมาะสมที่สุด (ช่วงของเงื่อนไขที่เหมาะสม)</li> <li>• ความเร็วตัดแปรผกผันกับความหนาแน่นของความหนาของเศษช่วงของเงื่อนไขที่เหมาะสมนั้นแคบลง</li> </ul>	
<p>(2) วัสดุชิ้นงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ธาตุผสม</li> <li>2 ความแข็ง</li> <li>3 การเพิ่มความแข็ง</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความหนาของเศษนั้นสัมพันธ์กับความโค้งงอ</li> <li>• เศษของเหล็กเหนียวนั้นหนากว่าเหล็กแข็งๆ</li> <li>• เหล็กแข็งนั้นง่ายต่อการโค้งงอมากกว่าเหล็กเหนียว</li> <li>• เศษที่ไม่โค้งงอจะบาง แต่สำหรับเหล็กเหนียวจะหนาไม่โค้งงอ</li> </ul>	
<p>(3) ลักษณะเม็ดมีด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 มุมเข้างาน</li> <li>2 รัศมีมุมมีด</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มุมเข้างานของเม็ดมีดนั้นมีความสัมพันธ์กับความหนาและ ความกว้างของเศษ</li> <li>• มุมเข้างานเม็ดมีดนั้นไม่ควรมีขนาดกว้าง</li> <li>• รัศมีคมตัดนั้นมีความสัมพันธ์กับความหนาและความกว้างของเศษและทิศทางการไหลตัวของเศษ</li> <li>• ในงานเก็บรายละเอียดควรใช้รัศมีคมตัดน้อย ในขณะที่งานหยาบควรใช้รัศมีคมตัดใหญ่</li> </ul>	
<p>(4) รูปร่างของร่องคายเศษ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 มุมคาย</li> <li>2 ความกว้างร่องคายเศษ</li> <li>3 ความลึกร่องคายเศษ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มุมคายเศษนั้นแปรผกผันกับความหนาของเศษ</li> <li>• ขึ้นอยู่กับวัสดุชิ้นงานซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าเหมาะสม</li> <li>• ความกว้างร่องคายเศษนั้นมักจะแปรผันตรงกับอัตราป้อน</li> <li>• ร่องคายเศษแคบใช้อัตราป้อนต่ำ ร่องคายเศษกว้างใช้อัตราป้อนสูง</li> <li>• ความลึกร่องคายเศษนั้นแปรผกผันกับอัตราป้อน</li> <li>• ร่องคายเศษลึกใช้อัตราป้อนต่ำ ร่องคายเศษตื้นใช้อัตราป้อนสูง</li> </ul>	
<p>(5) น้ำหล่อเย็น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่วงของเงื่อนไขการตัดที่เหมาะสมนั้นจะกว้างขึ้นเมื่อน้ำหล่อเย็น</li> <li>• ที่อัตราป้อนต่ำเศษมีแนวโน้มที่จะโค้งต่ำ</li> </ul>	
<p>(6) เครื่องจักร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ความแข็งแรง</li> <li>2 กำลังของเครื่อง</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เครื่องจักรที่มีกำลังพอ มักจะมีความแข็งแรงสูง</li> <li>• เลือกเครื่องจักรให้เหมาะกับขนาดวัสดุชิ้นงาน</li> </ul>	


# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกลึง

### ข้อดีของการเขียนโปรแกรมกัดงานสำหรับเม็ดไวเปอร์ -SW/ -FW

รัศมีคมตัดของเม็ดไวเปอร์มีลักษณะแตกต่างจากเม็ดมาตรฐาน ISO ทั่วไป ดังนั้นจะต้องปรับตั้งค่าในการเข้ากินงานให้ตรงกับขนาดของชิ้นงาน แต่สำหรับเม็ดมุมบวก CCMT-SW นั้นไม่ต้องทำการชดเชยค่าในการกินงาน

### การใช้งานไวเปอร์ให้เกิดประสิทธิผล (พัฒนาคุณภาพของผิวงาน)



### ข้อดีของการเขียนโปรแกรมตามรูปทรงของเม็ดกัดและการใช้งาน

จับคู่ระหว่างรูปทรงของเม็ดและการใช้งานเพื่อหาวิธีชดเชยค่าในการกินงานอย่างเหมาะสม

การใช้งาน	รูปทรงของเม็ดกัด	CNMG/WNMG -SW/FW	DNMG/TNMG -SW/FW	CCMT-SW
		ประเภท L	ประเภท J, G, F	ประเภท L
กลึงงานด้านใน, ด้านนอก และปาดหน้า		ทำการชดเชยค่าในการกินงาน ① (ดูหน้า L033)	ทำการชดเชยค่าในการกินงาน ④ (ดูหน้า L034)	ไม่ต้องทำการชดเชยค่าในการกินงาน
มีการกินงานเอียงทำองศาพร้อมด้วย		ทำการชดเชยค่าในการกินงาน ①, ② (ดูหน้า L033)	ทำการชดเชยค่าในการกินงาน ④, ⑤ (ดูหน้า L034 - L035)	↑
มีการกินงานเข้ามุมทำรัศมีพร้อมด้วย		ทำการชดเชยค่าในการกินงาน ①, ③ (ดูหน้า L033)	ทำการชดเชยค่าในการกินงาน ④ (ดูหน้า L034) ทำการชดเชยค่าในการกินงาน ⑥ (ดูหน้า L035)	↑
มีการกินงานเอียงทำองศาและเข้ามุมทำรัศมีพร้อมด้วย		ทำการชดเชยค่าในการกินงาน ①, ②, ③ (ดูหน้า L033)	ทำการชดเชยค่าในการกินงาน ④, ⑤, ⑥ (ดูหน้า L034 - L035)	↑



# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกลึง

### การชดเชยสำหรับ CNMG/WNMG -SW / -FW

**การชดเชย ①** ตั้งค่าชดเชยของเครื่องมือ (ทูลล์) (การชดเชยสำหรับแนวแกน X- และแนวแกน Z)

จับคู่ระหว่างมุมเข้างานของเม็ดมีดและรูปแบบของเม็ดมีดเพื่อให้ได้ค่าชดเชยที่จะใช้ในโปรแกรมสำหรับกินงานตามรัศมีของเม็ดมีด

#### CNMG / WNMG-SW / -FW (ประเภท L)

รัศมีมุมมีด	ทิศทางแกน X	ทิศทางแกน Z
R0.4	0.03	0.03
R0.8	0.05	0.05
R1.2	0.05	0.05

**การชดเชย ②** ค่าชดเชยในการเขียนโปรแกรมสำหรับการกินงานที่พื้นผิวเอียงทำองศา

(ดำเนินการหลังจากข้อ ①)

ในการกินงานที่พื้นผิวเอียงทำองศา จะต้องชดเชยค่าที่ตำแหน่งรัศมีคมตัดของเม็ดมีดในแนวแกน X เพื่อให้ได้ขนาดของชิ้นงานที่ถูกต้อง


### การชดเชยสำหรับแนวแกน X เมื่อใช้เม็ด CNMG หรือ WNMG-SW/-FW (มุมเข้างานของทูลล์: L)

จับคู่ระหว่างรัศมีคมตัดของเม็ดมีดและมุมของพื้นผิวที่เอียงทำองศาเพื่อหาค่าในตาราง 1 ตามด้านล่าง เพื่อทำการชดเชยค่าในแนวแกน X

#### สำหรับ CNMG/WNMG-SW/-FW (ประเภท L)

ค่าสำหรับการชดเชยในแนวแกน X (มม.)

รัศมีมุมมีด (มม.)	มุมเอียง (เทเปอร์) $\alpha$ ( $\theta$ )																			
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
R0.4	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0	
R0.8	0	0.01	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.17	0.18	0.17	0.13	0	
R1.2	0	0.01	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.17	0.18	0.18	0.16	0	



**การชดเชย ③** ค่าชดเชยในการเขียนโปรแกรมสำหรับการกินงานเข้ามุมทำรัศมี

(ดำเนินการหลังจากข้อ ①)

เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องของขนาดมุมรัศมีของชิ้นงาน จะต้องทำการชดเชยตำแหน่งของเครื่องมือ ด้วยการใส่ค่าที่ระบุตามตารางด้านล่างนี้

#### CNMG / WNMG-SW / -FW (ประเภท L)

รัศมีมุมมีด	ความเบี่ยงเบนของมุมรัศมี	ค่าในการชดเชยรัศมี
R0.4	0.05	+0.12
R0.8	0.07	+0.17
R1.2	0.07	+0.18

# เครื่องมือสำหรับงานกลึง

## การชดเชยสำหรับ CNMG/WNMG -SW / -FW

การชดเชย ④ ตั้งค่าชดเชยของเครื่องมือ (ทูลล์) (การชดเชยสำหรับแนวแกน X- และแนวแกน Z)

จับคู่ระหว่างมุมเข้างานของเม็ดมีดและรูปแบบของเม็ดมีดเพื่อให้ได้ค่าชดเชยที่จะใช้ในโปรแกรมสำหรับกินงานตามรัศมีของเม็ดมีด

\*ขั้นตอนของการชดเชยนี้จะไม่จำเป็น หากเม็ดมีดได้ถูกตั้งค่าชดเชยมาแล้วบนเครื่องตั้งค่าทูลล์หลังจากมีการเปลี่ยนเม็ดมีด

### DNMG-SW / -FW (ประเภท J)

รัศมีมุมมีด	ทิศทาง แกน X	ทิศทาง แกน Z
R0.4	0.24	0.03
R0.8	0.23	0.04
R1.2	0.12	0.03

### TNMG-SW / -FW (ประเภท J)

รัศมีมุมมีด	ทิศทาง แกน X	ทิศทาง แกน Z
R0.4	0.24	0.04
R0.8	0.21	0.05
R1.2	0.16	0.04

### TNMG-SW / -FW (ประเภท G)

รัศมีมุมมีด	ทิศทาง แกน X	ทิศทาง แกน Z
R0.4	0.24	0.02
R0.8	0.21	0.02
R1.2	0.15	0.02


### TNMG-SW / -FW (ประเภท G)

รัศมีมุมมีด	ทิศทาง แกน X	ทิศทาง แกน Z
R0.4	0.02	0.24
R0.8	0.02	0.21
R1.2	0.02	0.15

การชดเชย ⑤ ค่าชดเชยในการเขียนโปรแกรมสำหรับการกินงานที่พื้นผิวเอียงทำองศา

(ดำเนินการหลังจากข้อ ④)

ในการกินงานผิวที่เอียงทำองศาด้วยเม็ดมีด DNMG หรือ TNMG-SW/-FW ต้องชดเชยทั้งตำแหน่งแนวแกน X และแนวแกน Z ซึ่งเม็ดมีดนี้ปกติใช้ในการเดินกินชิ้นรูปงานอยู่แล้ว แต่หากใช้กินงานพื้นผิวเอียงทำองศาจากเส้นผ่านศูนย์กลางของงานจากใหญ่ไปหาเล็ก จะต้องมีค่าชดเชยค่าในทิศทางลบตามแนวแกน Z



## การชดเชยสำหรับแกน X และ แกน Z เมื่อใช้เบ็ดเตล็ด DNMG หรือ TNMG-SW/-FW

จับคู่ระหว่างรัศมีคมตัดของเม็ดมีดและมุมของพื้นผิวที่เอียงทำองศาเพื่อหาค่าตามด้านล่าง เพื่อทำการชดเชยค่าในแนวแกน X และ/หรือ ในแนวแกน Z

### สำหรับ DNMG-SW/-FW (ประเภท J)

ค่าการชดเชยแกน X สำหรับการเอียงทำองศาเพิ่มขึ้นของพื้นผิว (เพิ่มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของงาน)

รัศมีมุมมีด (มม.)	มุมเอียง (เทเปอร์) α (θ)																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
R0.4	0	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-0.06	-0.08	-0.10	-0.14	-0.19	-0.20	-0.20	-0.19	-0.19	-0.19	0
R0.8	0	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	-0.00	-0.02	-0.05	-0.09	-0.15	-0.17	-0.15	-0.13	-0.12	-0.11	0
R1.2	0	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.04	0.02	-0.02	-0.09	-0.17	-0.19	-0.16	-0.14	-0.13	-0.15	0

ค่าการชดเชยแกน X สำหรับการเอียงทำองศาเพิ่มขึ้นของพื้นผิว (เพิ่มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของงาน)

รัศมีมุมมีด (มม.)	มุมเอียง (เทเปอร์) α (θ)				
	-25	-20	-15	-10	-5
R0.4	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34
R0.8	0.30	0.32	0.33	0.34	0.34
R1.2	0.33	0.35	0.38	0.40	0.40

\*จับคู่มุมเอียงองศาและรัศมีคมตัดของเม็ดมีดเพื่อหาค่าในตาราง 2 และชดเชยค่าในโปรแกรม NC ด้วยการเพิ่มหรือลดค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ตัวอย่าง :  
พื้นผิวเอียงทำองศา +45 (เพิ่มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของงาน)  
ด้วยรัศมีเม็ดมีด R0.8 มม.  
โปรแกรม NC ปัจจุบัน: X100  
ค่าการชดเชย: -0.02  
พารามิเตอร์หลังจากทำการชดเชย: X99.98

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกลึง

### การชดเชยสำหรับเบ็ดมิด DNMG หรือ TNMG-SW/-FW

การชดเชย ⑤ ค่าชดเชยในการเขียนโปรแกรมสำหรับการกินงานที่พื้นผิวเอียงทำองศา (ดำเนินการหลังจากข้อ ④)

#### สำหรับ TNMG-SW / -FW (ประเภท J)

ค่าการชดเชยแกน X สำหรับการเอียงทำองศาเพิ่มขึ้นของพื้นผิว (เพิ่มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของงาน)



รัศมีมุมมิด (mm.)	มุมเอียง (เทเปอร์) $\alpha$ ( $\theta$ )																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
R0.4	0	0	0	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-0.05	-0.07	-0.10	-0.14	-0.18	-0.25	-0.28	-0.28	-0.27	-0.27	0
R0.8	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.00	-0.02	-0.06	-0.11	-0.19	-0.22	-0.20	-0.19	-0.21	0
R1.2	0	0.02	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.06	0.03	-0.02	-0.10	-0.22	-0.26	-0.25	-0.25	-0.31	0

ค่าการชดเชยแกน Z สำหรับการเอียงทำองศาตกลงของพื้นผิว (ลดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของงาน)

รัศมีมุมมิด (mm.)	มุมเอียง (เทเปอร์) $\alpha$ ( $\theta$ )				
	-25	-20	-15	-10	-5
R0.4	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40
R0.8	0.35	0.32	0.33	0.34	0.33
R1.2	0.42	0.36	0.38	0.39	0.37

#### สำหรับ TNMG-SW/-FW (ประเภท G)


ค่าการชดเชยแกน X สำหรับการเอียงทำองศาเพิ่มขึ้นของพื้นผิว (เพิ่มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของงาน)



รัศมีมุมมิด (mm.)	มุมเอียง (เทเปอร์) $\alpha$ ( $\theta$ )																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
R0.4	0	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-0.05	-0.07	-0.09	-0.12	-0.16	-0.22	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.32	0
R0.8	0	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	-0.01	-0.03	-0.06	-0.10	-0.17	-0.25	-0.25	-0.25	-0.28	-0.40	0
R1.2	0	0.03	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.07	0.04	-0.01	-0.09	-0.18	-0.18	-0.18	-0.20	-0.34	0

#### สำหรับ TNMG-SW/-FW (ประเภท F)

ค่าการชดเชยแกน X สำหรับการเอียงทำองศาเพิ่มขึ้นของพื้นผิว (เพิ่มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของงาน)



รัศมีมุมมิด (mm.)	มุมเอียง (เทเปอร์) $\alpha$ ( $\theta$ )																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
R0.4	0	-0.03	-0.05	-0.08	-0.10	-0.13	-0.13	-0.11	-0.10	-0.09	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	0
R0.8	0	-0.04	-0.05	-0.07	-0.09	-0.12	-0.10	-0.07	-0.05	-0.03	-0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0
R1.2	0	-0.03	-0.04	-0.05	-0.07	-0.09	-0.05	-0.01	0.03	0.07	0.11	0.15	0.18	0.22	0.25	0.28	0.32	0.35	0

การชดเชย ⑥ ค่าชดเชยในการเขียนโปรแกรมสำหรับการกินงานเข้ามุมทำรัศมี (ดำเนินการหลังจากข้อ ④)

เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องของขนาดมุมรัศมีของชิ้นงาน จะต้องทำการชดเชยตำแหน่งของเครื่องมือ ด้วยการใส่ค่าที่ระบุตามตารางด้านล่างนี้

#### DNMG-SW/-FW (ประเภท J)

รัศมีมุมมิด	ความเบี่ยงเบนของมุมรัศมี	ค่าในการชดเชยรัศมี
R0.4	0	0
R0.8	0.02	+0.20
R1.2	0.10	+0.34

#### TNMG-SW/-FW (ประเภท J)

รัศมีมุมมิด	ความเบี่ยงเบนของมุมรัศมี	ค่าในการชดเชยรัศมี
R0.4	0	0
R0.8	0.03	+0.13
R1.2	0.11	+0.36

#### TNMG-SW/-FW (ประเภท G, ประเภท F)

รัศมีมุมมิด	ความเบี่ยงเบนของมุมรัศมี	ค่าในการชดเชยรัศมี
R0.4	0	0
R0.8	0.02	+0.15
R1.2	0.09	+0.38





# เครื่องมือสำหรับงานกลึง


## ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงานตีค่าชดเชยของเปิดปิดไวเปอร์ -SW / -FW

ค่าการชดเชยของทูลล์ ① , ④ (การชดเชยสำหรับแนวแกน X และแนวแกน Z)

ทำไมจึงต้องมีการชดเชยค่า? ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เม็ดมีด DNMG150412

มุมรัศมีของเม็ดมีดไวเปอร์นั้นไม่ใช่รัศมีที่แท้จริง แต่จะมีรูปทรงการเบี่ยงเบนของมุมรัศมี ดังนั้นเมื่อกินงานเข้ามุมทำรัศมีจะเกิดลักษณะตามรูปที่แสดงด้านล่าง การเพิ่มโปรแกรมปรับค่าชดเชยจึงจำเป็นมากสำหรับภารกิจงานเข้ามุมทำรัศมีหรือภารกิจงานพื้นผิวเอียงทำองศา


### ก่อนปรับค่าชดเชย



รูปร่างของรัศมีคมตัดของเม็ดไวเปอร์นั้นจะเล็กกว่ารัศมีปกติเล็กน้อย

→ รัศมีคมตัดของเม็ดมีดมีรูปร่างเบี่ยงเบนจากมุมรัศมีที่ต้องการ ดังนั้นรูปร่างของมุมชิ้นงานที่ได้ออกมาจึงไม่ถูกต้อง

### หลังปรับค่าชดเชย



รูปร่างของรัศมีคมตัดของเม็ดไวเปอร์มีบางส่วนที่ใหญ่กว่ารัศมีปกติ

→ จึงไม่จำเป็นต้องทำการชดเชยค่าสำหรับการกลึงใน กลีบนอกหรือการปาดหน้า แต่ในขณะที่การเบี่ยงเบนของมุมรัศมี ทำให้ต้องมีการชดเชยค่าในโปรแกรม NC เมื่อต้องกินงานเข้ามุมและกินงานเอียงทำองศาเพื่อให้งานนั้นได้ค่ารัศมีที่ถูกต้อง

— เม็ดมีดไวเปอร์  
— เม็ดมีดที่มีรัศมีคมตัดปกติ

## การชดเชย ③ , ⑥ ค่าชดเชยในการเขียนโปรแกรมสำหรับภารกิจงานเข้ามุมทำรัศมี (ดำเนินการหลังจากข้อ ① , ④)

การชดเชยสำหรับมุมทำรัศมี ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เม็ดมีด DNMG150412

ตัวอย่าง: กินงานเข้ามุมทำรัศมี = R2.0 มม. ใช้รัศมีคมตัดของเม็ดมีด = R1.2 มม.

สำหรับเม็ดมีด ISO: DNMG150412-\*\*

ใส่ R0.8 สำหรับ G2 หรือ G3 (การเดินในแนวเส้นโค้ง)

ไปชดเชยค่าความเบี่ยงเบนของรัศมีคมตัดของเม็ดมีด


### เม็ดมีดไวเปอร์

สำหรับเม็ดมีดไวเปอร์: DNMG150412-SW/-FW

ใส่ R1.14 (= R1.2+0.34 จากตาราง)

แทน R0.8 สำหรับรัศมีคมตัดของเม็ดมีด

เพื่อไปชดเชยค่าความเบี่ยงเบนของรัศมีคมตัดของเม็ดมีด



# การกำหนดรหัสสำหรับเม็ดมีด

• วิธีการตัดสินใจเลือกเม็ดมีด (ตามมาตรฐาน JIS B4120-1998, ISO 1832 / AM1: 1998)

สัญลักษณ์	รูปร่าง	มุมเม็ดมีด	รูปร่าง
H	หกเหลี่ยม	120°	
O	แปดเหลี่ยม	135°	
P	ห้าเหลี่ยม	108°	
S	สี่เหลี่ยม	90°	
T	สามเหลี่ยม	60°	
C	สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	80°	
D		55°	
E		75°	
F	รูปทรง G	70°	
M	สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	86°	
V	รูปทรง Y	35°	
Y		25°	
W	ตรีโกณ	80°	
L	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	90°	
A	สี่เหลี่ยมด้านขนาน	85°	
B		82°	
K		55°	
R	วงกลม	-	

1 รูปร่าง

หมายเหตุ: สำหรับเม็ดมีดรูปร่างขนมเปียกปูน และสี่เหลี่ยมด้านขนานให้ใช้มุมเม็ดมีดที่เล็กกว่า

สัญลักษณ์	มุมคาย
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
O	อื่นๆ
X	พิเศษ

2 มุมคาย

สัญลักษณ์ (class)	พิสัยความเผื่อ (มม.)		
	ความสูงของมุม (ม.)	ความหนา (S)	เส้น ผศก. I.C. (IC)
A	±0.005	±0.025	±0.025
F	±0.005	±0.025	±0.013
C	±0.013	±0.025	±0.025
H	±0.013	±0.025	±0.013
E	±0.025	±0.025	±0.025
G	±0.025	±0.13	±0.025
J	±0.005	±0.025	±0.005 ~ ±0.13
K	±0.013	±0.025	±0.05 ~ ±0.13
L	±0.025	±0.025	±0.05 ~ ±0.13
M	±0.08 ~ ±0.18	±0.13	±0.05 ~ ±0.13
N	±0.08 ~ ±0.18	±0.025	±0.05 ~ ±0.13
U	±0.13 ~ ±0.38	±0.13	±0.08 ~ ±0.25

3 ความแม่นยำ

1

2

3

4

5

T

N

M

G

16

C

C

G

T

09

ตัวอย่าง  
ตัวอย่าง

สัญลักษณ์	รู	รูปร่างของรู	หน้าสายหักเคส	รูปร่าง
N	ไม่มี	-	ไม่มี	
R			ด้านเดียว	
F			สองด้าน	
A	มี	รูทรงกระบอก	ไม่มี	
M			ด้านเดียว	
G	มี	รูทรงกระบอก	สองด้าน	
W			ไม่มี	
T	มี	รูเหลี่ยม 40° ~ 60° รูแซมเฟอร์	ด้านเดียว	
Q			ไม่มี	
U	มี	รูเหลี่ยม 40° ~ 60° รูแซมเฟอร์	สองด้าน	
B			ไม่มี	
H	มี	รูทรงกระบอก	ด้านเดียว	
C			ไม่มี	
J	มี	รูเหลี่ยม 70° ~ 90° รูแซมเฟอร์	สองด้าน	
X			พิเศษ	

5 ความยาวขอบคมตัด และสัญลักษณ์ I.C.														
* (R)	(S)	(C)	(W)	(T)	(D)	(V)	(K)	เส้น ผศก. I.C.						
สัญลักษณ์	ความยาว	สัญลักษณ์	ความยาว	สัญลักษณ์	ความยาว	สัญลักษณ์	ความยาว	สัญลักษณ์	ความยาว	สัญลักษณ์	ความยาว	สัญลักษณ์	ความยาว	
		03	3.97	03	4.0			06	6.9	04	4.8			3.97
		04	4.76	04	4.8			08	8.2	05	5.8	08	8.3	4.76
05	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		05	5.56	05	5.6	03	3.8	09	9.6	06	6.8			5.56
06	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		06	6.35	06	6.5	04	4.3	11	11	07	7.8	11	11.2	6.35
		07	7.94	08	8.1	05	5.4	13	13.8	09	9.7			7.94
08	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
09	9.525	09	9.525	09	9.7	06	6.5	16	16.5	11	11.6	16	16.6	9.525
10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
12	12.7	12	12.7	12	12.9	08	8.7	22	22	15	15.5	22	22.1	12.7
15	15.875	15	15.875	16	16.1	10	10.9	27	27.5	19	19.4			15.875
16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
19	19.05	19	19.05	19	19.3	13	13	33	33	23	23.3			19.05
20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
		22	22.225	22	22.6			38	38.5	27	27.1			22.225
25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
25	25.4	25	25.4	25	25.8			44	44	31	31			25.4
31	31.75	31	31.75	32	32.2			55	55	38	38.8			31.75
32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32


\* เมื่อระบุ M0 ในรหัสสินค้า เส้น ผศก. วงกลมภายในเม็ดมีดคือขนาดเมตร

(มม.)

• ระดับค่าความละเอียดของ J,K,L,M และ U สำหรับเม็ทมีดที่มีมุมมองศาตัดมากกว่า 55°

เส้นผศก. I.C.	พิทักความเผื่อของเส้นผศก. (I.C)		พิทักความเผื่อของระยะมุมคมตัด(M)		ประเภทเม็ทมีดที่ใช้งานได้
	J,K,L,M,N (Class)	U (Class)	J,K,L,M,N (Class)	U (Class)	
6.35	±0.05	±0.08	±0.08	±0.13	H  W
9.525					
12.7	±0.08	±0.13	±0.13	±0.2	O  R
15.875					
19.05	±0.1	±0.18	±0.15	±0.27	P  S
25.4					
31.75	±0.13	±0.25	±0.18	±0.38	T
32					
32	±0.15	±0.25	±0.2	±0.38	C,E,M
32					


• ความหนาของเม็ทมีด สำหรับเม็ทมีดที่มีหน้าหลายทักเศษ ส่วนมากความสูงของขอบคมตัด จะต่ำกว่า ดังนั้นความหนาของ เม็ทมีดจะวัดจากด้านนอกสุดตาม ตัว "S" ในรูปด้านขวา




สัญลักษณ์	ความหนา (มม.)
X1	1.39
O1	1.59
T1	1.98(1.79)
O2	2.38
T2	2.78
O3	3.18
T3	3.97
O4	4.76
O5	5.56
O6	6.35
O7	7.94
O9	9.52

สำหรับเม็ทมีดชนิด M ที่มีองศามากกว่า 55° (รูปทรง: D), 35° (รูปทรง: V), 25° (รูปทรง: Y)

เส้น ผศก. I.C.	พิทักความเผื่อบนเส้นผศก. I.C.	พิทักความเผื่อบนความสูงของคมตัด (ม.)	ประเภทเม็ทมีดที่ใช้งานได้
6.35	±0.05	±0.11	D
9.525			
12.7			
15.875	±0.08	±0.15	
19.05			
6.35	±0.1	±0.18	V
9.525			
6.35	±0.05	±0.16	Y
9.525			



ตัวอย่าง



**7** รัศมีของมุม

สัญลักษณ์	รัศมีของมุม RE (มม.)
00	0.03
02	0.2
04	0.4
08	0.8
12	1.2
16	1.6
20	2.0
24	2.4
28	2.8
32	3.2

**8** สัญลักษณ์ของคมตัดหลัก

สัญลักษณ์	ขอบคมตัด	รูปร่าง
F	คมตัดแบบคม	
E	คมตัดลบคมแบบมน	
W.T	คมตัดลบคมแบบมีองศา	
S	คมตัดลบคมแบบผสม	

**9** ด้านของเม็ทมีด

สัญลักษณ์	ด้าน
R	ขวา
L	ซ้าย
N	กลาง

**10** หน้าหลายทักเศษ

สัญลักษณ์	คุณสมบัติ	สัญลักษณ์	คุณสมบัติ
O1(TF)	งานกับผิวสำเร็จแบบละเอียด (ตัวเลือกเบื้องต้น)	AFW	งานระยะใกล้กันน้อย และงานอัตราป้อนสูง (เม็ทมีดวีเปอร์)
TS	งานกับผิวสำเร็จ (ตัวเลือกเบื้องต้น)	ASW	งานระยะใกล้กันน้อย และงานอัตราป้อนสูง (เม็ทมีดวีเปอร์)
TSF	งานกับผิวสำเร็จ (ตัวเลือกเบื้องต้น)	CB	งานแรงตัดปานกลาง
TM	งานแรงตัดปานกลาง (ตัวเลือกเบื้องต้น)	CM	งานแรงตัดปานกลางวัสดุเหล็กหล่อ
THS	งานกลึงปานกลาง-งานแรงตัดหนัก (ตัวเลือกเบื้องต้น)	All-round	งานแรงตัดปานกลาง
TRS	งานกลึงปานกลาง-งานแรงตัดหนัก	A	งานกับผิวสำเร็จ (ด้านขวา และซ้าย)
TUS	งานแรงตัดหนัก	B	งานกับผิวสำเร็จ (ด้านขวา และซ้าย)
DM	งานแรงตัดปานกลาง	C	งานกับผิวสำเร็จ (ด้านขวา และซ้าย)
HRF	งานกับผิวสำเร็จ	D	งานกับผิวสำเร็จ (ด้านขวา และซ้าย)
HRM	งานกับผิวสำเร็จ-งานแรงตัดปานกลาง	P	งานกับผิวสำเร็จวัสดุอะลูมิเนียม อัลลอยด์
HMM	งานกับผิวสำเร็จ-งานแรงตัดปานกลาง	W	งานกับผิวสำเร็จ (แบบผสมผสาน)
SF	งานกับผิวสำเร็จของสแตนเลส สตีล	PSF	งานกับผิวสำเร็จ (แบบผสมผสาน)
SS	งานกับผิวสำเร็จของสแตนเลส สตีล และเหล็ก	PSS	งานกับผิวสำเร็จ-แรงตัดเบา (เม็ทมีดมุมบวก)
SM	งานแรงตัดปานกลางของสแตนเลส สตีล	PS	งานกับผิวสำเร็จ-แรงตัดปานกลาง (เม็ทมีดมุมบวก ตัวเลือกเบื้องต้น)
S	งานแรงตัดปานกลางของสแตนเลส สตีล	PM	งานแรงตัดปานกลาง (แบบผสมผสาน)
SH	งานแรงตัดปานกลาง-งานแรงตัดหนักของสแตนเลส สตีล	AL	งานกับผิวสำเร็จ-แรงตัดปานกลาง วัสดุอะลูมิเนียม อัลลอยด์
SA	สำหรับโลหะผสมทนความร้อน และสแตนเลส สตีล	RS	งานแรงตัดปานกลาง (สำหรับเม็ทมีดคอม)
ZF	งานกับผิวสำเร็จ และงานโปรไฟล์	W□□	งานกับผิวสำเร็จ (แบบผสมผสาน)
ZM	งานกับผิวสำเร็จ-งานกลึงปานกลาง และงานโปรไฟล์	H□□	งานกับผิวสำเร็จ-แรงตัดปานกลาง (ราคาขม)
NS	งานกับผิวสำเร็จ และงานโปรไฟล์	11	งานกับผิวสำเร็จ
NM	งานกับผิวสำเร็จ-แรงตัดปานกลาง และงานโปรไฟล์	61	งานกับผิวสำเร็จ
AS	งานระยะใกล้กันน้อย และงานอัตราป้อนสูง	S1	งานกับผิวสำเร็จ (สำหรับ K/NMX)
TA	งานแรงตัดปานกลาง	J08,J10	สำหรับเครื่องึงขนาดเล็ก
TQ	งานแรงตัดปานกลาง	JS	สำหรับเครื่องึงขนาดเล็ก
AM	งานระยะใกล้กันต่ำ และงานอัตราป้อนสูง	JRP	สำหรับเครื่องึงขนาดเล็ก
FW	งานกับผิวสำเร็จ (วีเปอร์)	JPP	สำหรับเครื่องึงขนาดเล็ก
SW	งานกับผิวสำเร็จ-งานแรงตัดปานกลาง (วีเปอร์)	JSP	สำหรับเครื่องึงขนาดเล็ก

# การกำหนดรหัสสำหรับด้ามกลึงปลอก


<b>A</b> จับยึด 2 ชั้น		<b>JP</b> จับยึดชั้นด้านข้าง	
<b>C</b> กดยึดเม็ดมีดจากด้านบน		<b>JS</b> สกรูยึดเม็ดมีด	
<b>D</b> จับยึด 2 ชั้น 1 ขั้นตอน		<b>JT</b> ยึดเม็ดมีดจากด้านล่าง	
<b>P</b> กระดิ่งยึด		<b>M</b> จับยึดกลางชั้น	
		<b>X</b> จับยึด 2 ชั้น	
		<b>S</b> สกรูยึดเม็ดมีด	
		<b>T</b> ลิ้นยึด	

**1 ระบบการจับยึด**

สัญลักษณ์	รูปทรงลักษณะ	ปรับตั้งค่า	H		มี	P		ไม่มี
<b>A</b>		ไม่มี	<b>I</b>		ไม่มี	<b>Q</b>		มี
			<b>J</b>		มี	<b>S</b>		มี
<b>B</b>		ไม่มี	<b>J2</b>		ไม่มี	<b>V</b>		ไม่มี
			<b>*</b>		ไม่มี			
<b>C</b>		ไม่มี	<b>K</b>		มี	<b>U</b>		มี
<b>D</b>		ไม่มี	<b>L</b>		มี	<b>X</b>		มี
<b>E</b>		ไม่มี	<b>L2</b>		มี	<b>Y</b>		มี
<b>F</b>		มี	<b>N</b>		ไม่มี	<b>Z</b>		ไม่มี
<b>G</b>		มี	<b>N3</b>		มี	ไม่มีเครื่องหมาย: สัญลักษณ์ ISO เครื่องหมาย: สัญลักษณ์ทั้งกาลอยด์		
			<b>*</b>		มี			
			<b>P</b>		ไม่มี			

**3 รูปแบบคมตัด**

(ตัวอย่าง)



**2 รูปทรงเม็ดมีด**

<b>C</b>		80° ขนมเปียกปูน
<b>D</b>		55° ขนมเปียกปูน
<b>K</b>		55° สี่เหลี่ยมด้านขนาน
<b>R</b>		วงกลม
<b>S</b>		สี่เหลี่ยมจัตุรัส
<b>T</b>		สามเหลี่ยม
<b>V</b>		35° ขนมเปียกปูน
<b>W</b>		ตรีโกณ

**4 มุมหลบด้านข้างของเม็ดมีด**

<b>C</b>		7°
<b>B</b>		5°
<b>N</b>		0°
<b>P</b>		11°

**5 ด้ามจับ**

<b>L</b>	
<b>N</b>	
<b>R</b>	



6 ความสูง: H (มม.) 7 ความกว้าง: B (มม.)  
ขนาดด้ามจับ

6  
25  
20

7  
25  
20

F	80	*MiniForceTurn
F	85*	
H	100	
X	120	
K	125	
M	150	
P	170	
Q	180	
R	200	
S	250	
T	300	
U	350	

8 ความยาวด้าม (มม.)

8  
M 08  
K 3  
9

RD	เม็ดมิลเซรามิก มีรอยบุ่ม
C	M-type สำหรับเม็ดมิลเซรามิก
A	TurningA

11 สัญลักษณ์เพิ่มเติม

11  
A  
3  
10


9 ขนาดเม็ดมิล	
สัญลักษณ์	I.C. (มม.)
3	9.525
4	12.7
5	15.875
6	19.05
8	25.4

ในระบบเมตริก ISO ความยาวคมตัดของเม็ดมิลแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก

10 ความหนาเม็ดมิล	
สัญลักษณ์	ความหนา (มม.)
2	3.18
3	4.76



# ระบบการตั้งชื่อรหัสสินค้าสำหรับด้ามคว้าน



C		80° ขนมเปียกปูน
D		55° ขนมเปียกปูน
K		55° สี่เหลี่ยมด้านขนาน
R		กลม
S		สี่เหลี่ยม
T		สามเหลี่ยม
V		35° ขนมเปียกปูน
Y		25° ขนมเปียกปูน (Non ISO)
W		ตรีโกณ

**5 รูปทรงเม็ดมีด**



**1 องค์ประกอบด้ามคว้าน**

A	ด้ามเหล็ก มีรูน้ำ
E	ด้ามคาร์ไบด์มีหัวเป็นเหล็ก และมีรูน้ำ
C	ด้ามคาร์ไบด์ มีหัวเป็นเหล็ก
S	ด้ามเหล็ก
T	ด้ามเหล็กเสริมความแข็งแรง ด้วยแผ่นคาร์ไบด์ ("Tsuppari-Ichiban")
JS	J ซีรีส์ ด้ามเหล็ก

**2 เส้น ผศก.ด้ามคว้าน**


เส้นผศก. ด้ามคว้าน มีหน่วยเป็น มม.
------------------------------------

**3 เส้น ผศก.ด้ามคว้าน (มม.)**

F	80
G	90
H	100
J	110
K	125
L	130
M	150
P	170
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350

สัญลักษณ์	ลักษณะ	การตั้งค่า						
A		ไม่มี	G		มี	S		มี
			J		มี	V		ไม่มี
B		ไม่มี	K		มี	U		มี
C		ไม่มี	L		มี	X*		มี
D		ไม่มี	N		ไม่มี	Y		มี
E		ไม่มี	P*		ไม่มี	Z		ไม่มี
F		มี	Q*		มี	หมายเหตุ ไม่มีเครื่องหมาย : สัญลักษณ์ ISO เครื่องหมาย * : สัญลักษณ์ทั้งกาลอยด์		

C	
B	
N	
P	
X	พิเศษ



8 ด้านของด้ามคว้าน	
R	
L	

**9 ขนาดเม็ดมีด**  
สำหรับเม็ด M, S & C นั้นสอดคล้องกับระบบ ISO

L	L	L	L

ในระบบ ISO หมายเลขสองหลัก หมายถึง ความยาวของขอบ (L) ของเม็ดมีด (มม.)  
ถ้าความยาวขอบเดียวกันแต่มีความหนาของเม็ดมีดต่างกัน จะเพิ่มสัญลักษณ์ความหนา (S) (ตัวเลขสองหลัก)  
ตัวอย่าง, TP"□□1102□□

**10 รูปร่าง**  
เฉพาะด้าม "Tsuppari-Ichiban"

11 เส้น ผศก. คว้านรูได้เล็กสุด (มม.)			
Stream Jet Bar		Tsuppari-Ichiban	
D140	∅14.0	D14	∅14.0

# ระบบการกำหนดรหัสสำหรับเบ็ดมีด T-CBN (PCBN)

แบบมาตรฐาน

**2 QP - CNGA120404 -L**

<b>1</b> จำนวนคมตัด	<b>2</b> ชนิด	<b>3</b> สัญลักษณ์ ISO	<b>4</b> คุณสมบัติพิเศษ และหน้าลายหักเศษ	
	QP เม็ดมีดแบบมาตรฐาน		ไม่มี	ขอบคมตีมาตรฐาน
	QS WavyJoint		F	คมตัดมีความคม
			-L	ด้านทานการสึกหรือสูง
			-LF	แรงตัดเดือน้อยลง มีความคมสูง
			-LC	ด้านทานการสึกหรือแบบเป็นหลุม
			-H	ด้านทานการแตกร้าว
			W	มีไวเปอร์
			Wh	มีไวเปอร์
			-HF	มีหน้าลายหักเศษ
			-HM	มีหน้าลายหักเศษ
			-HP	มีหน้าลายหักเศษ

แบบมาตรฐาน (บรรจุ 10 ชิ้น)

**T 2 QP - CNGA120408**

**1** "T" หมายถึงบรรจุหีบห่อ 10 ชิ้น

แบบลับคมใหม่ได้

**TNGA160402 - QBN**

**1** สัญลักษณ์ ISO      **2** เม็ดมีด CBN

เม็ดมีดเซาะร่อง T-CBN (PCBN tipped)

**XG R 63 10 S - QBN**

<b>1</b> สำหรับด้ามเซาะร่อง ชนิด GX	<b>2</b> ด้านของเม็ดมีด	<b>3</b> ความกว้างร่อง (มม.)		<b>4</b> รัศมีมุมมีด: RE (มม.)	<b>5</b> เม็ดมีด CBN
	L ซ้าย	10	1.0	S	
	R ขวา	15	1.5		

สำหรับ **TUNG CUT**

**S G N 200 - 020**

<b>1</b> จำนวนคมตัด	<b>2</b> ลักษณะการทำงาน	<b>3</b> For use	<b>4</b> ความกว้างร่อง (มม.)		<b>5</b> รัศมีมุมมีด: RE (มม.)
S ด้านเดียว	G งานเซาะร่อง	N Non breaker	200	2.0	020 0.2


สำหรับ **TUNG THREAD**

**1 QP - 16 E R 60 - 014 -SP**

<b>1</b> จำนวนคมตัด	<b>2</b> ชนิด	<b>3</b> ชนิด	<b>4</b> ภายใน/ภายนอก	<b>5</b> ด้านของเม็ดมีด	<b>6</b> Thread profile	<b>7</b> รัศมีมุมมีด: RE (มม.)		<b>8</b> คุณสมบัติพิเศษ และหน้าลายหักเศษ
	QP เม็ดมีดแบบหน้าแบน	16 9.525	E ภายนอก	R ขวา	60 60°	014	0.14	-SP คมตัดแบบปกติ

# ระบบการกำหนดรหัสสำหรับเม็ดมิด T-DIA (PCD)


แบบมาตรฐาน



แบบลับคมใหม่ได้



For DUO CUT



เกรด

เม็ดมิด

ด้านกลึงออก

ด้านคว้าน

ปากกลึงเกลียว

ปากเซาะร่อง

ปากขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นมิด

ดอกสว่าน

ระบบชุดจับกุบ

คู่มือผู้ใช้


ดัชนี

# เบ็ดมิด CBN

## รายละเอียดในการลบคม

เบ็ดมิด T-CBN ที่มีการลบคมแบบพิเศษ คือเบ็ดมิดแบบสั่งทำพิเศษ อ้างอิงรายละเอียดดังนี้ ●

### ระบบการตั้งชื่อรหัสสินค้าของเบ็ดมิดสำหรับการลบคม



### รูปแบบคมตัด ความกว้างลบคม W (มุมลบคม: α)


- T ... แบบลบคมเมืองศา
- S ... แบบลบคมเมืองศา + คมตัดมน-R
- E ... แบบคมตัดมน R เดี่ยว

### สัญลักษณ์

W	ความกว้างลบคม	α	มุมลบคม
005	0.05	10°	-10°
010	0.10	15°	-15°
013	0.13	20°	-20°
015	0.15	25°	-25°
018	0.18	30°	-30°
		35°	-35°
		40°	-40°

- สามารถเลือกรายละเอียดในการลบคมในการรวบรวมรายการสินค้าได้ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง
- มีเบ็ดมิดที่มีการลบคมแบบ "R" อย่างเดียวจำหน่าย


### ● ความสัมพันธ์ระหว่างมุมลบคม และอายุการใช้งานในงานกลึงต่อเนื่อง



### เงื่อนไขการตัดเฉือน

- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (JIS SCM415), 60 HRC
- เบ็ดมิด: TNGN160404 BX360
- ความเร็วตัด:  $V_c = 100$  ม./นาที
- อัตราป้อน:  $f = 0.15$  มม./รอบ
- ระยะกินลึก:  $ap = 0.25$  มม.
- สารหล่อเย็น: ไม่ใช่
- เกณฑ์ที่ใช้วัดอายุการใช้งาน:  $VB_{max} = 0.15$  มม.
- ลบคม: -□□+ คมตัดมน-R

### ● ความสัมพันธ์ระหว่างมุมลบคม และอายุการใช้งานในงานกลึงกระแทก



### เงื่อนไขการตัดเฉือน

- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (JIS SCM415), 60 HRC
- เบ็ดมิด: TNGN160404 BX360
- ความเร็วตัด:  $V_c = 100$  ม./นาที
- อัตราป้อน:  $f = 0.15$  มม./รอบ
- ระยะกินลึก:  $ap = 0.25$  มม.
- สารหล่อเย็น: ไม่ใช่
- เกณฑ์ที่ใช้วัดอายุการใช้งาน: แดกร้าว
- ลบคม: -□□+ คมตัดมน-R

- สำหรับ งานกลึงต่อเนื่อง, มุมลบคมขนาดเล็ก จะช่วยลด การสึกหรอ ทั่วๆไปได้
- สำหรับ งานกลึงกระแทก, มุมลบคมขนาดใหญ่ จะช่วยลด การแดกร้าว ทั่วๆไปได้

### ● รายละเอียดการลบคมมาตรฐาน


เกรด	BXM10	BXM20	BXA20	BXC50	BX310	BX330	BX360	BX380	BX470	BX480	BX910	BX930
เบ็ดมิดมุมลบ	S01325	S01325	S01325	S01325	S01325	S01325	S01325	S01325	T01315	S01325	S01315	S01315
เบ็ดมิดมุมบวก	S01325	S01325	S01325	-	S00515	S00515	S00515	-	T01315	S00515	S01315	S00515

- คมตัดเก็บผิวละเอียด (คมตัดไวเปอร์) เกิดจากจุดตัดระหว่างรัศมีมุมมิด และคมตัดตัดตรง


### ■ ผลของคมตัดไวเปอร์

คมตัดไวเปอร์สามารถเพิ่มอัตราป้อนได้เท่าตัว และยังไปกว่านั้น ไม่ทำให้ผิวสำเร็จด้วยคุณภาพลง (หมายเหตุ: อัตราป้อน:  $f > 0.3$  มม./รอบ)

เมื่อเทียบกับรัศมีมุมมิดของเบ็ดมิดแบบเก่า ความเรียบผิวมีคุณภาพดีขึ้นด้วยคมตัดไวเปอร์



### ■ ภาพประกอบของความเรียบผิว




### ■ ตัวยกที่แนะนำสำหรับเบ็ดมิดคมตัดไวเปอร์

คมตัดปลาย	2QP-CNGA1204**WL	3QP-WNGA080408WL	2QP-DNGA1504**WJ	3QP-TNGA1604**WG
คมตัดปลาย	95°			91°
ตัวยกประกอบ	ACLNR/L**12-A	AWLNR/L**08-A	ADJNR/L**15-A	ATGNR/L**16-A
	DCLNR/L**12	DWLNR/L**08	DDJNR/L**15	ATFNR/L**16-A
ตัวยกคว้านรู	A**-ACLNR/L12-D...	A**-AWLNR/L08-D...	A**-ADUNR/L15-D...	DTGNR/L**16
				DTFNR/L**16
ตัวยกคว้านรู	A**-ACLNR/L12-D...	A**-AWLNR/L08-D...	A**-ADUNR/L15-D...	A**-ATFNR/L16-D...



# ข้อมูลทางเทคนิค

## H ซีรีส์ CBN สำหรับงานตัดเฉือนเหล็กกล้าชุบแข็ง และวัสดุความแข็งสูง



## การเลือกใช้พื้นฐานของเกรด T-CBN ในการตัดเฉือนเหล็กกล้าชุบแข็ง และวัสดุความแข็งสูง


### • เกรด CBN เคลือบผิว

- BXM10** สำหรับงานตัดเฉือนที่ใช้ความเร็วสูง สำหรับงานทั่วไป, ความเร็วตัดมากกว่า = 180 ม./นาที
- BXM20** สำหรับงานกลึงต่อเนื่องและงาน กลึงกระแทกปานกลาง
- BXA10** สำหรับงานทั่วไป, ความเร็วตัดน้อยกว่า = 180 ม./นาที
- BXA20** สำหรับงานกลึงต่อเนื่องและงาน กลึงกระแทกปานกลาง
- BR35F** สำหรับงานกลึงต่อเนื่องและงาน กลึงกระแทกปานกลาง

### • เกรด CBN ไม่เคลือบผิว

- BX310** สำหรับงานที่ใช้ความเร็วตัดสูง / ต้านทานการสึกหรอได้เป็นอย่างดี
- BX330** สำหรับงานที่ใช้ความเร็วตัดปานกลาง / คุณภาพของผิวชิ้นงานดี
- BX360** สำหรับงานที่ใช้ความเร็วตัดต่ำ-ปานกลาง / เกรดทั่วไป ต้านทานการประกะแตกได้อย่างดีเยี่ยม
- BX380** สำหรับงานที่ใช้ความเร็วตัดต่ำ-ปานกลาง / ต้านทานการประกะแตกได้เป็นอย่างดีในงานกลึงกระแทกหนักๆ

## ■ ขอบเขตการใช้งานของเกรด T-CBN เคลือบผิว



## ■ ผลกระทบของเกรด T-CBN เคลือบผิว


เคลือบผิว CBN ที่แข็ง

ความแข็ง: CBN > ชั้นเคลือบผิว


- ปกป้อง CBN จากการสึกหรอจากการออกซิเดชัน เนื่องจากชั้นผิวเคลือบมีการสักรุดอากาศ, จึงสามารถป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากการออกซิเดชันกับ CBN ได้
- ป้องกันการลอกร่อนของชั้นผิวเคลือบได้ CBN ที่มีความแข็ง และสามารถป้องกันการบิดเบี้ยวของรูปทรง คือ วัสดุที่มีความยืดหยุ่น

**เพิ่มความต้านทานการสึกหรอด้านข้าง**

## ■ ผลกระทบของสารหล่อเย็นในงานตัดเฉือนเหล็กกล้าชุบแข็ง



# ซีรีส์ T-CBN สำหรับโลหะขึ้นเตอรื




**BX470**  
ป้องกันการเกิดคลีปได้เป็นอย่างดี และผิวสำเร็จมีความละเอียดสูง

**BX480**  
ด้านทนทานการสึกหรอได้ดี และมีความหลากหลายในการทำงาน

## คุณสมบัติเด่นขอ

งานตัดเฉือนโลหะขึ้นเตอรืรวมถึงอนุภาคที่มีความแข็ง




**คุณสมบัติเด่นของ BX470 และ BX480**

ปริมาณ CBN: 95 vol%  
**Hv = 4100 ~ 4300**


มีปริมาณ CBN สูงที่สุดในโลก เช่นเดียวกับวัสดุที่มีจำหน่าย

### BX480 (งานปาดหน้าเพียง)




- เงื่อนไขการตัดเฉือน**
- วัสดุขึ้นงาน: โลหะขึ้นเตอรื (> HRA60)
  - เม็ดมีด: DCMW11T308
  - ระยะกินลึก: ap = 0.2 ~ 0.5 มม.
  - อัตราป้อน: f = 0.07 มม./รอบ
  - สารหล่อเย็น: ชนิดน้ำหล่อเย็น
  - งานกลึงกระแทก

### BX470/BX480 เม็ดมีดเกิดการเสียหายหลังจากตัดเฉือนโลหะขึ้นเตอรื




- เงื่อนไขการตัดเฉือน**
- วัสดุขึ้นงาน: โลหะขึ้นเตอรื (> HRA60), ไนไตรต์, รวมอนุภาคแข็งอยู่ด้วย
  - ความเร็วตัด: Vc = 110 ม./นาที
  - ระยะกินลึก: ap = 0.15 มม.
  - อัตราป้อน: f = 0.1 มม./รอบ
  - สารหล่อเย็น: ชนิดน้ำหล่อเย็น
  - งานกลึงกระแทก

### BX470 (เกณฑ์ที่ใช้วัดอายุการใช้งาน: การเกิดครีป)




- เงื่อนไขการตัดเฉือน**
- วัสดุขึ้นงาน: โลหะขึ้นเตอรืกลุ่มเหล็ก
  - ความเร็วตัด: Vc = 100 ม./นาที
  - ระยะกินลึก: ap = 0.15 ~ 0.3 มม.
  - อัตราป้อน: f = 0.07 ~ 0.25 มม./รอบ
  - งานกลึงแห้ง และกลึงกระแทก

# K ซีรีส์ T-CBN สำหรับงานตัดเฉือนเหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อเหนียวธรรมดา




### งานตัดเฉือนกระบอกสูบ (ตัวอย่างการตัดเฉือนของ BX910)


ความกว้างรอยสึกหรอหลังตัดเฉือนชิ้นงานได้ 120 ชิ้น



ความเสียหายของเม็ดมีดหลังตัดเฉือน 120 ชิ้น



### เปรียบเทียบอายุการใช้งานในงานกลึงเก็บละเอียดของงานเบรค




- เงื่อนไขการตัดเฉือน**
- วัสดุขึ้นงาน: งานหมุน (JIS FC250)
  - เม็ดมีด: SNGN 120412 BXC90
  - ระยะกินลึก: ap = 0.7 มม.
  - อัตราป้อน: f = 0.35 มม./รอบ
  - สารหล่อเย็น: ไม่มี
  - เกณฑ์ที่ใช้วัดอายุการใช้งาน: ความเรียบผิว

**BX910** สำหรับงานกระบอกสูบ

# เกรด PCD, ซีรีส์ DIA


จำนวนรายการสินค้าที่เพิ่มขึ้น  
ทำให้ใช้เครื่องมือตัดเฉือน T-DIA ใช้ได้กับวัสดุชิ้นงาน  
และเงื่อนไขในการตัดเฉือนที่กว้างขวางมากขึ้นได้




## คุณสมบัติ และการใช้งาน (คุณสมบัติทางกายภาพ และเชิงกล)

	DX110	DX120	DX140	DX160
เกร็ด				
คุณสมบัติ	เกร็ดที่มีเกรนละเอียดสูง ผิวสำเร็จมีคุณภาพสูงสุดยอด	เกร็ดที่มีเกรนละเอียดสูง ผิวสำเร็จมีคุณภาพสูงสุดยอด	เกร็ดทั่วไป	เกร็ดที่มีความบริสุทธิ์สูง สำหรับวัสดุความแข็งสูง
ขนาดเกรน ของเพชร (µm)	< 1	5	13	28
ค่าความแข็ง (Hv)	8500			10000 (แข็งกว่า)
ด้านหน้า การสึกหรอ				สูงกว่า
การยึดเกาะ (คมตัดมี- ความคม)	ดีกว่า			

## ประสิทธิภาพในการตัดเฉือน (ความต้านทานการสึกหรอ)



## แนะนำการเลือกใช้เกรด



ISO	วัสดุชิ้นงาน	DX110	DX120	DX140	DX160	ความเร็วตัด $v_c$ (ม./นาที)	ระยะกินลึก $ap$ (มม.)	อัตราป้อน $f$ (มม./รอบ)
N	อลูมิเนียมผสม (Si < 12 %)	◎	○	○		1500 (1000 - 2500)	0.5 (0.05 - 2.0)	0.1 (0.05 - 0.2)
	อลูมิเนียมผสม (Si ≥ 12 %)	◎	○		○	600 (400 - 800)	0.5 (0.05 - 2.0)	0.1 (0.05 - 0.2)
	ทองแดง ทองเหลือง	◎	○	○		800 (500 - 1500)	0.5 (0.05 - 2.0)	0.1 (0.05 - 0.2)
	ทองสัมฤทธิ์	◎	○	○		400 (300 - 500)	0.5 (0.05 - 2.0)	0.1 (0.05 - 0.2)
	คาร์บอน กราไฟต์		○	○	◎	400 (300 - 500)	0.5 (0.05 - 2.0)	0.1 (0.05 - 0.2)
	FRP		○	○	◎	700 (500 - 1000)	0.2 (0.05 - 0.5)	0.05 (0.03 - 0.1)
	พลาสติก	◎	○	○		700 (500 - 1000)	0.2 (0.05 - 0.5)	0.03 (0.01 - 0.05)
	ซีมีนเต็ดคาร์ไบด์			○	◎	15 (10 - 20)	0.1 (0.05 - 0.2)	0.03 (0.01 - 0.05)
	เซรามิกทั้งชนิด			○	◎	130 (100 - 150)	0.5 (0.05 - 2.0)	0.05 (0.03 - 0.1)


(หมายเหตุ) ◎ : ตัวเลือกแรก ○ : ตัวเลือกรอง

# ข้อมูลทางเทคนิค

## องค์ประกอบของการกลึงเกลียว


### ● ความสัมพันธ์ระหว่าง lead (ระยะพิตซ์) มุมหลบ (มุมเอียง) และ ระยะพิตซ์

1. มุมหลบ คือระยะทางที่เกลียวเคลื่อนตัวเมื่อหมุนครบหนึ่งรอบ ในเกลียวปากเดียวระยะทางเคลื่อนที่จะเท่าระยะพิตซ์
2. มุมเอียงของร่องตรงขอบเกลียวทำมุมกับแนวระบายนเรียกว่า มุมหลบ ในเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน มุมหลบจะกว้างขึ้นตามระยะพิตซ์ที่เพิ่มขึ้น
3. ผิวสำเร็จของร่องเกลียวเรียกว่า ด้านข้างเกลียว (Flank) ระยะระหว่างยอดเกลียวกับโคนเกลียวเรียกว่าความสูงเกลียว



### ● เกลียวปากเดียวและเกลียวหลายปาก

1. เกลียวปากเดียวจะมีร่องเกลียวเพียงร่องเดียว เกลียวสองปากหรือสามปากจะมีสองร่องหรือสามร่องตามลำดับ
2. เมื่อมองภาพภาคตัดขวางเกลียวหลายปาก ระยะพิตซ์เท่ากับเกลียวปากเดียวระยะทางที่เกลียวเคลื่อนตัว เมื่อหมุนครบรอบหนึ่งรอบจะเป็นสองเท่าของระยะพิตซ์ เกลียวหลายปากส่วนใหญ่ใช้กับเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู



### ● ค่าพิทซ์ความเผื่อของเกลียว

พิทซ์ความเผื่อของเกลียวแสดงให้เห็นต่อไปนี้ :

เกลียนอกระบบเมตริก: 6h, 6g เกลียวในระบบเมตริก: 5H, 6H  
 ค่าพิทซ์ถูกจัดลำดับด้วยระยะเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว ระยะพิตซ์ มุมเกลียว เป็นต้น สำหรับการใช้งานชิ้นแน่น มาตรฐานงานสวมเกลียว 6H- และ 6g (เดิมคือมาตรฐาน JIS กลุ่มสอง) ขึ้นรูปโดยการกลึงหรือรีดเกลียวทั่วไปใช้

มาตรฐานงานสวมเกลียว 5H- และ 4h (เดิมคือมาตรฐาน JIS กลุ่มหนึ่ง) โดยทั่วไปทำการเก็บรายละเอียดสุดท้ายโดยการเจียรใน ยกตัวอย่าง M8-6g หมายถึงเกลียวนอกพิตซ์หยาบระบบเมตริก มีพิทซ์ความเผื่อ 6g



## เปิดปิดกลึงเกลียว

### ● ข้อแตกต่างระหว่างเมตมิตแบบเต็มโปรไฟล์ และ เมตมิตแบบโปรไฟล์บางส่วน


#### ● เมตมิตแบบเต็มโปรไฟล์

ในเมตมิตแบบเต็มโปรไฟล์ เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของเกลียวจะถูกตัดกลึงสำเร็จ ตามรูปทรงคมตัดดังรูปที่แสดงตามข้างล่างดังนั้นจะเหลือระยะไว้เก็บละเอียด ประมาณ .01 มม. จากผิวงานก่อนกลึงเกลียว ในเกลียวที่เหลี่ยมคางหมู เมื่อมุมเอียง 15° ถึง 30° จะเหลือไว้ที่สันของเกลียวตามรูปภาพที่แสดงข้างล่าง

ส่วนนี้จะต้องถูกเก็บละเอียดโดยทูลอื่นในภายหลังเกลียวปราศจากครีบสามารถทำได้ด้วยเมตมิตแบบเต็มโปรไฟล์



### ● เมื่อทำการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู



#### ● เมตมิตแบบโปรไฟล์บางส่วน

เมตมิตแบบโปรไฟล์บางส่วน ไม่สามารถลบยอดเกลียวได้ แต่สามารถกลึงเกลียวได้หลายพิตซ์

#### ยกตัวอย่าง

รหัสสินค้า	ระยะพิตซ์	จำนวนเกลียว	รัศมีเมตมิต RE (มม.)
16ERA60	0.5 ~ 1.5	48 ~ 16	0.06
16ERG60	1.75 ~ 3	14 ~ 8	0.22

### ● ข้อแตกต่างระหว่างการใชเมตมิตกลึงเกลียวอกกับเมตมิตกลึงเกลียวใน

ในเมตมิตแบบเต็มโปรไฟล์ สำหรับเกลียวเมตริกและเกลียวยูนิไฟต์ รัศมีมุมมิต และความสูงของเกลียวแตกต่างกัน สำหรับ เมื่อใช้เมตมิตกลึงเกลียวอก และ เกลียวใน ตามลำดับ ดังนั้นเมตมิตเกลียวขาใช้สำหรับ เกลียวอกและเมตมิตเกลียวซ้ายใช้สำหรับเกลียวใน ใช้ด้ามด้วยกันไม่ได้ เมื่อเอียงมุมหน้ามิตของด้ามเป็น -10° สำหรับด้ามกลึงนอกและ -15° ด้ามกลึงใน, ด้ามกลึงนอก / ด้ามกลึงในไม่สามารถสลับใช้กับเกลียวใน / กลึงเกลียวอกได้

#### ยกตัวอย่าง

รหัสสินค้า	เมตมิตที่ใช้งาน	องศาเมตมิต RE (มม.)	ความสูงของเกลียว (มม.)	มุมหน้ามิต
16ER20ISO	ภายนอก	0.25	1.52	-10°
16IL20ISO	ภายใน	0.14	1.3	-15°

# ข้อมูลทางเทคนิค

## วิธีเปลี่ยนแผ่นซีมรอกของลูกชนิด ST

### การชดเชยค่ามุมหลบ และมุมหลบของด้าม

เมื่อระยะพิตช์กว้างหรือสกรูมีขนาดเล็ก มุมหลบนั้นจะใหญ่ขึ้นและมีผลต่อมุมหลบด้านหน้า  $\beta_2$  ซึ่งมีขนาดเล็ก นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้อายุการใช้งานของเม็ดมีดกลึงเกลียวสลิเทิลยคมบางที่มีมุมคายเศษขนาดเล็กสั้นลง ฉะนั้นเม็ดมีดกลึงเกลียวควรมีมุมคายเศษที่เท่ากันทั้งด้านขวาและด้านซ้าย กรณณาเปลี่ยนแผ่นรองเพื่อให้ด้านหน้าของร่องคายเศษของเม็ดมีดหันไปยังทิศทางที่จะทำเกลียว (ได้แก่  $\beta = \beta_3$ )

#### หารคำนวณมุมเอียงของมุมหลบ

มุมเอียง มุมหลบ คำนวณได้ดังนี้:

$$\beta = \tan^{-1}(l / \pi d) = \tan^{-1}(nP / \pi d)$$

$\beta$  : มุมนำเกลียว (Lead angle)  
 $l$  : ระยะฟันเกลียว (Lead)  
 $n$  : จำนวนเกลียว  
 $P$  : ระยะพิตช์  
 $d$  : เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

#### การคำนวณมุมหลบ

มุมหลบ  $\beta_1$  คำนวณดังนี้ :

$$\beta_1 = \tan^{-1}(\tan\theta \cdot \tan\alpha)$$

มุม  $\alpha$  ของด้ามทั่วไป  $10^\circ$  สำหรับด้ามกลึงเกลียวนอกและ  $15^\circ$  สำหรับด้ามกลึงเกลียวใน

$2\theta$	$\theta$	$\beta_1$	
		ด้ามกลึงเกลียวนอก	ด้ามกลึงเกลียวใน
$60^\circ$	$30^\circ$	$5.8^\circ$	$8.8^\circ$
$55^\circ$	$27.5^\circ$	$5.2^\circ$	$7.9^\circ$
$30^\circ$	$15^\circ$	$2.7^\circ$	$4.1^\circ$
$29^\circ$	$14.5^\circ$	$2.6^\circ$	$4^\circ$



ดังนั้น มุมหลบ  $\beta_2$  คำนวณดังนี้ :

$$\beta_2 = \beta_1 + \beta_3 - \beta$$

$\beta$  : มุมเอียง  
 $\beta_2$  : มุมหลบ  
 $\beta_3$  : มุมเอียงชดเชย

อีกทางหนึ่งเมื่อ  $\beta_1 = \beta_2$  มุมหลบของด้ามจับมีดจะเท่ากับมุมหลบที่เกิดขึ้นจริง มุมหลบของด้ามมีดนั้นจะเท่ากับ  $\beta_2$  ถ้าใช้ค่าชดเชยผิด  $\beta_1 > \beta_2$ .  $\beta_2$  จะเล็กลงดังนั้น ค่าชดเชยของมุม Lead จะอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้


- $\pm 1^\circ$  เมื่อมุมเกลียวเป็น  $60^\circ$  และ  $55^\circ$
- $\pm 30^\circ$  เมื่อมุมเกลียวเป็น  $30^\circ$  และ  $29^\circ$



### การชดเชยค่ามุม lead ในกรณีทำเกลียวในโดยด้ามมีดไม่มีแผ่นรอง

เมื่อใช้ด้ามมีดที่ไม่มีแผ่นรอง วิธีแนะนำข้างบนใช้ไม่ได้ในเรื่องงานชดเชยมุมหลบ ดังนั้นให้ใช้ด้ามมีดพิเศษสำหรับมุม lead ที่ใหญ่ขึ้น

ตามที่แสดงดังภาพ รูปภาพรูปสุดท้ายที่แสดงเลข 2° หรือ 3° ให้เลือกใช้ตามลำดับ สำหรับด้ามที่ไม่มีเลขบอกถือว่ามุมหลบ 1°



INCD  
 เม็ดมีด  
 ด้านกลึงนอก  
 ด้านคว้านไป  
 ภายนอกเกลียว  
 ภายนอก  
 ภายใน  
 ภายในเกลียว  
 หัวมีด  
 ภายนอก  
 ภายนอก  
 ระบบชุดจับคู่  
 คู่ของมีด  
 ด้ามมีด



# ข้อมูลทางเทคนิค

## วิธีเปลี่ยนแผ่นซีมรอง

### ประเภทแผ่นซีมรองโดยยึดการชดเชยมุมองศา

รหัสแผ่นซีมรอง  
และ การชดเชยมุมองศา  
แสดงในตาราง

ชดเชยมุมองศา lead	-2°	-1°	0°	1°	2°	3°	4°
แผ่นซีมรอง	□□□-98	□□□-99	□□□-0	□□□-1	□□□-2	□□□-3	□□□-4

หมายเหตุ: ตัวเลขสุดท้ายในรหัสแผ่นซีมรองคือค่าชดเชยมุมองศา

### ■ ดำและแผ่นซีมรองที่ใช้งาน

ดำสกรูขันยึดดำแบบแผ่นเคลมปิด

รหัสดำ	แผ่นซีมรอง	
	R	L
CER/L□□□□□16DT	AE16-□DT	AN16-□DT
CER/L□□□□□22DT	GXE22-□DT	GXN22-□DT
TCNR/L□□□□□16DT	AN16-□DT	AE16-□DT
TCNR/L□□□□□22DT	GXN22-□DT	GXE22-□DT



หมายเหตุ: แผ่นซีมรองมาตรฐานคือ AE16-1DT / GX22-1DT แบบอื่นเป็นตัวเลือกเสริม

ดำที่มีการจับยึดแบบเคลมบี

รหัสดำ	แผ่นซีมรอง	
	R	L
CER/L□□□□□16-T	AE16-□	AN16-□
CER/L□□□□□22-T	NXE22-□	NXN22-□
CER/L□□□□□27-T	NXE27-□	NXN27-□
CNR/L□□□□□16	AN16-□	AE16-□
CNR/L□□□□□22	NXN22-□	NXE22-□
CNR/L□□□□□27	NXN27-□	NXE27-□
B-CER/L□□□□□16	AE16-□	AN16-□

หมายเหตุ: แผ่นซีมรองมาตรฐานคือ □□□□□-1 แบบอื่นเป็นตัวเลือกเสริม



### ■ แนวทางการเลือกแผ่นซีมรองสำหรับดำทรง ST แบบสกรูขันยึด / ร่วมกันแบบแผ่นเคลมปิด



#### ● รายการแผ่นซีมรองที่ถอดเปลี่ยนได้

	รหัส	D30	รหัส	D30	รหัส	D30	รหัส	D30
$\beta_3 = 4^\circ$	AE16-4DT	●	AN16-4DT	●	GXE22-4DT	●	GXN22-4DT	●
$\beta_3 = 3^\circ$	AE16-3DT	●	AN16-3DT	●	GXE22-3DT	●	GXN22-3DT	●
$\beta_3 = 2^\circ$	AE16-2DT	●	AN16-2DT	●	GXE22-2DT	●	GXN22-2DT	●
$\beta_3 = 1^\circ$ แผ่นซีมรอง	A16-1DT	●	A16-1DT	●	GX22-1DT	●	GX22-1DT	●
$\beta_3 = 0^\circ$	AE16-0DT	●	AN16-0DT	●	GXE22-0DT	●	GXN22-0DT	●
$\beta_3 = -1^\circ$	AE16-99DT	●	AN16-99DT	●	GXE22-99DT	●	GXN22-99DT	●
$\beta_3 = -2^\circ$	AE16-98DT	●	AN16-98DT	●	GXE22-98DT	●	GXN22-98DT	●
ดำใช้งาน	CER--16DT TCNL--16DT		CEL--16DT TCNR--16DT		CER--22DT TCNL--22DT		CEL--22DT TCNR--22DT	

### ■ แนวทางการเลือกแผ่นซีมรองสำหรับดำทรง ST แบบแผ่นเคลมปิด



#### ● รายการแผ่นซีมรองที่ถอดเปลี่ยนได้

	รหัส	D30	รหัส	D30	รหัส	D30	รหัส	D30	รหัส	D30
$\beta_3 = 4^\circ$	AE16-4	●	AN16-4	●	NXE22-4	●	NXN22-4	●	NXE27-4	NXN27-4
$\beta_3 = 3^\circ$	AE16-3	●	AN16-3	●	NXE22-3	●	NXN22-3	●	NXE27-3	NXN27-3
$\beta_3 = 2^\circ$	AE16-2	●	AN16-2	●	NXE22-2	●	NXN22-2	●	NXE27-2	NXN27-2
$\beta_3 = 1^\circ$ แผ่นซีมรองปกติ	A16-1	●	A16-1	●	NXE22-1	●	NXN22-1	●	NXE27-1	NXN27-1
$\beta_3 = 0^\circ$	AE16-0	●	AN16-0	●	NXE22-0	●	NXN22-0	●	NXE27-0	NXN27-0
$\beta_3 = -1^\circ$	AE16-99	●	AN16-99	●	NXE22-99	●	NXN22-99	●	NXE27-99	NXN27-99
$\beta_3 = -2^\circ$	AE16-98	●	AN16-98	●	NXE22-98	●	NXN22-98	●	NXE27-98	NXN27-98
ดำใช้งาน	CER--16T CNL--16 B-CER--16		CEL--16T CNR--16 B-CEL--16		CER--22T CNL--22		CEL--22T CNR--22		CER--27T CNL--27	CEL--27T CNR--27

● : สินค้าตัด

# ข้อมูลทางเทคนิค

## วิธีการกลึงเกลียวและสลับทิศทาง

กลึงเกลียวนอก			
เกลียวขวา		เกลียวซ้าย	
ชิ้นงานหมุน	หมุนตาม	ชิ้นงานหมุน	หมุนทวน
ทิศทางการป้อน	เข้าจากหัวจับ	ทิศทางการป้อน	เข้าจากหัวจับ
ข้างของด้าม	ขวา	ข้างของด้าม	ซ้าย
ข้างของเม็ดมีด	ขวา	ข้างของเม็ดมีด	ซ้าย
แผ่นซีมรองปกติ	①	แผ่นซีมรองปกติ	②
ชิ้นงานหมุน	หมุนตาม	ชิ้นงานหมุน	หมุนทวน
ทิศทางการป้อน	ออกจากหัวจับ	ทิศทางการป้อน	ออกจากหัวจับ
ข้างของด้าม	ซ้าย	ข้างของด้าม	ขวา
ข้างของเม็ดมีด	ซ้าย	ข้างของเม็ดมีด	ขวา
แผ่นซีมรองปกติ	④	แผ่นซีมรองปกติ	③
ชิ้นงานหมุน	หมุนทวน	ชิ้นงานหมุน	หมุนตาม
ทิศทางการป้อน	เข้าจากหัวจับ	ทิศทางการป้อน	เข้าจากหัวจับ
ข้างของด้าม	ขวา	ข้างของด้าม	ซ้าย
ข้างของเม็ดมีด	ขวา	ข้างของเม็ดมีด	ซ้าย
แผ่นซีมรองปกติ	①	แผ่นซีมรองปกติ	②
ชิ้นงานหมุน	หมุนทวน	ชิ้นงานหมุน	หมุนตาม
ทิศทางการป้อน	ออกจากหัวจับ	ทิศทางการป้อน	ออกจากหัวจับ
ข้างของด้าม	ซ้าย	ข้างของด้าม	ขวา
ข้างของเม็ดมีด	ซ้าย	ข้างของเม็ดมีด	ขวา
แผ่นซีมรองปกติ	④	แผ่นซีมรองปกติ	③

กลึงเกลียวใน			
เกลียวขวา		เกลียวซ้าย	
ชิ้นงานหมุน	หมุนตาม	ชิ้นงานหมุน	หมุนทวน
ทิศทางการป้อน	เข้าจากหัวจับ	ทิศทางการป้อน	เข้าจากหัวจับ
ข้างของด้าม	ขวา	ข้างของด้าม	ซ้าย
ข้างของเม็ดมีด	ขวา	ข้างของเม็ดมีด	ซ้าย
แผ่นซีมรองปกติ	②	แผ่นซีมรองปกติ	①
ชิ้นงานหมุน	หมุนทวน	ชิ้นงานหมุน	หมุนตาม
ทิศทางการป้อน	ออกจากหัวจับ	ทิศทางการป้อน	ออกจากหัวจับ
ข้างของด้าม	ซ้าย	ข้างของด้าม	ขวา
ข้างของเม็ดมีด	ซ้าย	ข้างของเม็ดมีด	ขวา
แผ่นซีมรองปกติ	③	แผ่นซีมรองปกติ	④

แผ่นซีมรองปกติ			
เลขที่	ใหม่	เลขที่	ใหม่
①	A16-1DT	②	A16-1DT
	A16-1		A16-1
	GX22-1DT		GX22-1DT
	NXE22-1		NXN22-1
③	NXE27-1	④	NXN27-1
	AE16-99DT		AN16-99DT
	AE16-99		AN16-99
	GXE22-99DT		GXN22-99DT
	NXE22-99		NXN22-99
NXE27-99	NXN27-99		

เกร็ด

เบ็ดเตล็ด

ด้านกลึงนอก

ด้านคว้าน

ภายในกลึง

ภายใน

ภายในเล็ก

หัวจับ

เอ็นบีซี

ดอกสว่าน

ระบบชุดจับคู่

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี

# ข้อมูลทางเทคนิค

## การป้อนเข้าต่อครั้ง และจำนวนครั้ง

### ■ เบ็ดมิดเกลียว ISO ภายนอก (สำหรับภายนอก)

พิทช์	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	
ความสูงเกลียว	0.32	0.47	0.63	0.79	0.95	1.11	1.27	1.58	1.9	2.21	2.53	2.85	3.16	3.48	3.8	
ระยะกินลึก	0.42	0.57	0.73	0.89	1.05	1.21	1.37	1.68	2	2.31	2.63	2.95	3.26	3.58	3.9	
จำนวนครั้ง	1	0.15	0.18	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.4	0.4	0.45	0.5	0.5	
	2	0.12	0.12	0.2	0.2	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.4	
	3	0.1	0.12	0.13	0.15	0.2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	4	0.05	0.1	0.1	0.14	0.15	0.16	0.2	0.23	0.2	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	5		0.05	0.05	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.2	0.21	0.2	0.2	0.25	0.23	0.25
	6				0.05	0.05	0.1	0.12	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	7						0.05	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2
	8							0.05	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.15	0.15
	9								0.05	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	10									0.1	0.1	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15
	11									0.05	0.1	0.1	0.15	0.13	0.15	0.15
	12										0.05	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15
	13											0.1	0.1	0.1	0.15	0.15
	14											0.05	0.1	0.1	0.1	0.15
	15												0.1	0.1	0.1	0.1
	16												0.05	0.1	0.1	0.1
	17													0.1	0.1	0.1
	18													0.05	0.1	0.1
	19														0.1	0.1
	20														0.05	0.1
	21															0.1
	22															0.05
	23															
	24															

### ■ เบ็ดมิดเกลียว ISO ภายนอก (สำหรับภายใน)

พิทช์	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6		
ความสูงเกลียว	0.29	0.43	0.58	0.72	0.87	1.01	1.16	1.45	1.74	2.03	2.32	2.61	2.9	3.19	3.48		
ระยะกินลึก	0.39	0.53	0.68	0.82	0.97	1.11	1.26	1.55	1.84	2.13	2.42	2.71	3	3.29	3.58		
จำนวนครั้ง	1	0.08	0.1	0.14	0.15	0.2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.3	0.3	0.35	0.35	0.4	0.4	
	2	0.07	0.09	0.13	0.13	0.16	0.18	0.18	0.22	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	3	0.07	0.08	0.11	0.12	0.14	0.16	0.17	0.2	0.2	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	
	4	0.06	0.08	0.1	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	5	0.06	0.07	0.08	0.1	0.12	0.12	0.14	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.2	0.2	0.19
	6	0.05	0.06	0.07	0.09	0.1	0.1	0.12	0.15	0.15	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	7		0.05	0.05	0.07	0.08	0.09	0.1	0.1	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	
	8				0.05	0.05	0.07	0.08	0.1	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	
	9							0.05	0.06	0.08	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.15	
	10								0.05	0.06	0.1	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14
	11									0.05	0.08	0.1	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14
	12										0.06	0.1	0.1	0.12	0.12	0.13	0.13
	13										0.05	0.07	0.1	0.11	0.12	0.12	0.13
	14											0.05	0.09	0.1	0.12	0.12	0.13
	15												0.07	0.1	0.11	0.12	0.12
	16												0.05	0.09	0.1	0.12	0.12
	17													0.08	0.1	0.1	0.12
	18													0.05	0.1	0.1	0.1
	19														0.08	0.1	0.1
	20														0.05	0.1	0.1
	21															0.08	0.1
	22															0.05	0.1
	23																0.08
	24																0.05

### ■ เบ็ดมิดเกลียวยูนิไฟต์

พิทช์	สำหรับภายนอก							สำหรับภายใน							
	24	20	18	16	14	12	8	24	20	18	16	14	12	8	
ความสูงเกลียว	0.67	0.8	0.89	1.01	1.15	1.34	2.01	0.61	0.74	0.82	0.92	1.05	1.23	1.84	
ระยะกินลึก	0.77	0.9	0.99	1.11	1.25	1.44	2.11	0.71	0.84	0.92	1.02	1.15	1.33	1.94	
จำนวนครั้ง	1	0.25	0.25	0.28	0.3	0.3	0.3	0.35	0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.3
	2	0.22	0.2	0.23	0.25	0.25	0.25	0.3	0.16	0.16	0.18	0.18	0.2	0.2	0.25
	3	0.15	0.16	0.18	0.18	0.23	0.21	0.25	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.18	0.22
	4	0.1	0.14	0.15	0.15	0.18	0.18	0.22	0.1	0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.2
	5	0.05	0.1	0.1	0.1	0.14	0.15	0.2	0.08	0.1	0.1	0.11	0.13	0.13	0.18
	6		0.05	0.05	0.08	0.1	0.12	0.2	0.05	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.16
	7				0.05	0.05	0.1	0.16		0.05	0.05	0.08	0.08	0.1	0.14
	8						0.08	0.16				0.05	0.05	0.08	0.12
	9						0.05	0.12						0.08	0.12
	10							0.1						0.05	0.1
	11								0.05						0.1
	12														0.05
	13														
	14														

### ■ เบ็ดมิดเกลียววีทเวอร์ต

พิทช์	สำหรับภายนอก								สำหรับภายใน										
	20	19	18	16	14	12	11	10	8	20	19	18	16	14	12	11	10	8	
ความสูงเกลียว	0.83	0.88	0.92	1.04	1.19	1.39	1.51	1.66	2.08	0.83	0.88	0.92	1.04	1.19	1.39	1.51	1.66	2.08	
ระยะกินลึก	0.93	0.98	1.02	1.14	1.29	1.49	1.61	1.76	2.18	0.93	0.98	1.02	1.14	1.29	1.49	1.61	1.76	2.18	
จำนวนครั้ง	1	0.25	0.28	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.2	0.2	0.22	0.22	0.25	0.25	0.25	0.3	0.35
	2	0.2	0.22	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.18	0.18	0.18	0.18	0.21	0.21	0.21	0.25	0.3
	3	0.18	0.18	0.18	0.18	0.23	0.2	0.2	0.23	0.25	0.16	0.16	0.17	0.17	0.2	0.2	0.2	0.22	0.25
	4	0.15	0.15	0.15	0.14	0.2	0.18	0.18	0.2	0.23	0.14	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.2	0.22
	5	0.1	0.1	0.1	0.12	0.16	0.15	0.15	0.15	0.22	0.12	0.13	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.2
	6	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.14	0.14	0.14	0.2	0.08	0.1	0.1	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18
	7				0.05	0.05	0.12	0.12	0.12	0.18	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.12	0.16
	8						0.1	0.12	0.12	0.16				0.05	0.05	0.1	0.1	0.12	0.14
	9						0.05	0.1	0.1	0.14						0.1	0.1	0.1	0.12
	10							0.05	0.05	0.1						0.05	0.1	0.1	0.11
	11									0.05							0.05	0.05	0.1
	12																		0.05
	13																		
	14																		
	15																		

# ข้อมูลทางเทคนิค

## การป้อนเข้าต่อครั้ง และจำนวนครั้ง

### 30° เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (TR)

		สำหรับภายนอก					สำหรับภายใน				
พิทช์		2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
ความสูงเกลียว		1.25	1.75	2.25	2.75	3.5	1.25	1.75	2.25	2.75	3.5
ระยะกั้นลึกลับ		1.35	1.85	2.35	2.85	3.6	1.35	1.85	2.35	2.85	3.6
จำนวนครั้ง	1	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.2	0.22	0.25	0.25	0.25
	2	0.2	0.22	0.25	0.25	0.25	0.18	0.2	0.22	0.22	0.22
	3	0.2	0.2	0.22	0.2	0.23	0.18	0.18	0.2	0.2	0.21
	4	0.18	0.18	0.2	0.2	0.2	0.16	0.16	0.2	0.18	0.2
	5	0.15	0.17	0.18	0.18	0.18	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18
	6	0.12	0.16	0.16	0.16	0.18	0.13	0.16	0.16	0.16	0.18
	7	0.1	0.14	0.15	0.16	0.16	0.1	0.14	0.16	0.16	0.16
	8	0.1	0.14	0.14	0.15	0.16	0.1	0.14	0.14	0.15	0.16
	9	0.05	0.12	0.14	0.14	0.16	0.1	0.12	0.14	0.14	0.16
	10		0.12	0.12	0.14	0.16	0.05	0.12	0.12	0.14	0.16
	11		0.1	0.12	0.14	0.16		0.1	0.12	0.14	0.16
	12		0.05	0.12	0.12	0.15		0.1	0.12	0.12	0.15
	13			0.1	0.12	0.15		0.05	0.1	0.12	0.15
	14			0.1	0.12	0.15			0.1	0.12	0.15
	15			0.05	0.12	0.14			0.1	0.12	0.14
	16				0.1	0.14			0.05	0.1	0.14
	17				0.1	0.12				0.1	0.12
	18				0.1	0.12				0.1	0.12
	19				0.05	0.12				0.1	0.12
	20					0.12				0.05	0.12
	21					0.1					0.1
	22					0.1					0.1
	23					0.05					0.1
	24										0.05
	25										
	26										

### 29° เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (TR)

		สำหรับภายนอก			สำหรับภายใน		
จำนวนเกลียว		8	6	5	8	6	5
ความสูงเกลียว		1.88	2.41	2.92	1.88	2.41	2.92
ระยะกั้นลึกลับ		1.98	2.51	3.02	1.98	2.51	3.02
จำนวนครั้ง	1	0.25	0.25	0.25	0.22	0.22	0.22
	2	0.22	0.22	0.22	0.2	0.2	0.2
	3	0.2	0.2	0.2	0.18	0.18	0.18
	4	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.18
	5	0.16	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16
	6	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16
	7	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15
	8	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	9	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	10	0.12	0.14	0.14	0.12	0.14	0.14
	11	0.1	0.14	0.14	0.1	0.14	0.14
	12	0.1	0.12	0.14	0.1	0.12	0.14
	13	0.05	0.12	0.12	0.1	0.12	0.12
	14		0.12	0.12	0.05	0.12	0.12
	15		0.1	0.12		0.1	0.12
	16		0.1	0.12		0.1	0.12
	17		0.05	0.12		0.1	0.12
	18			0.12		0.05	0.12
	19			0.1			0.1
	20			0.1			0.1
	21			0.05			0.1
	22						0.05
	23						
	24						
	25						
	26						

### เกลียวทอเกลียวเอียง (PT)

		สำหรับภายนอก				สำหรับภายใน		
พิทช์		28	19	14	11	19	14	11
ความสูงเกลียว		0.6	0.86	1.16	1.48	0.86	1.16	1.48
ระยะกั้นลึกลับ		0.7	0.96	1.26	1.58	0.96	1.26	1.58
จำนวนครั้ง	1	0.25	0.28	0.3	0.3	0.22	0.25	0.25
	2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.2	0.22	0.22
	3	0.1	0.18	0.2	0.22	0.18	0.18	0.18
	4	0.1	0.15	0.15	0.18	0.16	0.14	0.18
	5	0.05	0.1	0.11	0.15	0.1	0.12	0.15
	6		0.05	0.1	0.12	0.05	0.1	0.13
	7			0.1	0.11	0.05	0.1	0.12
	8			0.05	0.1		0.1	0.1
	9				0.1		0.05	0.1
	10				0.05			0.1
	11							0.05
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							

### เกลียวทอเกลียวเอียง (NPT)

		สำหรับภายนอก				สำหรับภายใน		
พิทช์		18	14	11.5	8	14	11.5	8
ความสูงเกลียว		1.14	1.47	1.79	2.58	1.47	1.79	2.58
ระยะกั้นลึกลับ		1.24	1.57	1.89	2.68	1.57	1.89	2.68
จำนวนครั้ง	1	0.2	0.25	0.25	0.3	0.22	0.22	0.25
	2	0.18	0.22	0.22	0.25	0.2	0.2	0.2
	3	0.17	0.2	0.2	0.2	0.18	0.18	0.2
	4	0.16	0.18	0.18	0.2	0.18	0.18	0.2
	5	0.14	0.17	0.18	0.2	0.16	0.16	0.2
	6	0.12	0.16	0.17	0.2	0.14	0.16	0.2
	7	0.12	0.12	0.16	0.18	0.12	0.16	0.18
	8	0.1	0.12	0.14	0.18	0.12	0.14	0.18
	9	0.05	0.1	0.12	0.16	0.1	0.12	0.16
	10		0.05	0.12	0.16	0.1	0.12	0.16
	11			0.1	0.14	0.05	0.1	0.14
	12			0.05	0.14		0.1	0.14
	13				0.12		0.05	0.12
	14				0.1			0.1
	15				0.1			0.1
	16				0.05			0.1
	17							0.05
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เงื่อนไขการตัดกิ่งทั่วไปและอัตราป้อนเข้าตัดเดือนวน

### แนวทางการกลิ้งเกลียว





กำหนดอัตราป้อนต่อเที่ยวและจำนวนเกลียว โดยอ้างอิงจากตารางและรายละเอียดข้างล่าง

พิทช์	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5 ~
จำนวนเกลียว	48	32	24	20	16	14	12	10	8	7	6	5.5	5 ~
จำนวนเที่ยว	4 ~ 6	4 ~ 7	4 ~ 8	5 ~ 9	6 ~ 10	7 ~ 12	7 ~ 12	8 ~ 14	10 ~ 16	11 ~ 18	11 ~ 18	11 ~ 19	12 ~ 24

หมายเหตุ:

- เมื่อใช้เม็ดเม็ดแบบเต็มโปรไฟล์ตั้งค่าอัตราการป้อนเข้าโดยการนำค่าระยะเมื่อเก็บละเอียดที่เหลือไว้ 0.1 มม. มาคำนวณด้วย
- ตั้งค่าอัตราการป้อนแรกเข้าได้ถึง 150 ~ 200% ของรัศมีมุมมีด R และไม่ให้อเกิน 0.5 มม.
- จำนวนอัตราป้อนเข้าระหว่างเที่ยวสุดท้ายต้องอย่างน้อย 0.5 มม. การตัดเดือนควรตัดให้โดนงาน (อัตราป้อนเข้าที่น้อยมากหรือตัดไม่โดนงานทำให้ผลิตเสียตีสัก ทำให้อายุงานสั้นลง)
- เม็ดเม็ดแบบโปรไฟล์บางส่วน หรือเม็ดกลิ้งในรู มีรัศมีมุม R ที่เล็ก ทำให้ลดอัตราป้อนเข้าต่อเที่ยว และเพิ่มจำนวนเที่ยว

## วิธีป้อนเข้าตัดเดือนสำหรับด้ามทรง ST-type

วิธีป้อนเข้า	คุณสมบัติ
 <p>ป้อนเข้า (ป้อนเข้าแนวรัศมี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>วิธีง่ายสุดและทั่วไป เหมาะสำหรับระยะพิทช์เล็กกับวัสดุชิ้นงานที่ตัดเดือนง่าย</li> <li>จุดสัมผัสของเศษกับเม็ด ทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายจะมากขึ้น ทำให้เกิดโหลดตรงปลายรัศมีมุมมีดมากขึ้น และเป็นผลลัพธ์ของการสะท้อนได้</li> <li>เมื่อครั้งหนึ่งของมุมร่องเกลียวไม่สมมาตรกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา การป้อนเข้าในทิศทาง 1/2 ของมุมร่องเกลียวจะรับประกันว่าตัดเดือนตรงคมตัดเท่ากันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา</li> </ul>
 <p>ใช้คมตัดด้านเดียว (คมตัดด้านหน้า)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เหมาะสำหรับระยะพิทช์ใหญ่และวัสดุตัดเดือนง่าย ป้องกันการสะท้อน</li> <li>การไหลตัวของเศษเป็นทอศทางเดียวและไปได้ดี น่าพอใจ</li> <li>คมตัดด้านขวามีแนวโน้มที่จะสึกหรอหนักขึ้น</li> </ul>
 <p>ป้อนเข้าคมตัดด้านเดียว-ประยุกต์ (อัตราป้อน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เหมาะสำหรับระยะพิทช์ใหญ่ๆ หรือวัสดุชิ้นงานที่ตัดเดือนง่าย ป้องกันการสะท้อน</li> <li>เศษถูกผลึกออกเพียงด้านเดียว ควบคุมรูปร่างเศษได้เป็นที่น่าสนใจ</li> <li>คมตัดฝั่งขวาตัดเดือนบ้าง ดังนั้นการสึกหรอของคมตัดนี้ สามารถเชื่อได้ว่าน่าจะหายไป</li> </ul>
 <p>ใช้คมตัดสองด้าน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เหมาะสำหรับระยะพิทช์ใหญ่และสำหรับวัสดุตัดเดือนง่าย ป้องกันการสะท้อน</li> <li>เศษมีการไหลตัวทั้งสองทิศทางซ้ายและขวา ซึ่งเป็นผลทำให้อาจเกิดการพันกันของเศษ</li> <li>คมตัดซ้ายและขวาถูกใช้งาน การสึกหรอแบบปกติจะเกิดขึ้นและทำให้อายุการใช้ยาวขึ้น</li> </ul>

# ข้อมูลทางเทคนิค

## การเลือกด้ามมีดชนิด ST

### การเลือกด้ามกลึงเกลียวใน

#### ● ความสัมพันธ์ระหว่างด้ามกลึงในและเกลียวและเกลียวที่สามารถกลึงได้

ความสัมพันธ์ระหว่างด้าม, เม็ดมีดเกลียวที่ถูกกลึง, และแผ่นซิมรองที่ถูกเปลี่ยนสภาพในภาพในตารางเหล่านี้ เกณฑ์กำหนดไว้ดังนี้



- เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสุดที่เข้ากลึงได้
- อัตราส่วนระหว่าง L/D ของด้าม
- มุมหลบของเกลียว
- เงื่อนไขการกลึง


โดยเฉพาะ เมื่อกำลังกับรูที่มีขนาดเล็กสุดตามกำหนด การชดเชยค่ามุม หลบ ต้องทำโดยระมัดระวัง

ยิ่งกว่านั้น ในการกลึงเกลียว ด้วยเหตุที่เศษกลึงไม่สามารถหักเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยได้ การเลือกขนาดด้ามต้องพิจารณาระยะห่างที่เพียงพอ (C1)

#### สัญลักษณ์

- แนะนำให้ใช้
- ใช้ได้
- 2** ต้องเปลี่ยนแผ่นซิมรอง เลuchtที่ "2" หมายถึง "เปลี่ยนแผ่นซิมรองที่มีมุม lead 2°"
- ไม่สามารถใช้งานได้

ระยะห่าง C1		$C_1 \geq 3 \text{ มม.}$ (สำหรับเม็ดมีดรุ่น 6IR สามารถใช้ระยะเมื่อ $\geq 1 \text{ มม.}$ )
อัตราส่วน ระยะยื่น L/D		ด้ามเหล็ก
		ด้ามคาร์ไบด์
		$L/D \leq 2 \rightarrow \text{○}$
		$L/D \leq 3 \rightarrow \text{○}$



#### วิธีใช้ตาราง

- ขั้นตอนแรก หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว ตัวอย่าง: M35 X 1.5
- ตารางจะระบุ มุม lead คือ 0°48'
- รหัสของเม็ดมีดที่ใช้กันเป็น IR15ISO
- จากในแถวไล่เรียงไปทางขวามือจะเห็นเครื่องหมาย  และ  โดยที่เครื่องหมาย  หมายถึงประเภทด้ามที่เหมาะสมที่สุด เครื่องหมาย  ระบุด้ามที่สามารถใช้ได้ แต่ความแข็งแรงน้อยกว่าเพราะว่าขนาดด้ามที่เล็กกว่ารูกลึงเกลียวของเครื่องหมาย  ยกตัวอย่าง: CNR0025R16 and TCNR0020R16DT เป็นด้ามที่เหมาะสมที่สุด สำหรับเม็ดมีด 16R15ISO
- ในกรณีเกลียว M33 X 3 และมีมุม lead 1°46' จากในแถวไล่เรียงไปทางขวามือจะเห็นเครื่องหมาย **2** ซึ่งหมายความว่า ควรเปลี่ยนแผ่นซิมรองเป็นแบบ 2° กรุณาดูหน้า B405 เกี่ยวกับการคำนวณหามุม lead

### เกลียวพิตซ์ละเอียด ระบบเมตริก (ISO)

(กรุณาไปที่หน้า L051 เพื่อดูตารางตัวเต็ม)

Nominal size	Pitch	Effective diameter	Lead angle	Shank material	Steel shank										Carbide shank				"Tsupari-Ichiban"																						
					6IR		11IR		16IR		22IR		6IR	11IR	16IR	16IR	22IR																								
					Holder Cat. No.	Insert Cat. No.	Holder Cat. No.	Insert Cat. No.	Holder Cat. No.	Insert Cat. No.	Holder Cat. No.	Insert Cat. No.	Holder Cat. No.	Insert Cat. No.	Holder Cat. No.	Insert Cat. No.	Holder Cat. No.	Insert Cat. No.																							
M33×1.5	1.5	32.03	0°51'	IR15ISO	SNR0006H06-2	SNR0006H06-3	SNR0008H06-2	SNR0008H06-3	SNR0010K11	SNR0010K11-2	SNR0013L11	SNR0013L11-2	SNR0016M16	SNR0016M16-2	CNR0020P16	CNR0025R16	CNR0032S16	SNR0020Q22	SNR0020Q22-2	CNR0025R22	CNR0032S22	SNR0006K06SC-2	SNR0006K06SC-3	SNR0008K06SC-2	SNR0008K06SC-3	SNR0010M11SC	SNR0010M11SC-2	SNR0012P11SC	SNR0012P11SC-2	SNR0016R16SC	SNR0016R16SC-2	TSNR0016Q16	TCNFR0020R16DT	TCNFR0025S16DT	TCNFR0032T16DT	TSNR0020R22	TSNR0025S22DT				
M33×2	2	31.7	1°09'	IR20ISO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
M33×3	3	31.05	1°46'	IR30ISO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
M35×1.5	1.5	34.03	0°48'	IR15ISO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
M36×1.5	1.5	35.03	0°47'	IR15ISO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
M36×2	2	34.7	1°03'	IR20ISO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M36×3	3	34.05	1°03'	IR20ISO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M38×1.5	1.5	37.03	0°47'	IR15ISO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•























# เปิดมิดกลึงเกลียว

## อบอสูท



การวางแนวคมตัด และ คำอธิบายของเปิดมิดทำเกลียว

	แบบ A	แบบ B	แบบ N
ด้าน ขวา	 a > b	 a < b	 a = b
ด้าน ซ้าย	 a > b	 a < b	 a = b

## 005 - A 60 - F R 12 JXTG





เมื่อต้องใช้เปิดมิด A และเปิดมิด B





ทำเกลียวชิดผนัง

การทำเกลียวหลังจากการหมุนกลับ





จำเป็นต้องมีการอินเตอร์คัตก่อนหน้า

ขั้นตอนทำเกลียวในแกนหมุนหลัก



Threading operation following back-turning



# ระบบการกำหนดรหัสสำหรับเบ็ดมิดกลิ้งเกลียว

## ระบบการกำหนดรหัสสำหรับเบ็ดมิดชนิด TT

เบ็ดมิด

<b>TT</b>	<b>R</b>	<b>42</b>	<b>M</b>	<b>-005</b>
	1	2	3	4
	1 ด้าน	2 ขนาดเม็ดมิด (มม.)	3 ชนิดของเกลียว	4 รัศมีมุม (มม.)
	R ขวา L ซ้าย	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 ความหนา 3.2	M 60° องศาเกลียว W 55° องศาเกลียว	ว่าง 0 -005 0.05

ด้ามมิด

<b>TT-</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>R</b>	<b>E</b>
	1	2	3	4
	1 ความสูงของด้าม (มม.)	2 ความกว้างของด้าม (มม.)	3 ด้าม	4 กลิ้งนอกหรือกลิ้งใน
			R ขวา L ซ้าย	E กลิ้งนอก I กลิ้งใน

## ระบบการกำหนดรหัสสำหรับเบ็ดมิดชนิด ST

<b>16</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>175</b>	<b>ISO</b>	<b>B</b>
1	2	3	4	5	6
1 ขนาดเม็ดมิด (เส้น ผศก. (มม) รหัส	2 กลิ้งนอกหรือกลิ้งใน	3 ด้าน	4 ชนิดของเกลียว	5 ชนิดของเกลียว	6 หน้าหักหลายเศษ
6 - 11 6.35 16 9.525 22 12.7 27 15.875	E กลิ้งนอก I กลิ้งใน	R ขวา L ซ้าย	เม็ดมิดโปรไฟล์บางส่วน A พิพซ์ : 0.5 - 1.5 มม. TPI : 48 - 16 AG พิพซ์ : 0.5 - 1.5 มม. TPI : 48 - 16 G พิพซ์ : 0.5 - 1.5 มม. TPI : 48 - 16 N พิพซ์ : 0.5 - 1.5 มม. TPI : 48 - 16 Z พิพซ์ : 0.5 - 1.5 มม. TPI : 48 - 16 เม็ดมิดแบบเต็มโปรไฟล์ พิพซ์ (มม.) x10 หรือ 100 TPI (เกลียวต่อนิ้ว) (ตัวอย่าง) 05: 0.5 มม. พิพซ์ x10 175: 1.75 มม. พิพซ์ x100 14: 14 TPI	เม็ดมิดโปรไฟล์บางส่วน 60° องศามุม *60 55° องศามุม *55 TR สี่เหลี่ยมคางหมู 30° ACME สี่เหลี่ยมคางหมู 29° เม็ดมิดแบบเต็มโปรไฟล์ ISO เมตริก UN Unified W Whitworth PT เกลียวท่อเพอร์ NPT เกลียวท่อเพอร์มาตรฐาน NPTF เกลียวท่อเพอร์มาตรฐาน RAPI API round RD API buttress BAPI API buttress RD Round (DIN405) UNJ UNJ MJ	B มี (ตัวเลขมาตรฐาน) M มี CB มี - ไม่มี

# ข้อมูลทางเทคนิค

## THREADMILLING

### โปรแกรม CNC กัดเกลียวสำหรับเกลียวใน

เกลียวขวา (การกัดไล่ระดับ) จากล่างขึ้นบน โปรแกรมจะขึ้นอยู่กับศูนย์กลางเครื่องมือ  
 วิธีการตั้งโปรแกรมวิธีนี้ไม่ต้องตั้งค่าชดเชยรัศมีของเครื่องมือ นอกจากค่าชดเชยการสึกหรอ

$$A = \frac{D_o - D}{2}$$

A = รัศมีของเส้นทางเครื่องมือ  
 D<sub>o</sub> = เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวหลัก  
 D = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด

#### โปรแกรมทั่วไป

```
G90 G00 G54 G43 H1X0 Y0 Z10 S (n : จำนวนรอบ)
G00 Z- (ถึงความลึกเกลียว)
G01 G91 G41 D1 X (A/2) Y-(A/2) Z0 F (จุดกึ่งกลางของเครื่องมือ)
G03 X(A/2) Y(A/2) R(A/2) Z(1/8 พิตช์) F (ขอบคมตัด)
G03 X0 Y0 I-(A) J0 Z (พิตช์)
G03 X-(A/2) Y(A/2) R (A/2) Z(1/8 พิตช์)
G01 G40 X -(A/2) Y-(A/2) Z0
G90 X0 Y0 Z0
```

#### เกลียวภายใน

ตัวอย่าง: M20x2.0 IN-RH (ความลึกเกลียว 20 มม.)

เครื่องมือ: MTEC1010C27 2.0ISO  
 (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเฉือน 10 มม.)



$$A = (D_o - D) / 2 = (20 - 10) / 2 = 5$$

$$A/2 = 2.5$$

(การชดเชยเครื่องมือของรัศมี=0)

```
G90 G0 G54 G43 G17 H1X0 Y0 Z10 S4000
G0 Z-20
G01 G91 G41 D1X 2.5 Y-2.5 Z0 F840
G03 X2.5 Y2.5 R2.5 Z0.25 F420
G03 X0 Y0 I-5.0 J0 Z2.0
G03 X-2.5 Y2.5 R2.5 Z0.25
G01 G40 X-2.5 Y-2.5 Z0
G90 G0 X0 Y0 Z0
M30
%
```

#### เกลียวใน




$$F \text{ (จุดกึ่งกลางเครื่องมือ)} = n \times f \times z$$

$$F \text{ (ขอบคมตัด)} = \frac{D_o - D}{D_o} \times n \times f \times z$$

n : ความเร็วรอบ นาที-1  
 f : รอบ/ฟัน  
 z : จำนวนคมตัด

#### เกลียวนอก




การกัดเกลียวสามารถกัดเกลียวในชิ้นส่วนที่ไม่สมมาตร  
 โดยใช้โปรแกรมการแก้ไขแบบเฮลิคอลลในเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์รุ่นใหม่



สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, โปรดดูที่คำแนะนำ การกัดเกลียว

# การกำหนดรหัสสำหรับ SOLIDTHREAD



เกรด

A

เปิดปิด

B

ด้านกลึงนอก

C

ด้านคว้าน

D

ภายนอกเกลียว

E

ภายนอกเรียว

F

ภายนอกเล็ก

G

หัวกัด

H

เอ็นมิลล์

I

ดอกสว่าน

J

ระบบชุดจับกุญ

K

คู่มือผู้ใช้

L


ดัชนี

M

# เครื่องมือตัดแยกและเซาะร่อง

**TUNG CUT**

● ระบบเซาะร่อง



ตัวจับยึดแบบโมโนบล็อก

มีความแข็งแรง มั่นคง !

อะแดปเตอร์

มีจำหน่ายสำหรับการ  
ตัดเฉือนในแบบต่างๆ !

ใบมีดพร้อมตัวจับยึด

เหมาะสำหรับงานกลึงที่มี  
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ !

● Insert Application

เม็ดมีด	การทำงาน						
	งานเซาะร่อง			ตัดแยก	งานกลึง		
	ภายนอก	ภายใน	ด้านหน้า		ภายนอก	ภายใน	ด้านหน้า
DGM / SGM	●		●	●			
DGS / SGS	●		●	●			
DGG	●		●	●			
DGL	●		●	●			
DGE	●		●	●			
DTM	●		●	●	●		●
DTE	●		●	●	●		●
DTX	●	●	●	●	●	●	●
DTR / STR	●	●	●		●		●
DTIU	●	●					
DTI		●				●	
DGIM / DGIS		●					
DTF			●				●
DTA					●	●	
SGN	●						
STH					●	●	●

# เครื่องมือตัดแยกและเซาะร่อง

**TUNG**CUT

ลักษณะของเศษที่ดี




การตัดแยกและเซาะร่อง


เหล็กกล้าคาร์บอน  
(S45C / C45)




**DGM4-030**




**DGS4-030**




**DTE4-040**




**DTX4-040**



**DTE400-040**



**DTM4-040**




การตัดแยกและเซาะร่อง


สแตนเลส  
(SUS304 / X5CrNi18-9)




**DGM4-030**




**DGS4-030**




**DTE4-040**




**DTX**



**DTE400-040**



**DTM4-040**



เกรด

เม็ดบด

ด้านกลึงออก

ด้านความใบ

ปากกลึงเกลียว

ปากเซาะร่อง

ปากขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นมิล

ดอกสว่าน

ระบบชุดจับกุญ

คู่จับคู่ไข

ตัวจับ



# เครื่องมือตัดแยกและเซาะร่อง

## TUNG CUT

ลักษณะของเศษที่ดี

● สามารถควบคุมเศษได้อย่างดีเยี่ยมที่อัตราป้อนต่ำ

**P** เหล็กแปะรีง (B1/52100/SUJ2)

**DGL**  
หน้าสายหักเศษที่เป็นตัวเลือกแรกสำหรับเหล็กแปะรีง ให้การควบคุมเศษที่ดีเยี่ยม



วัสดุ : SUJ2  
 ด้ามจับ : CTER2525-3T09  
 เม็ดเม็ด : DGL3-025  
 ความเร็วตัด : Vc = 50, 100 ม./นาที  
 ความกว้างร่อง : 3 มม.

	$f = 0.03$	$f = 0.05$	$f = 0.07$	$f = 0.1$
$Vc = 50$				
$Vc = 100$				

## เมื่อใช้เม็ดเม็ด STH

รูปทรงไวเปอร์ประกอบด้วยส่วนโค้งยาว เม็ดเม็ด TungCut CBN จึงสามารถเก็บผิวละเอียดได้อย่างยอดเยี่ยม

### TUNG CUT

อัตราป้อน:  $f = 1$  มม./รอบ

คุณภาพพื้นผิว  
 $Ra = 0.3 \mu m$


### เม็ดเม็ดกลิ้ง ISO (รัศมีปลายคมตัด 0.8 มม.)

อัตราป้อน:  $f = 0.1$  มม./รอบ

คุณภาพพื้นผิว  
 $Ra = 0.4 \mu m$

**H** เม็ดเม็ด : STH500-SR BXA10  
 : 2QP-CNGA120408 BXA10  
 ด้ามจับ : CTEL2525-5T12  
 : ACLNL2525M12-A  
 วัสดุชิ้นงาน : SCM415 (60HRC)  
 ความเร็วตัด :  $Vc = 150$  ม./นาที  
 อัตราป้อน :  $f = 0.1, 1$  มม./รอบ  
 ความลึกการตัด :  $ap = 0.1$  มม.  
 การทำงาน : กลิ้งภายนอก, กลิ้งต่อเนื่อง  
 การหล่อเย็น : เปียก

การกำหนดรหัส	CW±0.025	การทำงาน	Minimum undercutting required (mm)
STH300-SR	3	กลิ้งปก	1.5
		กลิ้งปาดหน้า	0.4
STH500-SR	5	กลิ้งปก	2.5
		กลิ้งปาดหน้า	0.7




# ข้อมูลทางเทคนิค


## เครื่องมือตัดแยก และชะระ่อง

วิธีประกอบ และถอดไขว่ และเปิดไขว่ **TUNGMSYSTEM**


### ● วิธีประกอบ




1 ถอดสกรูทั้ง 4 ตัวออก และตรวจสอบดูให้แหวนรองอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง



2 ใส่ใบมีด และยึดด้วยสกรูด้านล่างทั้ง 2 ตัว




3 ใส่มีดมีดเข้าไปในฟ็อคเก็ต และขันสกรูตรงกลางให้แน่น




4 ใส่สกรูตัวยาวจากด้านบน และขันสกรูให้แน่น

โปรดปฏิบัติตามลำดับการติดตั้งที่แสดงด้านบน เมื่อขันสกรูเข้าที่ตามลำดับ 4→3 การยึดมีดมีดอาจยังไม่เพียงพอ และไม่เสถียร

### ● วิธีถอดออก




1 ขั้นตอนแรก ขันคลายสกรูตัวยาวจากด้านบน



2 ขันคลายสกรูตัวกลาง และถอดมีดมีดออก



ขันคลายสกรูตัวยาวจุดเดียว ยังไม่สามารถถอดมีดมีดได้



※ ชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดนี้มาให้พร้อมตามจับ

## ขั้นตอนการประกอบ และถอดไขว่ และเปิดไขว่

## EASYMCUT



1 ใส่มีดมีดในฟ็อคเก็ต

2 ใส่ประแจในช่อง และขันมีดมีดให้เข้า ฟ็อคเก็ตของตัวยึดประแจ

3 ถอดออก



คู่มือผู้ใช้

เกร็ด

เปิดไขว่

ด้านกลีบออก

ด้านคว่ำใบ

ปากกลีบเกลียว

ปากชะระ่อง

ปากขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นบิด

ดอกลวน

ระบบชุดจับกุญ


คู่มือผู้ใช้

ดัชนี

# ข้อมูลทางเทคนิค


## เครื่องมือสำหรับงานกัด

### การเรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ของหัวกัด



### ลักษณะของหัวกัดและการใช้งาน

เงื่อนไข		ลักษณะมุมคายต่างๆและการใช้งาน			
		เม็ดมีดมุมลบ-เม็ดมีดมุมลบ	เม็ดมีดมุมลบ-เม็ดมีดมุมบวก	เม็ดมีดมุมบวก-เม็ดมีดมุมบวก	
ลักษณะคมตัด	$\gamma_p$ (GAMP)	-	+	+	
	$\gamma_f$ (GAMP)	-	-	+	
	$\gamma_0$	-	+	+	
วัสดุ	เหล็กคาร์บอน, และเหล็กผสม(<300HB)	△	○	○	
	สแตนเลส สตีล (<300HB)	×	○	○	
	เหล็กแมกนีเซียม (<300HB)	△	○	○	
	เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว	○	○	○	
	อลูมิเนียมผสม	×	○	○	
	โลหะผสมทองแดง	×	○	○	
	ไทเทเนียมผสม	×	○	○	
	เหล็กชุบแข็ง (40 ~ 55HRC)	○	○	×	
คุณสมบัติเด่น		· คมตัดแข็งแรงสูง · สามารถใช้คมตัดได้หลายมุม	· คายเศษได้ดี · คมตัดแข็งแรงสูงและตัดเฉือนได้ดี	· การตัดที่เหมาะสม	
ตัวอย่างหัวกัด		DoPent	TungMill DoTripleMill	TFE12 DPD09	




# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกัด

### สูตรคำนวณสำหรับงานกัด

#### ● ความเร็วตัด



● ความเร็วตัด (คำนวณจาก ความเร็วรอบ)

$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \quad (\text{m/min})$$

$V_c$  : ความเร็วตัด (ม./นาที)  
 $D$  : เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)  
 $n$  : ความเร็วรอบ (นาที<sup>-1</sup>)  
 $\pi \approx 3.14$


● ความเร็วรอบ (คำนวณจาก ความเร็วตัด)

$$n = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times D} \quad (\text{min}^{-1})$$

● ความเร็วการป้อนและอัตราป้อน


$$V_f = f_z \times z \times n \quad (\text{mm/min})$$

$V_f$  : อัตราป้อนของโต๊ะขึ้น (มม./นาที)  
 $f_z$  : อัตราป้อนต่อฟัน (มม./ฟัน)  
 $z$  : จำนวนคมตัด  
 $n$  : ความเร็วรอบ (นาที<sup>-1</sup>)



ความเร็วการป้อนนั้นมีความสัมพันธ์กับความเร็วของหัวกัดและวัสดุชิ้นงาน ในเครื่องจักรกัดงานทั่วไป เรียกว่า อัตราป้อนของโต๊ะขึ้นงาน ในงานกัดนั้นอัตราป้อนตัวฟันมีความสำคัญมาก ในแคตตาล็อกจะมีเงื่อนไขในการตัดที่เหมาะสมโดยแสดง  $V_c$  และ  $f_z$  จากนั้นใช้สูตรการคำนวณด้านบนเพื่อคำนวณหา  $V_f$  เพื่อป้อนข้อมูลลงเครื่องจักร


#### ● ระยะเวลาตัดบนผิวงาน



$$T = \frac{L}{V_f} \quad (\text{min})$$

$T$  : ระยะเวลาตัด (นาที)  
 $L$  : ความยาวอัตราป้อนของโต๊ะขึ้นงาน ( $l$  : ความยาวของชิ้นงาน (มม.) +  $\phi DC$  : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัด (มม.) (DC, DCX))  
 $V_f$  : อัตราป้อนของโต๊ะขึ้นงาน (มม./นาที)  
 ( ) สัญลักษณ์ในวงเล็บคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในแคตตาล็อก (ตามมาตรฐาน ISO)


### ระยะกินลึกและความกว้างในงานกัด



● ระยะกินลึก

กำหนดโดยระยะที่ต้องการกัดงานและความสามารถของเครื่องจักร ในกรณีหัวกัดจะมีข้อกำหนดในการกัด

$a_p$  : ระยะกินลึก (มม.)



● ความกว้างในการกัดและมุมเข้างาน

มุมเข้างานที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวกัด, ตำแหน่งและวัสดุ เป็นต้น โดยปกติจะใช้ค่าตามตารางด้านล่างเพื่อเป็นแนวทาง

$D$  : เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)  
 $E$  : มุมเข้างาน  
 $a_e$  : ความกว้างการกัด (มม.)  
 ( ) สัญลักษณ์ในวงเล็บคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในแคตตาล็อก (ตามมาตรฐาน ISO)

ปาดหน้า

วัสดุชิ้นงาน	มุมเข้างานที่เหมาะสม	เส้น ผศ. และความกว้างการกัด $a_e$
เหล็กกล้า	~ 42°	$a_e \cong \frac{2}{3} D$
เหล็กหล่อ	~ 53°	$a_e \cong \frac{4}{5} D$

กัดบ่าฉาก

วัสดุชิ้นงาน	มุมเข้างานที่เหมาะสม	เส้น ผศ. และความกว้างการกัด $a_e$
เหล็กกล้า	~ 30°	$a_e \cong \frac{3}{5} D$
เหล็กหล่อ	~ 40°	$a_e \cong \frac{3}{4} D$

# ข้อมูลทางเทคนิค


## เครื่องมือสำหรับงานกัด

### ■ ความเรียบของผิวชิ้นงานสำเร็จ


(1) ทฤษฎีผิวเรียบ

ทฤษฎีความเรียบที่แสดงในรูปด้านล่างเป็นทฤษฎีเดียวกับงานกลึง 1 จุด

● มีรัศมีคมตัด RE



● ไม่มีรัศมีคมตัด RE




$R_{th}$  : ค่าความเรียบผิวจากทฤษฎี ( $\mu\text{m}$ )

$f_z$  : อัตราป้อนต่อฟัน (มม./ฟัน)

RE : รัศมีมุมเม็ด (มม.)

$\alpha$  : องศาการเข้างาน

$\beta$  : มุม lead ของเม็ดเม็ด




(2) ความเรียบผิวจริงที่เกิดขึ้น

ในงานกัดจริงนั้นจะมีจำนวนคมตัดมากและอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ระดับที่แตกต่างกันมากที่สุดนั้นเรียกว่า "รินเอาท์" ( $R_p$ )

สืบเนื่องจากคมตัดในการกัดสามารถเกิดความไม่สม่ำเสมอของระดับสูงและต่ำของเม็ดเม็ด จึงทำให้เกิดรอยมาร์คหลังจากงานกัดปาดหน้าได้ โดยปัจจัยหลักเกิดมาจากอัตราป้อนต่อฟันเป็นสำคัญ

### ■ การปรับปรุงเรื่องความเรียบผิว



ค่าของ "รินเอาท์" : จะต้งน้อยที่สุด ใช้อัตราป้อนต่ำ และใช้ความเร็วรอบสูงนอกจากนี้ การปรับปรุงความเรียบผิวให้มีประสิทธิภาพมาก ทำได้โดยวิธีต่อไปนี้

(1) ในกรณีหัวกัดทั่วไป

ใช้เม็ดเม็ดไวเปอร์ ตามที่แสดงในภาพด้านซ้าย

(2) ใช้หัวกัด รูน ซุปเปอร์ฟิเนซ

- ให้หัวกัด รูน TFD 4400-A และ รูน TFD 4400IA (ระยะกินลึก < 1.0 มม.) ร่วมกับเม็ดเม็ดกัด สำหรับงานละเอียดทั่วไป
- ใช้หัวกัด รูน NMS และ SFP4000 สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกัด

### การคำนวณกำลังเครื่องจักร

$$P_c = \frac{k_c \times a_p \times a_e \times V_f}{60 \times 1000 \times 1000} \text{ (kW)}$$



กำลังของเครื่องจักรนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของหัวกัดที่ใช้และมอเตอร์ที่เครื่องจักรทำงาน ค่าที่ได้จากการคำนวณจากสูตรด้านบนเป็นแค่ค่าคร่าวๆ

- $P_c$  : กำลังเครื่องจักร (กิโลวัตต์)
- $k_c$  : ค่าแรงตัดเฉือน (นิวตัน/มม<sup>2</sup>)  
[ตามตารางข้างล่าง]
- $a_p$  : ระยะกินลึก
- $a_e$  : ความกว้างการตัด (มม.)
- $V_f$  : อัตราป้อนของโต๊ะชิ้นงาน (มม./นาที)

### ● ค่าของแรงตัดเฉือนจำเพาะ ( $k_c$ )

วัสดุชิ้นงาน	ความทนต่อแรงดึง MPa	ค่าของแรงตัดเฉือนจำเพาะ อัตราป้อนของโต๊ะชิ้นงานบนอัตราป้อนต่อแผ่น $k_c$ (นิวตัน/มม <sup>2</sup> )				
		0.1 (มม./ฟิ้น)	0.15 (มม./ฟิ้น)	0.2 (มม./ฟิ้น)	0.3 (มม./ฟิ้น)	0.4 (มม./ฟิ้น)
SS400	520	2150	2000	1900	1750	1650
S55C	770	1970	1860	1800	1760	1620
SCM435	730	2450	2350	2200	1980	1710
SKT4	(HB352)	2030	2010	1810	1680	1590
SC450	520	2710	2530	2410	2240	2120
FC250	(HB200)	1660	1450	1320	1150	1030
Al (Si)	200	660	580	522	460	410
Brass	500	1090	960	877	760	680

### ● ค่าของแรงตัดเฉือนจำเพาะ ( $k_c$ )



### ● ตารางเปลี่ยนความเร็วตัดเป็นรอบ

เส้นผ่านศูนย์กลาง DC, DCX (มม.)	ความเร็วตัด ( $V_c$ ) ม./นาที												
	10	30	50	100	125	150	200	300	500	800	1,000	2,000	4,000
10	318	955	1,592	3,184	3,980	4,777	6,369	9,554	15,923	25,477	31,847	63,694	127,388
12	265	796	1,326	2,653	3,317	3,980	5,307	7,961	13,269	21,231	26,539	53,078	106,157
16	199	597	995	1,990	2,488	2,985	3,980	5,971	9,952	15,923	19,904	39,808	79,617
20	159	477	796	1,592	1,990	2,388	3,184	4,777	7,961	12,738	15,923	31,847	63,694
25	127	382	636	1,273	1,592	1,910	2,547	3,821	6,369	10,191	12,738	25,477	50,955
30	106	318	530	1,061	1,326	1,592	2,123	3,184	5,307	8,492	10,615	21,231	42,462
32	99	298	497	995	1,244	1,492	1,990	2,985	4,976	7,961	9,952	19,904	39,808
35	90	272	454	909	1,137	1,364	1,819	2,729	4,549	7,279	9,099	18,198	36,396
40	79	238	398	796	995	1,194	1,592	2,388	3,980	6,369	7,961	15,923	31,847
50	63	191	318	636	796	955	1,273	1,910	3,184	5,095	6,369	12,738	25,477
63	50	151	252	505	631	758	1,011	1,516	2,527	4,044	5,055	10,110	20,220
80	39	119	199	398	497	597	796	1,194	1,990	3,184	3,980	7,961	15,923
100	31	95	159	318	398	477	636	955	1,592	2,547	3,184	6,369	12,738
125	25	76	127	254	318	382	509	764	1,273	2,038	2,547	5,095	10,191
160	19	59	99	199	248	298	398	597	995	1,592	1,990	3,980	7,961
200	15	47	79	159	199	238	318	477	796	1,273	1,592	3,184	6,369
250	12	38	63	127	159	191	254	382	636	1,019	1,273	2,547	5,095
315	10	30	50	101	126	151	202	303	505	808	1,011	2,022	4,044

หมายเหตุ : ค่าที่แสดงในตารางไม่ได้มีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง และค่าความแน่นการประกอบหัวกัดเตอร์มาคิดด้วย ดังนั้นเมื่อนำค่าในตารางไปใช้ที่ความเร็วสูง ควรคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวด้วย

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานกัด


### การแก้ปัญหาบนกัด

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีป้องกันและแก้ปัญหา
การสึกหรออย่างรวดเร็วของคมตัด	• เลือกใช้เม็ดมิดเกรด (การต้านทานการสึกหรอไม่เพียงพอ)	• P30 (คาร์บอน) → เซอร์เมต, เกรดเคลือบผิว (สำหรับเหล็ก)
	• ความเร็วตัดสูงเกินไป	• K10 (คาร์บอน) → เกรดเคลือบผิว (สำหรับเหล็กหล่อ)
	• อัตราป้อนไม่พอ	• เลือกความเร็วตัดที่เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานและเกรดของเม็ดมิด
การแตกบิ่นอย่างรวดเร็วของคมตัด	• ใช้เม็ดมิดเกรด (ความเหนียวไม่เพียงพอ)	• เซอร์เมต → P30 (สำหรับเหล็ก), K10 → K20 (สำหรับเหล็กหล่อ)
	• ตัดเฉือนวัสดุแข็งและผิวงานที่ไม่ปกติ	• ลดความเร็วตัด
	• ใช้อัตราป้อนสูงเกินไป	• ใช้เม็ดที่มีความแข็งแรงคมกัดสูง
	• มีแรงกระทำมากเกินไปบริเวณคมตัด	• เลือกใช้อัตราป้อนที่เหมาะสมโดยอ้างอิงจากเงื่อนไขการตัดที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก
	• กัดงานที่เป็นโลหะผสม	• เลือกใช้มุมเข้างานให้ถูกต้อง
การแตกร้าว	• แตกร้าวเนื่องจากลดอุณหภูมิ	• ให้เลือกใช้หัวกัดที่เป็นแบบบวกลบ (ตัวอย่างเช่น : T/EAW13, T/EME4400, เป็นต้น)
	• การฝืนใช้งานเม็ดมิดที่สึกหรอ	• เลือกใช้เกรดที่ทนทานต่อการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเช่น T3130
	• ใช้เม็ดมิดตัดวัสดุที่มีความแข็งแรงพิเศษ	• ลดความเร็วตัด
	• เศษไหลไม่สะดวกมีอุปสรรค	• เปลี่ยนเม็ดมิดให้เร็วกว่าเดิม
	• เกิดการตัดเฉือนซ้ำของเศษหลังจากที่เกิดเศษละลายติดชิ้นงาน	• เลือกใช้หัวกัดที่มีความแข็งแรงคมกัดอย่างเช่น T/ERD6000
เศษละลายติดมากเกินหรือเศษเกิดการพอกตัวที่ปลายคมมิด	• เกิดจากการตัดวัสดุที่นิ่ม เช่นอลูมิเนียม ทองแดง เหล็กเหนียว	• เลือกใช้หัวกัดที่มีมุมคายเศษใหญ่ เช่น หัวกัดพวก T/EAW13
	• เกิดการตัดวัสดุเช่นพวก สแตนเลส สตีล	• P30 → เกรดเคลือบผิว (AH130, AH3135)
	• เกิดจากการใช้หัวกัดที่ไม่มีมุมคายหรือมุมคายน้อย	• เลือกใช้หัวกัดที่มีมุมคายเศษใหญ่เช่นหัวกัดพวก T/EAW13, T/EME4400, R/EPW13 / T/ESE4000
ความเรียบผิวไม่ได้	• ผลกระทบจากเศษพอกติดที่คมตัด	• เพิ่มความเร็วตัด
	• ผลกระทบจากการรับเข้าของคมตัด	• ใช้ระยะกินลึกที่เหมาะสม (ในขั้นตอนเก็บรายละเอียด)
	• การฝืนใช้งานเม็ดมิดที่สึกหรอ	• เปลี่ยนเกรดเม็ดมิดสำหรับเหล็ก :P - เคลือบผิว - เซอร์เมต สำหรับเหล็กหล่อ: K-เคลือบผิว
	• เป็นรอยที่เกิดจากอัตราป้อนที่สูงเกินไป	• ตัดตั้งเม็ดมิดให้ถูกต้อง
		• ใช้เม็ดมิดที่มีขนาดความแม่นยำสูง
การสะท้อน	• การจับชิ้นงานที่ไม่แข็งแรง	• ทำความสะอาดที่ปารองนั่งเม็ดมิด
	• การกัดที่บริเวณรอยเชื่อมของชิ้นงานที่เป็นหลักบางๆ	• เปลี่ยนเม็ดมิดให้เร็วกว่าเดิม
	• ใช้เงื่อนไขการตัดที่สูงเกินไป	• อัตราป้อนต่อรอบควรตั้งไว้ให้ไม่เกินระยะคมตัดเก็บผิวของเม็ดมิด
	• ปาดหน้าชิ้นงานที่มีลักษณะแคบ	• ใช้เม็ดมิดที่มีไอเปอร์ของหัวกัดรุ่น T/EAW13
	• ใช้หัวกัดที่มีจำนวนคมตัดมากเกินไป	• เลือกใช้หัวกัดที่เป็นรุ่นสำหรับงานเก็บรายละเอียดเช่น NMS และ S/EFP4000



# ระบบการกำหนดรหัสสินค้า


หัวกัด TAC [ผลิตกลิ่นใหม่]



สัญลักษณ์	ชนิด
T	ชนิดหัวจับ
E	ชนิดด้ามจับทรงกระบอก

1 ประเภท

## H ซีรี่ส์หัวกัดไฮบริด TAC



สัญลักษณ์	มุมหลบ
C	7°
P	11°
D	15°
E	20°
F	25°
N	0°
อื่นๆ	พิเศษ

3 มุมคาย

สัญลักษณ์	ด้าน
R	ขวา
L	ซ้าย

5 ทิศทางด้าม

สัญลักษณ์	หน่วย
M	มม.
U	นิ้ว

7 หน่วย

สัญลักษณ์	ชนิด
T~: ชนิดทั่วไป	
-	JIS
E	ISO
A	ANSI
E~: ชนิดด้ามจับทรงกระบอก	
-	ทรงกระบอก
W	เวลดัน
C	แบบผสมผสาน

9 สเปคผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์	ชนิด
W	ตัวยึดแบบลิ้ม
L	ด้ามจับแบบยาว
LE	ขอบยาว
CS	ด้ามคาร์ไบด์


11 คุณสมบัติเพิ่มเติม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
**T A W 13 R 080 M 25.4 - 06 --**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
**E V H 07 R 012 M 12.0 - 02 L**

2 ประเภทของมุม

สัญลักษณ์	มุมเอียงของคมตัด
P	90° ~ 80°
E	80° ~ 70°
D	60° ~ 50°
A	50° ~ 40°
L	ขอบคมตัดแบบยาว
อื่นๆ	พิเศษ



4 ความยาวขอบคมตัด

สัญลักษณ์	ขนาด (d)
S	
T	
R	
H	
A	

6 เส้น ผศก. หัวกัด

สัญลักษณ์	ขนาด
M: หน่วยเป็นมม.	
080	80 มม.
200	200 มม.
I: หน่วยเป็นนิ้ว	
200	2 นิ้ว
10H	10 นิ้ว

8 ขนาดอุปกรณ์ติดตั้ง



สัญลักษณ์	ขนาด
M: หน่วยเป็นมม. ขนาดเส้นผศก.รู	
20.0	20 มม.
25.4	25.4 มม.
31.7	31.75 มม.
47.6	47.625 มม.
I: หน่วยเป็นนิ้ว ขนาดเส้นผศก.รู	
0075	0.75 นิ้ว
0125	1.25 นิ้ว
0200	2 นิ้ว
E~: ชนิดด้ามจับทรงกระบอก เส้นผศก.ด้ามจับ	
10.0	10 มม.
12.0	12 มม.
16.0	16 มม.
25.0	25 มม.
32.0	32 มม.

10 จำนวนเม็ดมีด

เกรด  
เม็ดบด  
ด้านกลีบดอก  
ด้านคว้านใบ  
ระบบยึดจับ  
คู่มือผู้ใช้  
ดัชนี

# ระบบการกำหนดรหัสสินค้า

หัวกัด TAC [ผลิตภัณฑ์รุ่นก่อน]




สัญลักษณ์	ชนิด
V	เม็ดเม็ดแนวตั้ง
Q	ควิกเซนจ์
E	ด้ามจับ
T	หัวจับ
S	พิเศษ
D	ไดมอนด์แปะ
Q	PCBN แปะ

สัญลักษณ์	มุมเอียงของคมตัด
X	อื่นๆ
Z	อื่นๆ
V	อื่นๆ
P	90° ~ 80°
E	80° ~ 70°
D	60° ~ 50°
A	50° ~ 40°

สัญลักษณ์	มุมหลบ
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
N	0°
P	11°
X	อื่นๆ

R		S		C		A		เส้นผศ.
สัญลักษณ์	ขนาด	สัญลักษณ์	ขนาด	สัญลักษณ์	ขนาด	สัญลักษณ์	ขนาด	วงกลมแบบใน
		06	6.35	06	6.5	11	11	6.35
		07	7.94	08	8.1	13	13.8	7.94
09	9.525	09	9.525	09	9.7	16	16.5	9.525
10	10	-	-	-	-	-	-	10
12	12	-	-	-	-	-	-	12
12	12.7	12	12.7	12	12.9	22	22	12.7
15	15.875	15	15.875	16	16.1	27	27.5	15.875
16	16	-	-	-	-	-	-	16
19	19.05	19	19.05	19	19.3	33	33	19.05
20	20	-	-	-	-	-	-	20
25	25	-	-	-	-	-	-	25
25	25.4	25	25.4	25	25.8	44	44	25.4
31	31.75	31	31.75	32	32.2	55	55	31.75



สัญลักษณ์	เส้นผศ. (มม.)
050	50
063	63
080	80
100	100
125	125
160	160
200	200
250	250
315	315
355	355
400	400

- 1 ประเภท
- 2 มุม
- 3 มุมคาย
- 4 ความยาวขอบคมตัด
- 5 เส้น ผศ. หัวกัด

ตัวอย่าง

ระบบเมตริก

**T F E 12 063 R**

ตัวอย่าง

ระบบหน่วยนิ้ว


**T M D 4 4 06 R I**

8 การใช้งาน	
สัญลักษณ์	การใช้งาน, รูปทรงเลขาคณิต ฯลฯ
M	สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์
F	สำหรับงานเก็บผิวละเอียด
G	สำหรับงานทั่วไป
S	สำหรับงานกัดป่าปาดฉาก
H	รูปทรง มุมลาดเอียงสูง
P	แกนลบ รูปทรงลาดเอียง
R	ใช้เม็ดเม็ดกลม
U	สำหรับวัสดุที่ยากแก่การตัด
C	สำหรับกัดลบมุม
L	ชนิดขอบยาว
T	สำหรับการทำเกลียว

9 ไส้เม็ดเม็ดที่ใช้ได้	
สัญลักษณ์	เส้นผศ. วงกลมแบบใน (มม.)
3	9.525
4	12.7
5	15.875
6	19.05
7	22.225
8	25.4
9	31.75

10 มุม	
สัญลักษณ์	มุมเอียงของคมตัด
0	90° ~ 80°
1	80° ~ 70°
2	70° ~ 60°
3	60° ~ 50°
4	50° ~ 40°
5	40° ~ 30°
6	30° ~ 20°
7	20° ~ 10°

11 เส้น ผศ. หัวกัด	
สัญลักษณ์	เส้นผศ. (มม.)
50	50
63	63
03	80
04	100
05	125
06	160
08	200
10	250
12	315
14	355
16	400



7 คุณสมบัติเพิ่มเติม	
B	ระยะพิทช์สม่ำเสมอ
I	ระยะพิทช์แบบไม่สม่ำเสมอ
A(-A)	ชนิดตัดแปลง
S	สำหรับด้ามจับขนาดเฉพาะ
L	ด้ามจับแบบยาว

หมายเหตุ: ระบบการกำหนดรหัสสินค้าข้างต้นใช้ไม่ได้กับ VSN6000, หัวกัด MS, TCB, PES1500 และ TBN เป็นต้น



# ระบบการกำหนดรหัสสินค้า

สัญลักษณ์	รูกลวง	รูปทรงของรู	หน้าลายทักเศษ	รูปทรง
N	ไม่มี	-	ไม่มี	
R			ด้านเดียว	
F			ทั้งสองด้าน	
W	มี	รูกลวงทรงกระบอก ด้วยปากกรู 40° ~ 60° ด้านเดียว	ไม่มี	
T			ด้านเดียว	
Q			ทั้งสองด้าน	
U	มี	รูกลวงทรงกระบอก ด้วยปากกรู 40° ~ 60° ทั้งสองด้าน	ไม่มี	
B			ด้านเดียว	
H			ทั้งสองด้าน	
C	มี	รูกลวงทรงกระบอก ด้วยปากกรู 70° ~ 90° ด้านเดียว	ไม่มี	
J			ทั้งสองด้าน	
X	-	-	-	-

4 งานเขาร่อง และทำรู

รูปทรง	ความยาวคอดตัด (R)
S	
T	
R	
H	
A	


5 ความยาวขอบคอดตัด

สัญลักษณ์	ความหนา (มม.)
02	2.38
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
05	5.56
06	6.35
07	7.94
09	9.52

6 ความหนา

(ตัวอย่าง)

ระบบเมตริก



(ตัวอย่าง)

ระบบหน่วยนิ้ว



สัญลักษณ์	รูปทรง	มุมรวม (องศา)	รูปทรงเมตริก
H	หกเหลี่ยม	120°	
S	สี่เหลี่ยม	90°	
T	สามเหลี่ยม	60°	
C	สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	80°	
E		75°	
G		70°	
L	สี่เหลี่ยมมุมฉาก	90°	
A	สี่เหลี่ยมด้านขนาน	85°	
R	วงกลม		
W	ไวเปอร์	80°	
W	พิเศษ	-	
O	แปดเหลี่ยม	135°	
P	ห้าเหลี่ยม	108°	
X	อื่นๆ	อื่นๆ	
Y	อื่นๆ		
Z	อื่นๆ		


สัญลักษณ์	มุมทศ(องศา)
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
M	อื่นๆ
N	0°
P	11°
Q	อื่นๆ
O	อื่นๆ
X	อื่นๆ
S	อื่นๆ
W	คานพิเศษ 2 เท่า

สัญลักษณ์ (คาล)	ระยะเผื่อของความสูงมุม(ม.)	ระยะเผื่อความหนา (s)	ระยะเผื่อเส้นผศ.วงกลมแบบใน (od)
A	± 0.005	± 0.025	± 0.025
C	± 0.013	± 0.025	± 0.025
E	± 0.025	± 0.025	± 0.025
G	± 0.025	± 0.13	± 0.025
H	± 0.013	± 0.025	± 0.013
K	± 0.013	± 0.025	± 0.05 ~ ± 0.13
M	± 0.08 ~ ± 0.18	± 0.13	± 0.05 ~ ± 0.13
N	± 0.08 ~ ± 0.18	± 0.025	± 0.05 ~ ± 0.13

เส้นผศ.วงกลมแบบใน	ระยะเผื่อของเส้นผศ.วงกลมแบบใน(od)		ระยะเผื่อของความสูงมุม (มม.)	
	J, K, L, M, N	U	M, N	U
6.35	± 0.05	± 0.08	± 0.08	± 0.13
9.525				
12.7	± 0.08	± 0.13	± 0.13	± 0.2
15.875				
19.05	± 0.1	± 0.18	± 0.15	± 0.27
25.4				
	± 0.13	± 0.25	± 0.18	± 0.38


# ข้อมูลทางเทคนิค

สัญลักษณ์	มุมเอียงของคมตัด
A	45°
D	60°
E	75°
F	85°
G	70°
H	87°
P	90°
U	พิเศษ, มุมเข้างานขนาดเล็ก
Z	พิเศษ, universal



มุมเอียงของคมตัด

สัญลักษณ์	มุมหลบ
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
Z	พิเศษ




มุมหลบ

สัญลักษณ์	ลักษณะ	รูปทรง
	ขอบคม	
	งานทำมุมรัศมี	
	งานเหลาลบมุม	
	งานทำมุมผสม	
	งานทำมุมผสม	

สัญลักษณ์	ด้าน
R	ขวา
L	ซ้าย
N	ไม่มี

สัญลักษณ์	อธิบาย
	เม็ดยัดงานกัดอัตราป้อนสูงสำหรับงานทั่วไป
MM	งานตัดเศษวัสดุสำหรับงานทั่วไป
MW	เม็ดยัดไวเปอร์
B	เม็ดยัดสำหรับงานที่ต้องการรอยเสี้ยน
D	เม็ดยัดคมตัดหุ้มปลาย PCD
	เม็ดยัดไวเปอร์ (ชนิดมุมหลายด้าน)
	เม็ดยัดไวเปอร์ (ชนิดมุมเดียว)
WD	เม็ดยัดไวเปอร์ (เม็ดยัดคมตัดหุ้มปลาย PCD)
BD	เม็ดยัดไวเปอร์งานลบคม (เม็ดยัดคมตัดหุ้มปลาย PCD)
	งานตัดเศษวัสดุสำหรับงานทั่วไป
	งานตัดเศษวัสดุสำหรับงานอัตราป้อนสูง (เส้นผศก.หัวกัด)
	งานตัดเศษวัสดุสำหรับงานที่ลดแรงในการตัด
	เม็ดยัดโค้งสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม
	เม็ดยัดสำหรับงานกัดอัตราป้อนสูง
	เม็ดยัดโค้งสำหรับกัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
NMJ	เม็ดยัดคมตัดหยัก (สำหรับงานทั่วไป)
NAJ	เม็ดยัดคมตัดหยัก (สำหรับงานอลูมิเนียม)



สัญลักษณ์	รูปทรงของรู	รูกลวง
A	ไม่มี	มี
F	สองด้าน	ไม่มี
G	สองด้าน	มี
M	ด้านเดียว	มี
N	ไม่มี	มี
U	ไม่มี	ไม่มี
W	ไม่มี	มี

สัญลักษณ์	เส้นผศก.วงกลมแบบใน (I. C.)
3	9.525
4	12.7
5	15.875
6	19.05

สัญลักษณ์	ความหนา
3.18	
4.76	
6.35	
9.52	


สัญลักษณ์	รูปทรง (มม.)
1	0.4 (0.397)
2	0.8 (0.794)
3	1.2 (1.191)
4	1.6 (1.588)
5	2.0 (1.984)
6	2.4 (2.381)

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
F	เก็บรายละเอียดของงานแบบพิเศษ (ตัวอย่าง เม็ดยัดสำหรับหัวกัด MS)
H	ลบมุมแบบ 60°
S	ลบมุมแบบ 15°
Z	ลบมุมที่ขนาดมุมหลากหลาย


\* สำหรับเม็ดยัดไวเปอร์ สัญลักษณ์จะใช้ "W" เป็นสัญลักษณ์รูปทรงของรายการนี้ สำหรับรายการเมตริก สัญลักษณ์รูปร่างจะเหมือนกับของเม็ดยัดทั่วไป และสัญลักษณ์เสริมเช่น W, WS และ WD จะอยู่ที่ส่วนท้ายของสัญลักษณ์แต่ละรายการ

# ดอกกัดคาร์ไบด์

## ชั้นส่วนต่าง ๆ




## ชนิดหัว



## เงื่อนไขการตัดของดอกกัด

### ● ความเร็วตัด



### ● ความเร็วตัด (คำนวณจากความเร็รรอบ)

$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \text{ (m/min)}$$

$V_c$  : ความเร็วตัด (ม./นาที)  
 $d$  : เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)  
 $n$  : ความเร็รรอบ นาที<sup>-1</sup>  
 $\pi \approx 3.14$


### ● ความเร็รรอบ (คำนวณจากความเร็วตัด)

$$n = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times D} \text{ (min}^{-1}\text{)}$$

### ● ความเร็วการป้อนและอัตราการป้อน

$$V_f = f_z \times z \times n \text{ (mm/min)}$$

$V_f$  : อัตราป้อนของโต๊ะต่อชิ้นงาน (มม./นาที)  
 $f_z$  : อัตราป้อนต่อฟัน (มม./ฟัน)  
 $z$  : จำนวนฟัน  
 $n$  : ความเร็รรอบ (นาที<sup>-1</sup>)  
 ( ) สัญลักษณ์ในวงเล็บคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในแคตตาล็อก (ตามมาตรฐาน ISO)



### ● การกัดงาน


ความสามารถในการทำงานถูกจำกัดด้วย ความยาวคมตัดของดอกกัด

### ● การกัดทวนและการกัดตาม

การกัดตามนั้นใช้ทั่วไปจะได้อายุการใช้งานที่ดีกว่าผิวเรียบกว่า ในกรณีกัดเหล็กหล่อหรือชิ้นงานที่มีรอยเชื่อม แนะนำให้ใช้กัดทวน

# ดอกกัดคาร์ไบด์

## กระบวนการลับคม



### ① ลับคมที่ปลายมุมหลบของคมตัด

1. สำหรับใช้เพอร์เจียรแบบถ่วง

ใช้หินเบอร์ 400-600

มุมหลบ

2. สำหรับใช้เพอร์เจียรแบบตรง

การตั้งค่ามุมของหินเจียร

สูตรสำหรับการตั้งค่า  $\alpha$   
 $\tan \alpha = \tan \beta \times \tan \theta$   
 $\beta$  : มุมหลบด้านข้าง  
 $\theta$  : มุมเลี้ยวไปตามคมตัด

### ข้อควรระวังในการลับคม

- ถ้าตรวจสอบความเสียหายของคมตัดแล้วเป็นแบบ A หรือ B ในแผนผังด้านบน ดอกกัดควรได้รับการลับคม ถ้าบริเวณคมตัดเกิดความเสียหายมาก จะต้องทำการตัดเนื้อเอ็นนิลมากเช่นกันซึ่งส่งผลให้อายุการใช้งานลดลง
- ควรใช้หัวเจียรเพชรในการลับคม
- มุมหลบด้านข้างควรเจียรให้อยู่ในช่วง 18 องศาถึง 10 องศา
- ตรวจสอบดูว่าถ้าดอกกัดเกิดความเสียหายแบบ C ตามแผนผังด้านบน ถ้าสามารถนำไปลับคมได้ ดอกกัดจะมีอายุการใช้งานยาวกว่าใช้งานครั้งแรก เนื่องจากเรลือผิวที่เหลื่ออยู่ระยะสั้นลง ทำให้ดอกกัดมีความแข็งแรงมากกว่าใช้ครั้งแรก
- ตรวจสอบค่า รันเอ้าท์ ของคมตัดด้วย วี บลิตซ์ หลังจากลับคม ค่ารันเอ้าท์ ควรจะควบคุมอยู่ที่ช่วง 0.01 มม.

### ② ลับคมที่มุมคายด้านข้าง

1° ~ 3°

หินเจียรแบบถ่วง

### ข้อควรระวังในการลับคมของดอกกัดแบบบอล

- ลับคมได้บริเวณมุมหลบเท่านั้น และขนาดของหัวกัดบอลบอลจะลดลงหลังจากลับคม
- ควรจะมีการฮอนนิ่งทุกครั้งหลังจากคมตัด

### ③ ลับคมที่ปลายมุมคาย

30° ~ 45°

0° ~ 3°

สำหรับดอกกัด 2 ฟัน : ใช้หินเจียรแบบตรง  
 สำหรับคมตัด 3 คมตัดขึ้นไป ใช้หินเจียรแบบถ่วง

### ④ การลับคมที่ปลายมุมหลบ

ใช้หินเจียรแบบถ่วง

$\gamma$  : มุมหลบ 1: 5° ~ 7°  
 มุมหลบ 2: 15° ~ 20°



# ข้อมูลทางเทคนิค

## ดอกกีดคาร์โบได์

### การแก้ปัญหาของดอกกีด

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีป้องกันและแก้ปัญหา
แตกหัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ในขณะเริ่มต้นทำงาน</li> <li>• ในขณะจบการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลดอัตราป้อน</li> <li>• เปลี่ยนระยะจับดอกกีด</li> <li>• เปลี่ยนเป็นดอกกีดสั้นลง</li> </ul>
	ในขณะทำงานปกติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลดอัตราป้อน</li> <li>• อายุการใช้งานใหม่ / เปลี่ยนดอกกีดเร็วขึ้น</li> <li>• เปลี่ยนตัวจับใหม่</li> <li>• เปลี่ยนระยะจับดอกกีด</li> <li>• ทำฮอนนึ่งพอประมาณที่ชอบ</li> <li>• ลดจำนวนฟัน 4 ฟัน, 3 ฟัน หรือ 2 ฟัน</li> <li>• ใช้น้ำหล่อเย็นหรือเปลี่ยนทิศทางการฉีดน้ำหล่อเย็น</li> </ul>
	ในขณะเปลี่ยนทิศทางการเดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้การเดินโปรแกรมแบบเดินวน</li> <li>• โดยมีอัตราการป้อนระยะหนึ่งก่อนจะเปลี่ยน</li> <li>• เปลี่ยนตัวจับใหม่</li> </ul>
การแตกร้าวที่ขอบคมตัด	แตกบิ่นที่มุมขอบตัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้ตะไบ ทำแซมเฟอร์ที่บริเวณมุม</li> <li>• เปลี่ยนจากกัดตามเป็นตัดทวน</li> </ul>
	แตกบิ่นโดยรอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เปลี่ยนทิศทางการเดินตามเป็นเดินทวน</li> <li>• ลดความเร็วตัด</li> </ul>
	แตกบิ่นตรงกลางหรือของทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำฮอนนึ่งที่ปลายคมตัดใหม่ใหญ่ขึ้น</li> <li>• เปลี่ยนความเร็วรอบ</li> <li>• เพิ่มความเร็วตัด</li> <li>• ถ้าเกิดการสะท้านใหม่ให้เพิ่มอัตราป้อน</li> <li>• ใช้น้ำหล่อเย็น</li> <li>• เปลี่ยนตัวจับใหม่</li> <li>• ลดความเร็วตัด</li> </ul>
	การร้าวบนคมตัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลดอัตราป้อน</li> <li>• ลดจำนวนฟัน: 4 ฟัน → 3 ฟัน หรือ 2 ฟัน</li> <li>• ทำฮอนนึ่งที่ปลายคมตัดใหม่ใหญ่ขึ้น</li> <li>• เปลี่ยนตัวจับใหม่</li> </ul> <p><b>[สำหรับดอกกีดคาร์โบได์]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ลดความเร็วตัด</li> <li>• ใช้น้ำหล่อเย็นฉีดบริเวณตัด เปลี่ยนทิศทางการจ่ายน้ำหล่อเย็น</li> </ul>
การสึกที่ใหญ่ในเวลานั้น		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลดความเร็วตัด</li> <li>• เปลี่ยนทิศทางการตัดเฉือน: กัดทวน → กัดตาม</li> <li>• เพิ่มอัตราป้อน</li> <li>• ใช้น้ำหล่อเย็นหรือลมไล่เศษ</li> <li>• ใช้หินละเอียดในการลับคม</li> </ul>

(มีต่อหน้าถัดไป)


# ข้อมูลทางเทคนิค

## ดอกกัดคาร์ไบด์


ปัญหา	สาเหตุ	วิธีป้องกันและแก้ปัญหา
ได้ผิวงานแย่	ใส แต่มีคลื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราป้อนต่อฟัน</li> <li>เพิ่มจำนวนฟัน: 2 ฟัน → 3 ฟัน หรือ 4 ฟัน</li> </ul>
	มีเศษละเอียดติดที่ผิวชิ้นงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มความเร็วตัด</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็นหรือลม หรือ เพิ่มน้ำหล่อเย็น</li> <li>ทำอุณหภูมิต่ำ</li> <li>เปลี่ยนทิศทางการกัด เช่น จากกัดตามเป็นกัดทวน</li> <li>เพิ่มอัตราป้อนต่อฟันระยะกินลึก</li> </ul>
	เป็นรอยที่ชิ้นงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>เพิ่มความเร็วตัด</li> <li>กัดตาม → กัดทวน</li> </ul>
	เป็นรอยที่ผิวชิ้นงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>เพิ่มความเร็วตัด</li> <li>อัตราป้อนต่อฟัน</li> </ul>
ความแม่นยำต่ำ	ขนาดของชิ้นงานเล็กกว่าแบบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กัดตาม → กัดทวน</li> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>เปลี่ยนดอกจับตัวใหม่</li> <li>จับดอกกัดให้สั้นลง</li> <li>เพิ่มความเร็วตัด</li> </ul>
	เกิดการเบ้ ไม่ตรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดระยะกินลึก</li> <li>เปลี่ยนดอกจับตัวใหม่</li> <li>จับดอกกัดให้สั้นลง</li> <li>เพิ่มความเร็วตัด</li> <li>ลดจำนวนฟัน: 4 ฟัน → 3 ฟัน หรือ 2 ฟัน</li> <li>ลดอัตราป้อนต่อฟัน</li> <li>ตรวจสอบที่คมตัดเปลี่ยนดอกกัด</li> </ul>
การสะท้อน		<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มอัตราป้อนฟัน</li> <li>ลดอัตราป้อนถ้าอัตราป้อนที่ใช้อยู่มากกว่า 0.07 มม./ฟัน</li> <li>เปลี่ยนความเร็วตัด</li> <li>เปลี่ยนตัวจับ</li> <li>จับดอกกัดให้สั้นลง</li> <li>ลดจำนวนฟัน 4 ฟัน → 3 ฟัน หรือ 2 ฟัน</li> <li>กัดตาม → กัดทวน</li> </ul>

### ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ใช้งานร่วมกับหัวกัดของทั้งกลอยด์เท่านั้น ห้ามใช้ร่วมกับหัวกัดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของทั้งกลอยด์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวมัน และก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บได้
- ก่อนติดตั้งหัวกัด กรุณาทำความสะอาดสลักเกลียวด้วยการเป่าลม หรือเช็ดด้วยผ้าสะอาดเพื่อกำจัดเศษ และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่อาจปะปนเข้ามา
- ห้ามใช้สารหล่อลื่นกับสลักเกลียว
- ควรใช้ประแจที่ถูกต้องเฉพาะสำหรับหัวกัดนั้นๆ โขหัวกัดต่างๆ กระจายกันทั้งหน้าของหัวสัมผัสกับตัวมัน (กรุณาดูภาพทางด้านขวามือ) ห้ามขันขันหรือขันแน่นจนเกินจุดพอดี การขันที่แน่นเกินไปอาจทำให้หัวกัดเสียหายได้



# SOLIDMEISTER Designation System






ค่าความคลาดเคลื่อน

ระยะเส้นผ่านศูนย์กลาง	เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DCE <sup>8</sup>	ตาม DCONMS <sup>h6</sup>
< 3	-0.014 - 0.028	0 - 0.007
3 - 6	-0.02 - 0.038	0 - 0.008
6 - 10	-0.025 - 0.047	0 - 0.009
10 - 18	-0.032 - 0.059	0 - 0.011
18 - 30	-0.04 - 0.073	0 - 0.013

/04	4
/10 /1.5	10 / 1.5°
/14	14
<b>7 ความยาวคอ / มุมคอ (มม.)</b>	

<b>C</b>	แบบทรงกระบอก
<b>W</b>	แบบเวลาดอน
<b>8 ประเภทของด้ามจับ</b>	

055	5.5
08	8
4	4
<b>9 เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม(มม.)</b>	



<b>10 วัสดุชิ้นงาน / คุณสมบัติเพิ่มเติม</b>	
-	วัสดุทั่วไป
S	สแตนเลส
M	เหล็กที่มีความแข็งปานกลาง ≤ 55 HRC
H	เหล็กที่มีความแข็งสูง ≥ 55 HRC
R02A	อลูมิเนียม
CF	<b>VARIABLEMEISTER</b>
R16	รัศมีมุม : 1.6

<b>11 ความยาวทั้งหมด / รัศมีมุม</b>	
66	66 mm
180	180 mm
E**	แบบ Eco
M	ปานกลาง
R08	รัศมีมุม : 0.8

# TUNGMEISTER ระบบการกำหนดรหัส

## ● ด้ามยึดจับ

**V** **SS** **D10** **L070** **S** **06** - **W** - **A**

**1** ซี่รี่

V	TungMeister
---	-------------

**2** ชนิดด้ามจับ

SS	คอตรง
TS	คอเรียว
SC	งานเจาะร่อง
ST	งานเจาะร่องตัว T
AD	ด้ามแปลงขนาด TungFlex
ER	ER คอเล็ก

**3** เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ (มม.)

D08	Ø8
D10	Ø10
D12	Ø12
D16	Ø16
D20	Ø20
D25	Ø25
D32	Ø32
ชนิด VSC , VAD	
100	Ø10
120	Ø12
130	Ø13
180	Ø18
210	Ø21
ชนิด VER	
11	ขนาดคอเล็ก
16	ขนาดคอเล็ก

**4** ความยาวด้ามจับ (มม.)

L070	70
------	----

**5** รูปร่างของด้ามจับ

S	ด้ามจับตรงทรงระบอก
W	ด้ามจับตรงเวลาดอน

**6** ขนาดเกลียวสวมประกอบ

05	S05
06	S06
08	S08
10	S10
12	S12
15	S15

**7** วัสดุด้ามจับ

S	เหล็กกล้า
C	คาร์ไบด์
W	ทั้งสแตน

**8** ส่วนเพิ่มเติม

A	มีรูผ่านสารหล่อเย็น
M	ขนาดเกลียวสวมประกอบ (ด้ามแปลงขนาด TungFlex)

## ● ดอกกัด

### ● ดอกกัดคมตัดฉาก

**V** **E** **E** **080** **L05.0** **R00** - **03** **S05**

### ● ดอกกัดคมตัดโค้งมน

**V** **B** **D** **200** **L15.0** - **BG** - **04** **S12**

**1** ซี่รี่

V	TungMeister
---	-------------

**2** ชนิดคมตัด

E	คมตัดฉาก
B	คมตัดโค้งกลม
R	คมตัดโค้งมน
FX	งานป้อนเร็ว
CA	งานลบคม
CP	งานเจาะรู
CW	งานลบคม(ขอบบนและล่าง)
CR	งานลบคมวีร์ตีโค้ง
GC	งานกัดรูบาดาก
DP	งานเจาะรูนำศูนย์
S	งานเจาะร่อง
T	งานเจาะร่องตัว T
MT	งานขนาดเล็ก (การขึ้นรูปไปรีไฟล์)
TR	งานขนาดเล็ก (การขึ้นรูปบางสวน)

**3** มุมคมตัด / มิวหนามัด

B	0°
C	15°
D	30°
E	38° - 50°
F	60°
T	หน้าตรง
H	มุมเลื่อยคมตัดไม่เท่ากัน

**4** ขนาด (มม.)

060	Ø6
200	Ø20

**5** ความยาวของคมตัด (มม.)

ความยาว	
L07.0	7
L15.0	15
ความลึกร่อง	
W1.50	1.5
W1.57	1.57
W10.0	10

**6** รูปร่างที่ขอบ / มุมมีด

หัวปลายมุมโค้งมน	
R00	คมมีดที่แหลม
R005	R0.05
R01	R0.1
R05	R0.5
R10	R1.0
ชนิดคมตัดลบคม	
C15	0.15 x 45°
C30	0.3 x 45°
C60	0.6 x 45°
หัวสำหรับทำแคมเฟออร์	
A30	30°
A60	60°
หัวตัดลบคมวีร์ตีโค้ง	
R10	R1.0
R16	R1.6
หัวบอล	
SG	ทรงกลม / ความแม่นยำสูง
BM	โค้งมน / งานทั่วไป
BG	โค้งมน / ความแม่นยำสูง
หัวเกลียว	
IS**	ISO metric, pitch**
UN**	Unified, **TPI
W**	Whitworth, **pitch

**7** ส่วนเพิ่มเติม

I	มุมเอียงไม่ปกติ
A	สำหรับงานอลูมิเนียม
R	สำหรับงานกัดหยาบ
	ผสมคมมีดสองชนิด

**8** จำนวนฟัน

งานทั่วไป	
02	2
06	6
ชนิดเจาะร่อง VST	
03	3
04	4


**9** ขนาดเกลียวสวมประกอบ

S05	S05
S06	S06
S08	S08
S10	S10
S12	S12
S15	S15

# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องมือสำหรับงานเจาะ

ชื่อเรียกชิ้นส่วนประกอบต่างๆ สำหรับดอกสว่าน



## แรงตัดเฉือนและกำลังเครื่องจักร

### ● ดอกสว่าน

$$P_c = KD^2 n (0.647 + 17.29f) \times 10^{-6}$$

(กิโลวัตต์)

$$T_c = 570KDf^{0.85}$$

(นิวตัน)

$$M_c = \frac{KD^2 (0.630 + 16.84f)}{100}$$

(นิวตัน·เมตร)

- $P_c$  : กำลังเครื่องจักร (กิโลวัตต์)  
 $T_c$  : แรงต้าน (นิวตัน)  
 $M_c$  : แรงบิด (นิวตัน·เมตร)  
 $D$  : ขนาดเส้น ผก. ดอกสว่าน (มม.)  
 $f$  : อัตราป้อน (มม./รอบ)  
 $n$  : ความเร็วรอบ (นาที<sup>-1</sup>)  
 $K$  : ค่าคงที่ของวัสดุ-โปรดดูตารางด้านล่าง  
 ( ) สัญลักษณ์ในวงเล็บคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในแค็ตตาล็อก (ตามมาตรฐาน ISO)


### ● ค่าต่างๆของวัสดุเพื่อการคำนวณหากำลังของเครื่องจักร

วัสดุชิ้นงาน	ความทนต่อแรงดึง		ความแข็งบริเนล (HB)	ค่าคงที่ของวัสดุ (KJ)
	MPa(N/มม <sup>2</sup> )	{Kgf/มม <sup>2</sup> }		
เหล็กหล่อ	210	21	177	1.00
เหล็กหล่อ	280	28	198	1.39
เหล็กหล่อ	350	35	224	1.88
อลูมิเนียม	250	25	100	1.01
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (JIS S20C)	550	55	160	2.22
เหล็กพรีคัทติ้ง (JIS SUM32)	620	62	183	1.42
เหล็กแมงกานีส (JIS SMn438)	630	63	197	1.45
เหล็กนิเกิลโครเมียม (JIS SNC236)	690	69	174	2.02
4115 steel Cr0.5, Mo0.11, Mn0.8	630	63	167	1.62
เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (JIS SCM430)	770	77	229	2.10
เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (JIS SCM440)	940	94	269	2.41
เหล็กนิเกิลโครเมียมโมลิบดีนัม (JIS SNCM420)	750	75	212	2.12
เหล็กนิเกิลโครเมียมโมลิบดีนัม (JIS SNCM625)	1,400	140	390	3.44
เหล็กโครเมียมวานาเดียม				
Cr0.6, Mn0.6, V0.12	580	58	174	2.08
Cr0.8, Mn0.8, V0.1	800	80	255	2.22

# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องมือสำหรับงานเจาะ


■ ประเภทความเสียหายของเครื่องมือสำหรับงานเจาะ



## ■ เศษในงานเจาะ

### ● เศษในงานเจาะโดยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ภาพด้านล่างแสดงถึงการเปลี่ยนไปของเศษ เมื่อมีการเพิ่ม-ลดอัตราการป้อนและเปลี่ยนความเร็วตัด เศษทั้งหมดนี้ถูกควบคุมเป็นอย่างดีด้วยเงื่อนไขการตัดเฉือนที่ถูกต้อง เมื่อใช้ความเร็วและอัตราป้อนต่ำ เศษจะเป็นสีขาวและมีหางค่อนข้างยาว ในทางกลับกันเมื่อเพิ่มความเร็วหรืออัตราป้อน เศษจะสว่างขึ้นและหางของเศษนั้นจะสั้นลง ซึ่งลักษณะของเศษพวกนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการตัดเฉือน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเศษจะหัก






# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานเจาะ

### ข้อแนะนำการใช้ดอกสว่านคาร์ไบด์อย่างถูกต้อง


#### ● หัวจับสำหรับดอกสว่านคาร์ไบด์:

หัวจับแบบ คอเล็กท และ แนะนำสำหรับดอกสว่านคาร์ไบด์  
เมื่อใช้หัวจับสำหรับหัวกัดควรใช้หัวจับ คอเล็กท กับด้ามตรง  
หรือหัวจับตรง




#### ● หัวจับดอกสว่าน:

- รันเอ้าท์ กับความสูงควรต่ำกว่า 0.02 มม.  
ถ้ารันเอ้าท์กว้างกว่า (ใกล้เคียง 0.05 มม.)  
การเจาะยังเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามความแม่นยำ  
และอายุการใช้งานจะลดลง
- การจับดอกสว่านควรจะสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้




#### ● น้ำหล่อเย็น :

เมื่อใช้ดอกสว่านที่ไม่มีรูน้ำ เช่นรุ่น DSW-DE  
น้ำหล่อเย็นควรจะต้องไปที่บริเวณต้นรู  
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเจาะงานให้ได้คุณภาพ




#### ● การยึดชิ้นงาน :

เนื่องจากดอกสว่านคาร์ไบด์มีแรงผลักสูง  
เจาะกับความแข็งแรงน้อยหรือตัวค้ำไม่เพียงพอ  
จะทำให้บิ่นหรือแตกได้จากการสั่นสะเทือน  
จึงมีความเป็นที่จะต้องยึดชิ้นงาน  
ให้แข็งแรงและมีตัวค้ำที่เพียงพอ





#### ● เกณฑ์อายุการใช้งาน:


- ความกว้างมุมสีกจะเท่ากับความกว้างของขอบ
- รอยบิ่น : 1-2 รอบบิ่นที่ขอบ
- โหลด เพิ่มขึ้น 30 % สูงกว่าตอนเริ่ม
- เหตุการณ์ไม่ปกติ :  
ควบคุมเศษไม่ได้ตีเท่าขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูป  
เปลี่ยนผิวสัมผัสไม่สมบูรณ์มีครีบขนาดใหญ่



● ขั้นตอนการติดตั้งหัวเจาะ:




● วิธีการใช้บานตัวขันหัวเจาะ:



ขั้นตอน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทำการขันทั้งบริเวณของด้ามเจาะและหัวเจาะด้วยเครื่องเป่าลม ทาตัวหล่อลื่นแล้วใส่หัวเจาะลงในช่องที่อยู่บนด้ามเจาะ
2. วางตัวขันไว้ตรงตำแหน่งร่องของหัวเจาะกดหัวเจาะลงในช่องให้แรงเสมอกันทั้ง ผังขวาและซ้าย จากนั้นหมุนตัวขันให้สุดแรงมือ (รูป #1)
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างกันของหัวเจาะกับด้ามเจาะ สามารถนำแผ่นชิมวัดความหนาประมาณ 0.01 มม. มาเพื่อใช้ตรวจสอบได้ (รูป #2)
4. หากมีช่องว่างมากกว่า 0.01 มม. ให้ทำการคลายหัวเจาะออกแล้วกลับไปเริ่มขั้นตอนที่ 1 ใหม่อีกครั้ง
5. ตรวจสอบค่าการหนีศูนย์กลางของวงกลม ณ บริเวณขอบของคมตัด ค่าการหนีศูนย์กลางของวงกลมจะต้องน้อยกว่า 0.05 มม. (รูป #3) (ค่าที่แนะนำ: ต่ำกว่า 0.02 มม.) หากค่าการหนีเกิน 0.05 มม. ให้คลายหัวเจาะออกแล้วกลับไปเริ่มขั้นตอนที่ 1 ใหม่อีกครั้ง

● ค่าการหนีศูนย์กลางของวงกลม



● ค่าการหนีศูนย์กลางของวงกลม




**ADD M<sup>FISTER</sup> DRILL** Max. 0.02 มม. **DRILLMEISTER**



ค่าความคลาดเคลื่อนทั่วไป	: ≤0.02มม.
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	: ≤0.05มม.
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไม่ได้	: >0.05มม.

# ข้อมูลทางเทคนิค

## ● คำแนะนำน้ำหล่อเย็น



## ● การไหลและแรงดันของน้ำหล่อเย็นที่ใช้




## ● ช่วงการใช้งานและความยาวเครื่องมือที่แนะนำ

โปรดใช้ความยาวเครื่องมือที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การใช้งาน	แบบแผ่นซ้อนกัน	ทางอกซับซ้อน	ผิวเรียบ	ผิวเอียง	OK
					Impossible
<b>ADDM DRILL</b>	X	X	X	X	
<b>DRILLMEISTER</b>	✓	Up to 8xD ✓	Up to 5xD ✓	Up to 3xD ✓	
การใช้งาน	ผิวโค้ง	ขยายรู	เจาะไม่เต็มรู	เจาะคว้านรู	
<b>ADDM DRILL</b>	X	X	X	X	
<b>DRILLMEISTER</b>	Up to 3xD ✓	Up to 3xD ✓	Up to 3xD ✓	X	

## ● คำแนะนำสำหรับหัวเจาะ: 8xD และ 12xD



- 1 เจาะรูนำที่ระดับความลึก 0.5xD ควรใช้หัวเจาะที่เส้นผ่านศูนย์กลางเหมือนกันสำหรับการเจาะรูนำ
- 2 หมุนส่วนด้วยความเร็วต่ำ (เช่น 100 รอบต่อนาที) ขณะที่ยังรักษาความเร็วของการเจาะไว้ ให้อ่อนๆ เจาะเข้าไปในรูนำร่อง
- 3 เปิดใช้งานระบบน้ำหล่อเย็นในและเพิ่มความเร็วการเจาะตามต้องการ
- 4 เจาะให้ได้ความลึกที่ต้องการโดยใช้พารามิเตอร์การตัดที่แนะนำ

หมายเหตุ: ใช้หัวสว่านแบบ DMC สำหรับรูลึกตั้งแต่ 8xD ถึง 12xD โดยไม่ต้องใช้รูนำ

## ● การประกอบหัวเจาะขอรูนำเข้ากับรูลหลัก

		Pre-hole		
		DMP	DMC	DMF
Hole	DMP	Good 	Not good 	Not good 
	DMC	Good 	Good 	Good 
	DMF	Not good 	Not good 	Good 

## ● ด้ามจับที่แนะนำ

TID-F...



TID-R...




หมายเหตุ: หากคุณจำเป็นต้องใช้ตัวเครื่องขนาด 12xD พร้อมตัวจับบล็อกด้านข้าง ด้ามจะต้องมีพื้นที่เรียบซึ่งสามารถวางเพิ่มเติมได้


## ■ ข้อสังเกตการใช้งาน

### ● เกณฑ์การเปลี่ยนหัว (เกณฑ์ของอายุการใช้งาน)


ต่อไปนี้เป็นเกณฑ์หัวอายุการใช้งาน




ความกว้างของมุมสึกหรอ  
0.2 – 0.3 มม.




สปีดเดิลโหลด : เพิ่มขึ้น 25 %  
จากเริ่มต้น



เส้น ผศก. รูใหญ่ขึ้น : 0.15 มม.  
หรือเล็กลง 0.03 มม. จาก เส้น  
ผศก. ดอกสว่าน



ผิวสำเร็จ  
หยาบกว่าแบบเริ่มต้น



เสียงผิดปกติ หรือ  
สั่นเทือน

**ADDDM<sup>DRILL</sup>** : 0.1 - 0.2 mm  
**DRILLMEISTER** : 0.2 - 0.3 mm

## ■ ประแจสำหรับวัดค่าแรงบิดในการคลายหัวเจาะ

ค่าแรงบิดในการคลายหัวเจาะใช้เพื่อประเมินอายุการใช้งานของด้ามเจาะ โปรดอ้างอิงมาตรฐานค่าแรงบิดในการคลายหัวเจาะตามตารางด้านล่างนี้ (หากค่าที่ได้น้อยกว่ามาตรฐาน ให้พิจารณาว่าหมดอายุการใช้งานแล้ว)

รหัสประแจ :  
KHS-TID10-19.99



\*สามารถต่อเข้ากับตัวขันวัด  
แรงบิดทั่วไปได้



รหัสหัวเจาะ	ค่าแรงบิดในการคลายหัวเจาะ เป็นตัวชี้วัดในการเปลี่ยนด้ามเจาะ	
	(นิวตัน · เมตร)	(เซนตินิวตัน)
DMP100-109	0.2	20
DMP110-119	0.2	20
DMP120-129	0.25	25
DMP130-139	0.25	25
DMP140-149	0.3	30
DMP150-159	0.3	30
DMP160-169	0.35	35
DMP170-179	0.35	35
DMP180-189	0.4	40
DMP190-199	0.4	40


## ● วิธีการเปลี่ยนเบ็ดมิด

- ข้อควรระวังในการติดตั้งหัวเจาะ

ติดตั้งหัวสว่านโดยให้ลูกศรที่สลักบนหัวสว่านหันไปทางเดียวกับลูกศรบนตัวสว่าน



ไขสกรูออก หมุนประแจประมาณ 3-5 รอบ และดึงเบ็ดมิดออก



ควรเปลี่ยนสกรูใหม่ เมื่อสกรูที่ใช้เริ่มมีการขันออกยาก



## ● ช่วยการใช้งานและความยาวเครื่องมือที่แนะนำ

โปรดใช้ความยาวเครื่องมือที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

	แบบแผ่นซ้อนกัน	ทางออกซับซ้อน	ผิวไม่เรียบ	ผิวเอียง	✓ OK
การใช้งาน					
<b>DRILLFMEISTER</b>	✓	Up to 8xD ✓	Up to 5xD ✓	Up to 3xD ✓	
การใช้งาน					
<b>DRILLFMEISTER</b>	Up to 3xD ✓	Up to 3xD ✓	Up to 3xD ✓	Up to 3xD ✓	

## ● การเจาะรูแบบขึ้นบันได



- ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อการเจาะรูขึ้นบันไดอย่างมีประสิทธิภาพ
- หัวเจาะ SMF ทำให้เกิดรอยแยกเล็กๆ ตรงกลางด้านล่างของรู จากนั้น divot จะนำส่วนที่ใช้ในกระบวนการต่อไปนี้ เพื่อสร้างรูที่มีศูนย์กลางร่วมกัน



## ● เมื่อใช้ในการคว้านรู


- ขั้นตอนข้างต้น สามารถใช้กับงานคว้านได้
- สำหรับการคว้านรู ให้ใช้หัวเจาะ SMF ที่มีขอบคมตัดแบน
- หัวเจาะ SMF จะช่วยให้มีเศษยาวต่อเนื่อง ทำให้การคายเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## ■ แรงดันน้ำหล่อเย็น และปริมาตรที่แนะนำ




Note : น้ำยาหล่อเย็นภายนอกเช่นกัน สำหรับรูที่มีความลึกเกิน 2xD ให้ใช้วิธีการเจาะแบบหลายครั้ง (Peck Drilling) หรือการเจาะแบบค้างไว้ (Dwelling) เพื่อให้การคายเศษเป็นไปอย่างรวดเร็ว

## ● กำลังเครื่องและบิดที่ต้องการ



- Vc = 50 มม., f = 0.2 มม./รอบ
- Vc = 50 มม., f = 0.3 มม./รอบ
- Vc = 50 มม., f = 0.4 มม./รอบ
- Vc = 100 มม., f = 0.2 มม./รอบ
- Vc = 100 มม., f = 0.3 มม./รอบ
- Vc = 100 มม., f = 0.4 มม./รอบ



- โปรดเข้าไปที่ "Tungaloy machining power" เพื่อคำนวณแรงตัดที่ละเอียดมากขึ้น

<https://www.imc-i.com/mpwr/Unit/mm/Company/Tungaloy>



# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานเจาะ

### การแก้ปัญหาสำหรับงานเจาะ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีป้องกันและแก้ปัญหา	
การสึกหรอผิดปกติ	ผิวมุมคาย	ความเร็วตัดไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มความเร็วตัด 10 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน ถ้าเกิดการสึกหรอที่ไม่ปกติบริเวณตรงกลางคมตัด</li> <li>ลดความเร็วตัด 10 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน ถ้าเกิดการสึกหรอที่ไม่ปกติบริเวณตรงกลางคมตัด</li> </ul>
		ใช้น้ำหล่อเย็นไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบที่ตัวกรอง</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็นที่มีความลื่นสูง (เพิ่มความเข้มข้นให้สูง)</li> </ul>
	ขอบคมตัด	ความเร็วตัดไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด 10 %</li> </ul>
		พื้นที่ผิวเจียรไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดเวลาเจียรลง</li> </ul>
		เครื่องจักรและการจับยึดชิ้นงานไม่เสถียร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนการจับยึดให้แข็งแรง</li> </ul>
		ดอกสว่านไม่เสถียร	<ul style="list-style-type: none"> <li>จับดอกสว่านให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้</li> </ul>
ใช้น้ำหล่อเย็นไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบที่ตัวกรอง</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็นที่มีความลื่นสูง (เพิ่มความเข้มข้นให้สูง)</li> </ul>		
เจาะแบบถอยพักในช่วงแรกที่เข้าเจาะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลีกเลี่ยงการกระแทกในช่วงเริ่มต้นและช่วงจบของการเจาะ</li> <li>ลดอัตราป้อนประมาณ 50 % ในช่วงเข้างานและใกล้จะออกจากงาน</li> </ul>		
แตกบิ่นและก้าวร้าว	จุดศก. ดอกสว่าน (กลางคมตัด ดอกสว่าน)	ดอกสว่านไม่เสถียร	<ul style="list-style-type: none"> <li>จับดอกสว่านให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำงานได้</li> <li>เพิ่มอัตราป้อนที่ตอนเข้า</li> <li>ใช้ดอกเจาะนำ</li> </ul>
		เครื่องจักรและการจับยึดชิ้นงานไม่เสถียร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนการยึดจับให้แข็งแรง</li> </ul>
		การเข้างานไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลีกเลี่ยงการกระแทกในช่วงเริ่มต้น</li> <li>ลดอัตราป้อนประมาณ 10 %</li> </ul>
		ชิ้นงานมีความแข็งสูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราป้อนประมาณ 10 %</li> </ul>
		การฮอนนึ่งไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่ามีการทำฮอนนึ่งที่บริเวณคมตัดด้านข้างหรือยัง</li> </ul>
	คมตัดด้านข้าง	ดอกสว่านไม่เสถียร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด 10 %</li> <li>เพิ่มอัตราป้อนเข้าที่ตอนเข้าเมื่อใช้อัตราป้อนต่ำ</li> </ul>
		การจับยึดดอกสว่านที่ไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรั้นแอมป์ของดอกสว่านหลังจากติดตั้งเสร็จ (0.03 มม. หรือน้อยกว่า)</li> </ul>
		เจาะแบบถอยพักในช่วงแรก ที่เจาะหรือช่วงออก	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนการยึดจับให้แข็งแรง</li> <li>ลดอัตราป้อนในช่วงเข้างานและใกล้จะออกจากงาน</li> </ul>
		การฮอนนึ่งไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่ามีการทำฮอนนึ่งที่บริเวณคมตัดด้านข้างหรือยัง</li> </ul>
	ขอบคมตัด	เครื่องจักรและการจับยึดชิ้นงานไม่เสถียร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนการยึดจับให้แข็งแรง</li> </ul>
		ดอกสว่านไม่เสถียร	<ul style="list-style-type: none"> <li>จับดอกสว่านให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำงานได้</li> <li>ใช้ดอกเจาะนำ</li> </ul>
		พื้นที่ผิวเจียรไม่พอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดเวลาเจียรลง</li> </ul>
เจาะบอกแบบถอยพักในช่วงแรก ที่เจาะหรือช่วงออก		<ul style="list-style-type: none"> <li>หลีกเลี่ยงการกระแทกในช่วงเริ่มต้นและช่วงจบของการเจาะ</li> <li>ลดอัตราป้อนประมาณ 50 % ในช่วงเข้างานและใกล้จะออกจากงาน</li> </ul>	
ดอกสว่านแตกหัก	แนวโน้มที่เกิดการแตกบิ่นหรือ การสึกหรอผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรอยการสึกหรอของคมตัดก่อนที่มันจะแตกและหาว่าเป็นการสึกหรอแบบไหน</li> </ul>	
	เศษคาที่ร่องคายเศษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบเงื่อนไขการตัด</li> <li>เพิ่มแรงดันน้ำหล่อเย็น</li> <li>ใช้การเจาะแบบถอยเจาะสำหรับรูลึก</li> </ul>	
	กำลังเครื่องจักรไม่พอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบเงื่อนไขการตัด</li> <li>ใช้เครื่องกำลังสูง</li> </ul>	
ขนาดของรู ขาดความแม่นยำ	เครื่องจักรและการจับยึดชิ้นงานไม่เสถียร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนการจับแรงยึดให้แข็งแรง</li> </ul>	
	ความแม่นยำในการติดตั้งดอกสว่าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรั้นแอมป์ของดอกสว่านหลังจากติดตั้งเสร็จ (0.03 มม. หรือน้อยกว่า)</li> </ul>	
	เศษคาอยู่ที่ร่องคายเศษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบเงื่อนไขการตัด</li> <li>เพิ่มแรงดันของน้ำหล่อเย็น</li> <li>ใช้อัตราป้อนแบบถอยเจาะสำหรับรูลึก</li> </ul>	
	ความคมไม่พอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความคม</li> </ul>	
เศษยาวขึ้น	ใช้เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มอัตราป้อนประมาณ 10 % โดยอยู่ในเงื่อนไขมาตรฐาน</li> </ul>	
	การฮอนนึ่งไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำฮอนนึ่งไม่เหมาะสม</li> </ul>	
	เกิดจากการบิ่นหรือแตกหักที่คมตัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความเร็วตัด 10 %</li> </ul>	

INCO

เม็คบีด

ด้านกลึงออก

ด้านคว้าน

งานกลึงเกลียว

งานחר่อง

งานขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นมิล

ดอกสว่าน

ระบบชุดจับคู่

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี



# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานเจาะ

### วิธีลับคมตัด (ใช้สำหรับดอกสว่าน DSW)

โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนที่จะลับดอกสว่านประเภท DSW

#### ก่อนทำการลับคมตัด

เช็ครอยสึกและร่องรอยความเสียหายของคมตัด ถ้าพบให้ทำการลับด้วยหินเจียรซิลิคอนคาร์ไบด์

#### (1) ลับคมตัดด้านหน้า

- ใช้หินเจียรเพชรชนิดถั่ว เบอร์ 280-400 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-200 มม.
- 1) ใช้หินเริ่มลับคมตัดที่มุมหลัก ( $\theta$ ) ตามภาพที่ 1 หลังจากนั้นลับคมตัดตรงข้ามเหมือนมุมหลัก ใช้วิธีลับคมตัดแบบสปาร์คเอทให้เกิดความสูงต่างระดับที่ 0.02 มม.
- 2) ในกรณีของ DSW : หลังจากกลับคมมุมตัดหลัก ( $\theta$ )  $2^\circ$  แล้ว โดยห้ามหมุนดอกสว่านแล้วลับคมตัด มุมถัดไปทีละมุม 3 องศา หลังจากนั้นนำเส้นแนวสันระหว่างมุมหลักและมุมหลบรองให้ตรงกับจุดศูนย์กลางดอกสว่าน (ค่า 1 องศาถึง 3 องศาตามตารางที่ 1)

● ภาพที่ 1 การลับคมมุมหลบแบบ DSW สำหรับเหล็กกล้า

มุมจิก  
มุมหลบหลัก  
มุมหลบรอง  
ภาพตัดขวางจากจุด C.  
มุมหลบรอง  
ภาพตัดขวางจากจุด C

ใช้จุด A และ จุด B อ้างอิงเพื่อให้ได้ค่าเท่าเดิม

#### (2) การทำให้บางลง

- ใช้วงล้อหินเจียรเบอร์ 280 ~ 400 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ~ 200 มม. ในการลับคม
- จัดการลับคมตัดให้บางลงให้เหมือนกับการทำแบบชนิด X-Type
- ค่า  $\beta 1$  ถึง  $\beta 3$  ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 1	$\theta 1$ (มุมจิก)	$\theta 2$ (มุมหลบหลัก)	$\theta 3$ (มุมหลบรอง)
<b>DSW</b>	$-20^\circ$	$-6^\circ \sim -12^\circ$	$-23^\circ \sim -27^\circ$

ตารางที่ 2	$\beta 1$	$\beta 2$	$\beta 3$
<b>DSW</b>	$147^\circ \sim 153^\circ$	$30^\circ \sim 42^\circ$	$95^\circ \sim 110^\circ$

● ภาพที่ 2

#### (3) การลับคม

- การลับคมที่องศาเซต้า  $\theta$  และความกว้าง H นั้นควรมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของดอกสว่าน, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และของวัสดุชิ้นงาน ด้วยคำแนะนำสำหรับการลับคมดังตารางด้านล่าง
- ขั้นตอนการลับคม (ภาพที่ 3)
  - (1) ทำส่วนที่เป็น R ให้มีความโค้งดังภาพที่ 3
  - (2) จากนั้นใช้ electro-deposited diamond file เบอร์ประมาณ 170 ในการลับคมแบบหยาบ
  - (3) ใช้ diamond hand stick เบอร์ 400 to 600 ในการเก็บรายละเอียด
- การลับด้านกว้างอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกสว่าน สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กควรจะใช้คำแนะนำดังตารางนี้

#### ● การลับคมที่มีมุม

	~ ๑6 มม.	๑6 ~ ๑10 มม.	๑10 ~ ๑16 มม.
$\theta$	$-20^\circ$	$-20^\circ$	$-20^\circ$
H	0.03 ~ 0.05	0.05 ~ 0.08	0.08 ~ 0.1

#### ● การลับคม R

ขนาด (มม.)	ลบคม R R (มม.)
เส้น ผศก. $\leq ๑6$	0.02 ~ 0.04
$๑6 <$ เส้น ผศก. $\leq ๑16$	0.03 ~ 0.05

#### ● ภาพที่ 3 การลับคม

ลบคม R  
มุม  
หน้าคายเศษ  
ผิวหลบ

ลบคม (เซกชัน A-A)

ความกว้าง  
หน้าคายเศษ  
ผิวหลบ  
มุม

ลบมุม (เซกชัน A-A)

หลังจากลับคมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ต้องมีความต่างระดับไม่เกิน 0.02 มม.
- ไม่มีร่องรอยใดๆ เหลืออยู่บนคมตัด
- มุมคมตัดถูกลบคมเรียบร้อยแล้ว
- ครีบต้องไม่หลงเหลืออยู่

หมายเหตุ:

- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลับคมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่สำนักงานขายของ Tangaloy

## รหัสการเรียก

**DSW 088 - 035 - 10 - D E 3**

<b>1</b> ซีรี่ส์	ชื่อซีรี่ส์ดอกสว่านแบบโซลิด
<b>DSW</b>	

<b>2</b> เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ Ø DC	
<b>088</b>	Ø8.8

<b>3</b> ระยะคายเศษ LU (มม.)	
<b>035</b>	35

<b>4</b> ขนาดตาม DCONMS (มม.)	
<b>10</b>	Ø10

<b>5</b>	
----------	--

<b>6</b> ฐาน DIN 6535 - Form HA	
<b>E</b>	ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น
<b>I</b>	มีรูน้ำหล่อเย็น

<b>7</b> ระยะเจาะลึก	
ค่าประมาณสัดส่วน L/D	
ค่าเตือน: รหัสอาจแตกต่างกันตามความยาวจริง	
ซึ่งขึ้นอยู่กับเส้น ผศก.อุปกรณ์	

คำเตือน: ความยาวด้ามที่ใช้ได้แสดงความยาวด้ามสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับการคายเศษระยะกินลึกจริงจะสั้นกว่าที่อธิบายไว้ขึ้นอยู่กับวัสดุชิ้นงาน และเงื่อนไขการตัด

เกรด

เม็ดบด

ด้านกลึงออก

ด้านคว้าน

ปากกลึงเกลียว

ปากชำระ

ปากขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นมิล

ดอกสว่าน


ระบบชุดจับกุญ

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี



# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องมือสำหรับงานเจาะ  
การเรียกชื่อดอกสว่านแบบเปลี่ยนเบ็ดมีดได้



## สูตรการคำนวณสำหรับดอกสว่าน

### ● ความเร็วตัด



● เมื่อคำนวณความเร็วตัดจากความเร็วรอบ : (สูตรสำหรับงานเจาะ)

$$v_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \quad \begin{matrix} v_c : \text{ความเร็วตัด (มม./นาที)} \\ D : \text{ความเร็วของดอกสว่าน (มม.)} \\ n : \text{ความเร็วรอบ (นาที}^{-1}\text{)} \\ \pi \approx 3.14 \end{matrix}$$

● เมื่อคำนวณความเร็วตัดจากความเร็วตัด : (สูตรสำหรับงานเจาะ)

$$n = \frac{1000 \times v_c}{\pi \times D} \quad (\text{min}^{-1})$$

● เมื่อคำนวณความเร็วรอบจากความเร็วรอบ : (สูตรสำหรับงานเจาะ)

$$v_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \quad \begin{matrix} v_c : \text{ความเร็วตัด (มม./นาที)} \\ D : \text{ความเร็วของดอกสว่าน (มม.)} \\ n : \text{ความเร็วรอบ (นาที}^{-1}\text{)} \\ \pi \approx 3.14 \end{matrix}$$

● เมื่อคำนวณความเร็วรอบจากความเร็วตัด : (สูตรสำหรับงานเจาะ)

$$n = \frac{1000 \times v_c}{\pi \times D} \quad (\text{min}^{-1})$$

● การคำนวณอัตราป้อน

$$v_f = f \times n \quad \begin{matrix} v_f : \text{ความเร็วของอัตราป้อน (มม./นาที)} \\ f : \text{อัตราป้อน (มม./รอบ)} \\ n : \text{ความเร็วรอบ (นาที}^{-1}\text{)} \end{matrix}$$


# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานเจาะ

### รูปทรงเศษ

#### ● รูปทรงของเศษที่เกิดจากเม็ดมีดในดอกสว่าน

- รูปทรงแบบกรวยเรียงกันโดยสูงสุดของกรวยนั้นเกิดจากการตัดที่จุดศูนย์กลาง เศษจะหักเป็นเส้นๆนั้นเมื่อเพิ่มอัตราป้อน อย่างไรก็ตามการเพิ่มอัตราป้อนสูงๆนั้นอาจทำให้เศษนั้นมีความหนาเกินไปและยังทำให้เกิดการสะท้อนได้อีกด้วย
- สำหรับดอกสว่านรุ่น TDX ○ จะมีลักษณะของเศษที่เกิดตามภาพด้านล่าง ลักษณะของเศษดังกล่าวจะมีความยาวพอดีกับการหนีศูนย์กลางเมื่อใช้เครื่องจักรแบบให้ดอกสว่านหมุน ในขณะเดียวกันเมื่อใช้เครื่องจักรแบบให้ชิ้นงานหมุน เช่นเครื่องกลึงนั้นเศษจะมีความยาวจะไม่พັນกัน



#### ● ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงเศษกับอัตราป้อน (สำหรับเม็ดมีดในดอกสว่าน)


รูปทรงเศษ	สัญลักษณ์	วัสดุ	สัญลักษณ์
เศษยาวและต่อเนื่อง	×	เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมอื่นๆ	×
เศษแตกเป็นชิ้นเล็กๆ	△	เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, สเตนเลส สตีล และอื่นๆ	×
เศษยาวและต่อเนื่อง	△	เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, สเตนเลส สตีล และอื่นๆ	×
เศษยาวและต่อเนื่อง	○	เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, สเตนเลส สตีล และอื่นๆ	△
เศษยาวและต่อเนื่อง	○	เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, สเตนเลส สตีล และอื่นๆ	○

↑ สูงขึ้น  
↓ ต่ำลง

อัตราป้อน

#### ● ตัวอย่างรูปทรงของเศษที่เกิดจากการทำงานในลักษณะชิ้นงานหมุน (สำหรับเม็ดมีดในดอกสว่าน)


( $\phi 26$ , JIS S45C, ความเร็ว  $V_C = 100$  ม/นาที, อัตราป้อน  $f = 0.1$  มม/รอบ)



# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานเจาะ


- รูปทรงของเศษที่เกิดจากเม็ดมีดนอกของดอกสว่าน
- ปัญหาของเศษอย่างเช่นการพันกันเป็นปัญหาหลักที่เกิดกับเม็ดมีดนอกของดอกสว่าน ปัญหาที่ขึ้นอยู่กัวัสดุของชิ้นงานและเงื่อนไขการตัด
- ดึงที่แสดงในรูปด้านล่างเมื่อใช้อัตราป้อนต่ำมาก เศษจะกระเด็นออกมาด้านนอก ร่องคายเศษ และ เศษยาวอาจจะพันตัวจับ
- เมื่ออัตราป้อนสูงเกินไป เศษนั้นจะหนาขึ้นและไม่โค้งงอ
- ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเลือกเงื่อนไขการตัดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการทำงานเพื่อที่จะควบคุมเศษให้ได้อย่างดีเยี่ยม



## เหล็กกล้าผสมคาร์บอนปานกลางถึงสูง เหล็กกล้าผสมอื่นๆ

ดังภาพที่แสดงด้านล่าง รูปทรงของเศษที่มันในหลายรูป เมื่อเพิ่มอัตราป้อนความโค้งและจำนวนที่เศษมันจะเรียงตัวกันลดลง

### ● ลักษณะของเศษเหล็กทั่วไป



### ● ความหลากหลายของลักษณะเศษที่สัมพันธ์กับอัตราป้อน



## สแตนเลส สตีล, เหล็กกล้าผสมคาร์บอนต่ำ และ เหล็กกล้าผสมอื่นๆ

- เมื่อทำการเจาะชิ้นงานที่มีลักษณะอย่างเช่น สแตนเลส สตีล เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ การเลือกเงื่อนไขการตัดนั้นจะมีผลต่อเศษมาก อาจทำให้เศษยาวขึ้นและพันกันดังนั้นควรเลือกใช้เงื่อนไขการตัดอย่างระมัดระวัง
- เศษรูปทรง C ที่มีวนตัดเรียงกันไม่ยาวนานก็ ถือเป็นเศษดี

### ● ลักษณะเศษที่ดี

	สแตนเลส สตีล (JIS SUS 304) ( $\phi 22$ , $V_c = 100$ ม./นาที, $f = 0.1$ มม./รอบ)	เหล็กเหนียว (JIS SS400) ( $\phi 22$ , $V_c = 160$ ม./นาที, $f = 0.08$ มม./รอบ)
DS ร่องคายเศษ		
DJ ร่องคายเศษ		

สำหรับเจาะรูสแตนเลสหรือเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แนะนำให้ใช้เม็ดมีดหน้าลาย DS เมื่อใช้ดอกสว่านรุ่น TDX กับเครื่องจักรที่ใช้ดอกสว่านหมุนเม็ดมีดรุ่น DS จะสร้างเศษที่สวยงามและช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้เสถียรกว่าเม็ดมีดรุ่น DJ และทำงานในลักษณะที่ชิ้นงานหมุนเม็ดมีดรุ่น DS จะสามารถควบคุมเศษเป็นอย่างดี

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานเจาะ


### ● ลักษณะของเศษที่จะเกิดการพันกันและวิธีแก้ไข

#### ① ลักษณะเหมือนแอมป์เปิล

เศษลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทำงานกับชิ้นงาน เหล็กเหนียว เหล็กคาร์บอนต่ำ ที่ความเร็วตัดช้าและอัตราป้อนต่ำ

#### วิธีแก้

เพิ่มความเร็วตัด 20% แต่ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการตัดมาตรฐาน ถ้ายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้เพิ่มอัตราป้อน 10% ในขณะที่เพิ่มความเร็วตัด 20%




เหมือนการปกแอมป์เปิล (ไม่โค้งงอ)

#### ② เศษขดสั้น

เศษลักษณะนี้เกิดเมื่อทำกับชิ้นงานสแตนเลส สตีล ที่อัตราป้อนต่ำและมีโอกาสที่พันกันสูง

#### วิธีแก้

เพิ่มอัตราป้อน 10% ถ้ายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้เพิ่มความเร็วตัด 10% ภายใต้เงื่อนไขการตัดมาตรฐาน



เศษขดสั้นลักษณะรูปทรงคล้ายตัว C

#### ③ เศษยาวมาก

เศษลักษณะนี้เกิดเมื่อทำกับชิ้นงานเหล็กเหนียวหรือ เหล็กคาร์บอนต่ำภายใต้เงื่อนไขการตัดที่ไม่เหมาะสม

#### วิธีแก้

เพิ่มความเร็วตัด 20% ภายใต้เงื่อนไขการตัดมาตรฐาน ถ้ายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ลดอัตราป้อน 10% ในขณะที่เพิ่มความเร็วตัด




เศษยาวมาก

### ■ แรงตัดเฉือน

ภาพด้านล่างแสดงถึงแนวโน้มของการตัดเฉือน เมื่อใช้ดอกสว่าน TDX กับเครื่องจักรที่มีกำลังและความเสถียร

### ● แนวโน้มของแรงตัดเฉือน



# ข้อมูลทางเทคนิค

## TUNGSEX-DRILL / TUNGDRILLTWISTED

### ใช้ปลอกสวม EZ สำหรับชุดประสภค์ตัวต่อไป

#### ปรับระยะเส้นผศก.ปรับใหม่

**ปรับระยะเส้นผศก.**  
ปรับใหม่บนเครื่องจักรระบบหมุนเช่นเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกัดเป็นต้น

↓

ระยะเส้นผศก.ปรับใหม่สามารถปรับได้ในช่วงตั้งแต่ +0.6 มม. ถึง -0.2 มม. โดยใช้ปลอกสวม EZ



ตัวเลขบอกค่าปรับระยะเส้นผศก.ปรับใหม่บนเครื่องกัด (ที่ด้านขอบของปลอกสวม)

#### ปรับระยะความสูงขอบคมตัดบนเครื่องกลึง

**เครื่องกลึง**  
ปรับระยะความสูงขอบคมตัดบนเครื่องกลึง

↓

ระยะความสูงขอบคมตัดสามารถปรับได้ในช่วงตั้งแต่ มม. ถึง -0.2 มม. โดยใช้ปลอกสวม EZ 0.3 + ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาที่เกิดจากความสูงขอบคมตัดสูงหรือต่ำเกินไปได้



ตัวเลขบอกค่าปรับระยะความสูงขอบคมตัดบนเครื่องกลึง



### การตั้งปลอกสวม EZ

#### ปรับระยะเส้นผศก.ปรับใหม่

ภาพที่แสดงด้านข้างเป็นการติดตั้งปลอกสวม EZ ระหว่างค้ำดอกสว่านและหัวจับทุลล์

ร่องบากเรียบ  
โคนขอบโค้ง  
ปลอกสวม EZ

การตั้งเลขที่แบ่งขีดบนเส้นขอบรอบปลอกสวม EZ กับจุดกลางของร่องบากเรียบที่โคนขอบโค้งดอกสว่าน ในภาพที่แสดงด้านข้าง ปลอกสวมจะถูกติดตั้งให้มีเส้นผศก.ปรับใหม่

เมื่อต้องการปรับค่าระดับใหม่ ให้ประแจสวมไปที่รูบนสันรอบของปลอกจับและหมุน หลังจากปรับค่าระดับใหม่แล้วจะต้องยึดสลัก "A" ให้แน่นและขีดตักกับดอกสว่าน หลังจากนั้นจึงค่อยสวมสลัก "B" เบาๆ เพื่อป้องกันปลอกสวมจากการหมุน

#### ข้อควรระวัง



- ตัวเลขของระดับควรใช้เป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น
- จึงจำเป็นต้องตรวจสอบค่าจริงด้วยการวัดเส้นผศก.
- ปรับใหม่ โดยเฉพาะเวลาปรับระยะความสูงขอบคมตัดบนเครื่องกลึง เส้นผศก.

#### ปรับระยะความสูงขอบคมตัดบนเครื่องกลึง

ภาพที่แสดงด้านข้างเป็นการติดตั้งปลอกสวม EZ ระหว่างดอกสว่านและแท่นจับมีด

สลักยึด "A"  
สลักยึด "B"  
ร่องบากเรียบ  
ปลอกสวม EZ  
โคนขอบโค้ง

การตั้งเลขที่แบ่งขีดบนเส้นขอบรอบปลอกสวม EZ กับจุดกลางของร่องบากเรียบที่โคนขอบโค้งดอกสว่าน ในภาพที่แสดงด้านข้าง ปลอกสวมจะถูกติดตั้งให้มีจุดกึ่งศูนย์กลางการเจาะเลื่อนออกไป 0.1 มม. ในทิศทางบวก(+)

.เจาะละเอียดจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับค่าที่ถูกรับ ต้องตรวจสอบเส้นผศก ด้วยวิธีการทดลองตัด

- เมื่อใช้เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์
- ควรใช้หัวจับชนิดลอคด้านข้างที่ถูกออกแบบมาเพื่องานเจาะ
- หัวจับชนิดคอลลและมิลลิ่งชคไม่ควรที่จะใช้เพื่อจุดประสงค์นี้
- หากมีการสั่นรุนแรงกระทบต่อการเจาะที่เกิดจากการใช้ดอกสว่านที่ยาวเกินค่า
- L/D = 4 หรือปรับค่าที่มากเกินไป ควรที่จะลดอัตราการป้อนให้น้อยลง
- ถ้าการเจาะละเอียดที่เส้นผศก.มีค่ามากเกินไปที่จะปรับได้ในทิศทางลบ
- ดอกสว่านอาจแทรกเข้าไปติดที่รูเจาะ การปรับไปที่ค่าลบ (-)
- ควรที่จะระมัดระวังโดยเฉพาะเส้นผศก.เจาะละเอียดที่มากกว่าเส้นผศก.ปกติ
- ซึ่งหมายถึงจะต้องใช้การปรับละเอียด



# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องมือสำหรับงานเจาะ

ปัญหาของดอกสว่าน

ปัญหา		สาเหตุ	วิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหา	
การสึกหรอผิดปกติ	คมตัดกลาง	ผิวหยาบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มความเร็วตัดขึ้น 10 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> <li>ลดอัตราป้อน 10 %</li> </ul>	
	คมตัดนอก	ผิวหยาบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มความเร็วตัดขึ้น 10 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> <li>เมื่ออัตราป้อนสูงหรือต่ำเกินไป ควรลดค่าลงมาให้อยู่ในเงื่อนไขตามมาตรฐาน</li> </ul>	
	เกิดบ่อย	ผิวหยาบ	การใช้น้ำหล่อเย็น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบดูว่าน้ำหล่อเย็นไหลไปอัตราสูงกว่า 7 ลิตร / นาที</li> <li>ความเข้มข้นของน้ำหล่อเย็นควรสูงกว่า 5 %</li> <li>ใช้น้ำหล่อเย็นที่มีความเสถียรสูง</li> <li>เปลี่ยนเป็นการฉีดน้ำหล่อเย็นจากด้านนอกเป็นด้านใน</li> </ul>
			การสันดอกสว่าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เครื่องจักรที่มีแรงบิดสูง</li> <li>เปลี่ยนการจับยึดให้แข็งแรงขึ้น</li> <li>เปลี่ยนวิธีการติดตั้งดอกสว่าน</li> </ul>
			เลือกเกรดไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเกรดเม็ดเม็ดให้ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น</li> </ul>
		สกรูไม่แน่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไขสกรูให้แน่น</li> </ul>	
	เป็นหลุม	ความร้อนในการตัดสูง		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นการฉีดน้ำหล่อเย็นจากด้านนอกเป็นด้านใน</li> <li>เพิ่มอัตราการให้น้ำหล่อเย็น (ให้สูงกว่า 10 ลิตร/นาที)</li> <li>ลดอัตราป้อนลง 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> <li>ลดความเร็วตัดลง 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> </ul>
			เศษหลอมละลายมากเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราป้อนลง 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> <li>ลดความเร็วตัดลง 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> </ul>
		ร่องคายเศษ	เศษติดคา	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มความเร็วตัด 20 % ลดอัตราป้อน 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> <li>เพิ่มความดันน้ำหล่อเย็น (ให้สูงกว่า 1.5 MPa)</li> </ul>
	แตกบิ่นและการร้าว	คมตัดกลาง	จุดศูนย์กลางของการหมุนดอกสว่าน	ตั้งค่าศูนย์ผิดพลาด
ออฟเซตใหญ่				<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบคู่มือการใช้และใช้ดอกสว่านให้อยู่ในค่า ออฟเซตที่กำหนด</li> </ul>
ผลกระทบของเครื่องจักร				<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำผิวบริเวณที่เจาะให้เรียบ</li> <li>ตั้งอัตราป้อนให้ต่ำกว่า 0.05 มม. / รอบ สำหรับที่มีผิวขรุขระ</li> </ul>
อัตราป้อนสูงเกินไป				<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราป้อนให้ต่ำลง 20-50 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> </ul>
การใช้มุมคมตัดแตกบิ่น				<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบคมตัดทุกครั้งที่เปลี่ยนเม็ดเม็ด</li> </ul>
คมตัดนอก		บริเวณมุมด้านนอกคมตัด	ใช้เม็ดเม็ดเกิดอาการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนคมตัดหรือเม็ดเม็ดก่อนที่จะเกิดการสึกหรอ 0.3 มม.</li> </ul>
			ผิวที่เจาะรูไม่เรียบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำผิวบริเวณที่เจาะให้เรียบ ตั้งค่าอัตราป้อนให้ต่ำกว่า 0.05 มม. / รอบ</li> <li>ผิวงานขรุขระ</li> </ul>
			ชิ้นงานมีลักษณะกระแทก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งค่าอัตราป้อนให้ต่ำกว่า 0.05 มม. / ที่บริเวณที่มีการกระแทก</li> </ul>
			การใช้มุมคมตัดแตกบิ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบคมตัดทุกครั้งที่เปลี่ยนเม็ดเม็ด</li> </ul>
แตกบิ่นและการร้าว		บริเวณมุมคมตัดที่ยังไม่ได้ใช้	ชิ้นงานมีความแข็งแรงสูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มความเร็วตัด 20 % ลดอัตราป้อน 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> <li>เพิ่มความดันน้ำหล่อเย็น (ให้สูงกว่า 1.5 MPa)</li> </ul>
			เศษติดคา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราป้อนลง 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> </ul>
			ผลกระทบของเครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนการป้อนแบบต่อเนื่องในกรณี pick feeding</li> </ul>
	แตกบิ่นและการร้าว	ใช้เม็ดเม็ดเกิดอาการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนคมตัดหรือเม็ดเม็ดก่อนที่จะเกิดการสึกหรอ 0.3 มม.</li> </ul>	
		การสันในดอกสว่าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรที่มีความเสถียรสูง</li> <li>เปลี่ยนการจับยึดให้แข็งแรงขึ้น</li> <li>เปลี่ยนวิธีการติดตั้งดอกสว่าน</li> </ul>	
	แตกเป็นแผ่น	ชิ้นงานมีความแข็งแรงสูง	ผลกระทบของอุณหภูมิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนอัตราป้อนให้ต่ำกว่า 0.05 มม./รอบ</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเป็นการฉีดน้ำหล่อเย็นจากด้านนอกเป็นด้านใน</li> <li>ลดอัตราป้อน 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน</li> </ul>
เกิดบ่อย	เลือกเกรดไม่เหมาะสม		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเกรดเม็ดเม็ดให้เหนียวขึ้น</li> </ul>	
		สกรูไม่แน่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไขสกรูให้แน่น</li> </ul>	

INSD

เม็ดบด

ด้านกลีบออก

ด้านคว้านไป

แกนกลีบกลวง

แกนชาหรือ

แกนขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นบด

ดอกสว่าน

ระบบชุดจับยึด

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี

# ข้อมูลทางเทคนิค


เครื่องมือสำหรับงานเจาะ  
ปัญหาของดอกสว่าน

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหา	
รอยขีดข่วนที่ดอกสว่าน	ตั้งค่ารวมศูนย์ผิดพลาด	• ตั้งค่ารวมศูนย์ให้อยู่ไม่เกิน 0-0.2 มม.	
	ตั้งค่าออฟเซต ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด	• ใช้ค่าออฟเซตดอกสว่านตามที่กำหนด	
	ทิศทาง ออฟเซต ทำให้ชิ้นงานลดลง	• ใช้ค่าออฟเซตดอกสว่านช่วยขยายรู	
	บริเวณที่เจาะผิวไม่เรียบ	• ทำผิวบริเวณที่เจาะให้เรียบ • ตั้งค่าอัตราป้อนให้ต่ำกว่า 0.05 มม./รอบ สำหรับผิวขรุขระ	
	แตกบิ่นบริเวณที่คมตัด	• เปลี่ยนเม็ดมีด	
	ชิ้นงานโค้งงอ	• เปลี่ยนการจับยึดให้แข็งแรงขึ้น	
	เศษติดคา	• เพิ่มความเร็วตัด 20 % ลดอัตราป้อน 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน • เพิ่มความดันน้ำหล่อเย็น (ให้สูงกว่า 1.5 MPa)	
ค่าความเที่ยงตรงของรู	ตั้งค่าศูนย์ผิดพลาด	• ตั้งค่ารวมศูนย์ให้อยู่ไม่เกิน 0-0.2 มม.	
	ตั้งค่าออฟเซตไม่เหมาะสม	• ปรับค่าออฟเซต	
	บริเวณที่เจาะผิวไม่เรียบ	• ทำผิวบริเวณที่เจาะให้เรียบ • ตั้งค่าอัตราป้อนให้ต่ำกว่า 0.05 มม./รอบ รอบผิวงานขรุขระ	
	ชิ้นงานโค้งงอ	• เปลี่ยนการจับยึดให้แข็งแรงขึ้น	
	ความเรียบ	การใช้น้ำหล่อเย็น	• ความเข้มข้นของน้ำหล่อเย็นควรสูงกว่า 5 % • ใช้น้ำหล่อเย็นที่มีความสิ้นสูง • เปลี่ยนการฉีดน้ำหล่อเย็นจากด้านนอกเป็นด้านใน
		เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	• เพิ่มความเร็วตัด 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน • ลดอัตราป้อนลง 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน
	เกิดบ่อ	เม็ดมีดพัง	• เปลี่ยนเม็ดมีด
		เศษติดคา	• เพิ่มความเร็วตัด 20 % ลดอัตราป้อน 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน • เพิ่มความดันน้ำหล่อเย็น (ให้สูงกว่า 1.5 MPa)
		สลกรูไม่แน่น	• โขสลกรูให้แน่น
	การคายเศษ	เศษยาวขึ้น	เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม
เม็ดมีดพัง			• เปลี่ยนเม็ดมีด
เจาะโดยใช้น้ำหล่อเย็นจากด้านนอก			• เปลี่ยนการฉีดน้ำหล่อเย็นจากด้านนอกเป็นด้านใน • ใช้อัตราป้อนเป็นระยะ • ใช้ฟังก์ชัน ดเวิล (เจาะแช่) ประมาณ 0.1
เศษติดคา		เศษคาวอยู่คมตัดกลาง	• มีแนวโน้มที่เศษจะสั้นลงเมื่อใช้ความเร็วและอัตราป้อนที่สูง • เปลี่ยนการฉีดน้ำหล่อเย็นจากด้านนอกเป็นด้านใน • เพิ่มความดันน้ำหล่อเย็น (ให้สูงกว่า 1.5 MPa)
		น้ำหล่อเย็น	• เพิ่มความเร็วตัด 20 % ลดอัตราป้อน 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน • เพิ่มความดันน้ำหล่อเย็น (ให้สูงกว่า 1.5 MPa)
เกิดบ่อ		เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	• เปลี่ยนเม็ดมีด • เปลี่ยนใช้เครื่องจักรที่มีแรงบิดสูง
		ดอกสว่านพัง	• ลดความเร็วตัด 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน
อื่นๆ	สะท้อน	เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	• เปลี่ยนเม็ดมีด • เปลี่ยนใช้เครื่องจักรที่มีแรงบิดสูง
		เม็ดมีดสึกหนัก	• เปลี่ยนการยึดจับให้แข็งแรงขึ้น
		การสั่นในดอกสว่าน	• เปลี่ยนวิธีการติดตั้งดอกสว่าน • โขสลกรูให้แน่น • ใช้ความเร็วรอบให้เหมาะสมกับเครื่องจักร อัตราป้อนลง 20-50 %
		สลกรูไม่แน่น	• เปลี่ยนเม็ดมีดก่อนจะสึกหромากเกินไป
	เครื่องหยุด	เครื่องจักรมีกำลังและแรงบิดไม่พอ	• ตรวจสอบดูว่าปลั๊กน้ำหล่อเย็นปิดแน่นดีหรือไม่
		เม็ดมีดใหม่	• ตรวจสอบกำลังไหลของน้ำหล่อเย็น • ลดความเร็วตัดและอัตราป้อน 20 % โดยอยู่ในเงื่อนไขการตัดมาตรฐาน
	ครีบบาง	เม็ดมีดพัง	• เปลี่ยนเม็ดมีด
		เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	• ลดอัตราป้อน 20-50 % ก่อนที่ดอกสว่านจะออกชิ้นงาน

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานเจาะรูลึก

การเรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ของก้านดริว



## ปัญหาต่าง ๆ ของก้านดริว

ปัญหา	สาเหตุ	ตรวจสอบ	วิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหา	
เกิดการแตกหัก	ที่บริเวณเริ่มต้นชิ้นงาน	เครื่องจักร	การยึดจับชิ้นงานหลวมหรือไม่	จับยึดชิ้นงานให้แน่น
		เครื่องจักร	ตัวไกด์บูชติดกับผิวชิ้นงานหรือไม่	ติดตั้งไกด์บูชให้สัมผัสติดกับชิ้นงาน
		เครื่องจักร	อัตราป้อนที่ใช้เหมาะสมหรือไม่	เพิ่มอัตราป้อนสูงขึ้น
		เครื่องจักร	ตัวไกด์บูชวางตำแหน่งเหมาะสมหรือไม่	วางไกด์บูชในตำแหน่งที่เหมาะสม
		เครื่องจักร	รูปทรงไกด์บูชถูกต้องหรือไม่	ใช้ไกด์บูชรูปทรงที่เหมาะสมกับชิ้นงาน
	เกิดโดยดอกสว่าน	ก้านดริวติดตั้งถูกต้องหรือไม่	ติดตั้งดอกสว่านโดยใช้แรงบิดและแรงดันไฮดรอลิกที่เหมาะสม	
	เกิดโดยดอกสว่าน	ลับคมได้คุณภาพหรือไม่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายเหลืออยู่บนดอกสว่าน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของคมตัด	
	เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	ใช้อัตราป้อนสูงไปหรือไม่	ลดอัตราป้อนต่ำลง	
	เกิดโดยชิ้นงาน	ผิผิวที่เจาะเอียงหรือไม่	ลดอัตราป้อนต่ำลง	
	ในระหว่างการทำงาน	เครื่องจักร	การจับยึดชิ้นงานหลวมหรือไม่	จับยึดชิ้นงานให้แน่น
		เครื่องจักร	ใช้แหวนรอยถูลักษณะหรือไม่	ปรับเปลี่ยนรูปร่างของไกด์บูช ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การกระจุกตัวของเศษ"
		เครื่องจักร	อัตราป้อนสัมพันธ์หรือไม่	ใช้อัตราป้อนของเครื่องจักร
เครื่องจักร		ความเร็วรอบสัมพันธ์กันหรือไม่	เพิ่มกำลังเครื่องจักร หรือ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตัด	
เกิดโดยดอกสว่าน		มีลักษณะการสึกหรอที่ผิดปกติหรือไม่	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "อายุการใช้งานสั้นลง"	
เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม		ตั้งค่าอัตราการป้อนถูกต้องหรือไม่	ใช้อัตราป้อนที่เหมาะสม	
เกิดโดยชิ้นงาน		เลือกใช้กันดริลมาตรฐาน	เปลี่ยนแปลงเครื่องมือเป็น กันดริลแบบมาตรฐาน	
อื่นๆ	เศษติดคาหรือไม่	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การกระจุกตัวของเศษ"		
ที่บริเวณตอนออกชิ้นงาน	เกิดโดยดอกสว่าน	ช่วงที่เป็นคาร์ไบด์ยาวไปหรือไม่	ทำให้ความยาวของปลายที่ปลิ้นลง	
		ขนาดของ ผิวขัด (ไกด์แพต) ที่ใช้อยู่เหมาะสมหรือไม่	ใช้แผ่นไกด์แพต 2 แผ่นแทน 3 แผ่น	
	เกิดโดยดอกสว่าน	ขนาดของรูน้ำใหญ่ไปหรือไม่	ลดระยะห่างของรูน้ำหล่อเย็น	
	เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	ใช้อัตราป้อนสูงเกินไปตอนที่เจาะลูชิ้นงานหรือไม่	ลดอัตราป้อนต่ำลง	
เกิดโดยชิ้นงาน	ผิวงานมีลักษณะลาดเอียงหรือไม่	ลดอัตราป้อนต่ำลง		
เกิดตอนลอบดอกสว่าน	เครื่องจักร	การจับยึดหลวมหรือไม่	จับยึดชิ้นงานให้แน่น	
	เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	แรงบิดเพิ่มในขณะที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือไม่	ลดความเร็วตัดลง (Vc).	

# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องมือสำหรับงานเจาะ

การเรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ขอบกั้นดริว

ปัญหา	สาเหตุ	ตรวจสอบ	วิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหา	
ค่าความเที่ยงตรง	ค่าความเรียบ, ค่าทรงกระบอก และขนาดของรูไม่ได้	เกิดโดยเครื่องจักร	การยึดจับชิ้นงานหลวมหรือไม่	จับยึดชิ้นงานให้แน่น
			ใช้น้ำหล่อเย็นได้เหมาะสมหรือไม่	ใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่ละลายน้ำ
			ตัวกรองของน้ำหล่อเย็นมีปัญหาหรือไม่	กรองน้ำหล่อเย็นอย่างทั่วถึง (ใช้ตัวกรอง ด้วยความแม่นยำในการกรอง 10µm หรือน้อยกว่า)
			แกนสปินดีลรันเอทสูงไปหรือไม่	ลดรันเอทของสปินดีลให้ต่ำที่สุด
			ระยะเผื่อระหว่างโกด์บูชกับดอกสว่านกว้างเกินหรือไม่	เปลี่ยนโกด์บูช (ระยะห่าง ควรอยู่ระหว่าง +0.003 ถึง +0.008)
			อัตราป้อนสัลมพัทธ์หรือไม่	ใช้อัตราป้อนของเครื่องจักร
		เกิดโดยดอกสว่าน	ควาเร็วรอบสัลมพัทธ์หรือไม่	เพิ่มกำลังเครื่องจักร หรือ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตัด
			มีลักษณะการสึกหรือผิดปกติหรือไม่	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "อายุการใช้งานสั้น"
			ลับคมได้คุณภาพหรือไม่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายเหลืออยู่บนดอกสว่าน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของคมตัด
	เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	อัตราป้อนสูงเกินไปหรือไม่	ลดอัตราป้อนลง	
	ค่าความเรียบ, ค่าทรงกระบอก และขนาดของรูไม่ได้	เกิดโดยเครื่องจักร	เศษติดคาหรือไม่	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การระงุดตัวของเศษ"
			ระยะเผื่อระหว่างโกด์บูชกับดอกสว่านกว้างเกินหรือไม่	เปลี่ยนโกด์บูช (ระยะห่างควรอยู่ระหว่าง +0.003 ถึง +0.008)
ระยะระหว่างโกด์บูชกับดอกสว่านกว้างเกินหรือไม่			ติดตั้งโกด์บูชให้สัมผัสชิดกับชิ้นงาน	
ใช้น้ำหล่อเย็นได้เหมาะสมหรือไม่			ใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่ละลายน้ำ	
เกิดโดยดอกสว่าน		ค่าร่วมศูนย์ของโกด์บูชกับสปินดีลมากเกินไปหรือไม่	ลดค่าร่วมศูนย์ของโกด์บูช และสปินดีล	
		มีลักษณะการสึกหรือผิดปกติหรือไม่	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "อายุการใช้งานสั้น"	
		ลับคมได้คุณภาพหรือไม่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายเหลืออยู่บนดอกสว่าน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของคมตัด	
เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	ใช้อัตราป้อนถูกต้องหรือไม่	ใช้อัตราป้อนที่เหมาะสม		
เกิดโดยชิ้นงาน	รูเจาะเป็นแบบรูทะลุหรือเจาะผ่านหรือไม่	เปลี่ยนแปลงเครื่องมือเป็น กันดริลแบบมาตรฐาน		
รูเอียง	เกิดโดยเครื่องจักร	เศษติดคาหรือไม่	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การระงุดตัวของเศษ"	
		การจับยึดชิ้นงานหลวม	จับยึดชิ้นงานให้แน่น	
		ตัวโกด์บูชสัมผัสชิดกับผิวชิ้นงานหรือไม่	ติดตั้งโกด์บูชให้สัมผัสชิดกับชิ้นงาน	
		ค่าร่วมศูนย์ของโกด์บูชกับสปินดีลมากเกินไปหรือไม่	ลดค่าร่วมศูนย์ของโกด์บูช และสปินดีล	
		ลระยะเผื่อระหว่างโกด์บูชกับดอกสว่านกว้างเกินไปหรือไม่	เปลี่ยนโกด์บูช (ระยะห่าง ควรอยู่ระหว่าง +0.003 ถึง +0.008)	
		รูทรงโกด์แพดเหมาะสมหรือไม่	ใช้แผ่นโกด์บูช 2 แผ่นแทน 3 แผ่น	
	เกิดโดยดอกสว่าน	ลับคมได้คุณภาพหรือไม่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายเหลืออยู่บนดอกสว่าน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของคมตัด	
		เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	อัตราป้อนสูงเกินไปหรือไม่	ลดอัตราป้อนลง
		เกิดโดยชิ้นงาน	ชิ้นงานขรุขระ มีตำหนิหรือไม่	ใช้ชิ้นงานที่ไม่มีตำหนิ
	ผิที่เจาะมีลักษณะลาดเอียงหรือไม่		ลดอัตราป้อนลง	
	รูเจาะเป็นแบบรูทะลุหรือเจาะผ่านหรือไม่		เปลี่ยนแปลงเครื่องมือเป็น กันดริลแบบมาตรฐาน	

# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องมือสำหรับงานเจาะ

การเรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ขวบนัดริล

ปัญหา	สาเหตุ	ตรวจสอบ	วิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหา	
อายุการใช้งานสั้น	การสึกหรอผิดปกติ	เกิดโดยเครื่องจักร	เลือกใช้น้ำหล่อเย็นถูกต้องหรือไม่	ใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่ละลายน้ำ
		เกิดโดยเครื่องจักร	ตัวกรองของน้ำหล่อเย็นมีปัญหาหรือไม่	กรองน้ำหล่อเย็น (ด้วยตัวกรอง ที่มีความละเอียดตั้งแต่ 10µm หรือน้อยกว่า)
		เกิดโดยเครื่องจักร	ระยะเมื่อระหว่างโกดกับดอกสว่านกว้างเกินไปหรือไม่	เปลี่ยนโกดบุช (ระยะห่าง ควรอยู่ระหว่าง +0.003 ถึง +0.008)
		เกิดโดยเครื่องจักร	ตรวจสอบศูนย์กลางของสปีดเดิลและโกดบุชหรือยัง	วางโกดบุชในตำแหน่งที่เหมาะสม
		เกิดโดยเครื่องจักร	การตั้งค่าร่วมศูนย์ของโกดบุชและสปินเดิลมากเกินไปหรือไม่	ลดค่าร่วมศูนย์ของโกดบุช และสปินเดิล
		เกิดโดยเครื่องจักร	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นสูงเกินไปหรือไม่	เพิ่มความจุของถัง
	เกิดโดยดอกสว่าน	เกิดโดยดอกสว่าน	เลือกโกดที่แตกถูกต้องหรือไม่	ใช้แผ่นโกด 2 แผ่นแทน 3 แผ่น
		เกิดโดยดอกสว่าน	ล้าคมได้คุณภาพหรือไม่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายเหลืออยู่บนดอกสว่าน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคมตัด
		เกิดโดยดอกสว่าน	ความยาวคันดริลทั้งด้ามยาวเกินไปหรือไม่	ลดความยาวโดยรวมของดอกสว่าน
		เกิดโดยดอกสว่าน	เกิดการสึกที่เมตดิดและเศษเปลี่ยนรูปร่างหรือไม่	ล้าคมกันดริล (อาจลดอายุการใช้งานลง)
	เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	ความเร็วตัดสูงเกินไปหรือไม่	ลดความเร็วตัดลง (Vc).
		เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	อัตราป้อนสูงเกินไปหรือไม่	ลดอัตราป้อนลง
		เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	แรงดันของน้ำหล่อเย็นต่ำเกินไปหรือไม่	เพิ่มแรงดันน้ำหล่อเย็นขึ้น
	เกิดโดยชิ้นงาน	เกิดโดยชิ้นงาน	คุณภาพวัสดุดีพอหรือไม่	ลดความเร็วตัดลง (Vc).
	การควบคุมเศษ	เศษติดคา	เกิดโดยเครื่องจักร	รูปร่างโกดที่แตกเหมาะสมหรือไม่
เกิดโดยเครื่องจักร			ความเร็วรอบสัมพันธ์หรือไม่	เพิ่มกำลังเครื่องจักร หรือ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตัด
เกิดโดยเครื่องจักร			พื้นที่ที่เก็บเศษในการเก็บเศษเพียงพอหรือไม่	ขยายกล่องจับ
เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม			ใช้อัตราป้อนที่เหมาะสมหรือไม่	ใช้อัตราป้อนที่เหมาะสม
เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม			แรงดันของน้ำหล่อเย็นต่ำเกินไปหรือไม่	เพิ่มแรงดันน้ำหล่อเย็นขึ้น
เกิดโดยเครื่องจักร			เกิดโดยเครื่องจักร	รูเจาะเป็นแบบรูทะลุหรือเจาะผ่านหรือไม่
		เกิดโดยเครื่องจักร	เลือกใช้ลักษณะคมตัดที่เหมาะสมหรือไม่	เปลี่ยนรูปร่างคมตัดเพื่อให้แกนมีขนาดเล็ก
		เกิดโดยเครื่องจักร	คุณภาพวัสดุดีพอหรือไม่	เพิ่มอัตราป้อนขึ้น
เศษพ่นกัน		เกิดโดยดอกสว่าน	เกิดการแตกบิ่นที่คมตัดหรือไม่	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การแตกหักของคมตัด"
		เกิดโดยดอกสว่าน	เกิดรอยสึกที่มุมด้านนอกหรือไม่	ล้าคมกันดริล (อาจลดอายุการใช้งานลง)
		เงื่อนไขการตัดไม่เหมาะสม	อัตราป้อนต่ำเกินไปหรือไม่	เพิ่มอัตราป้อนขึ้น
		เกิดโดยชิ้นงาน	มีรูน้ำหรือไม่	ทำรูตรงกลางให้เล็กเท่าเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน และเพิ่มแรงดันน้ำหล่อเย็น

เกรด

เม็ดปัด

ด้านกลึงออก

ด้านคว้านไป

แกนกลึงเกลียว

แกนเจาะ

แกนขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นปัด




ดอกควาน

ระบบชุดจับกุ้ด

คู่มือผู้ใช้





ดัชนี

**การกำหนดของแต่ละประเภท**


การป้อน: $f$ (มม./ รอบ)	0.03 - 0.05	0.03 - 0.05	0.1 - 0.3
การใช้งาน	<p><b>OK</b> การเจาะรูไขว้กัน</p> 	<p><b>OK</b> การเจาะรูเอียง</p>  <p>16 มม. หรือน้อยกว่า (สำหรับงานเจาะมาตรฐาน)</p>	<p><b>OK</b> การเจาะรูแบบคว้าน</p> 

**รูปร่างของกันรูป**

DC	เม็ดมีด	ความต่างสูงสุด PL
12 - 13.99	LOGT06	1.8
14 - 15.99	TOHT07	2
16 - 18	TOHT08	2.2
18.01 - 20	TOHT09	3
20.01 - 21.99	TOHT10	3.2
22 - 25	TOHT11	3.4
25.01 - 28	TOHT12	3.7



DC	เม็ดใน	เม็ดระหว่างกลาง	เม็ดนอก	ความต่างสูงสุด P L
28.01 - 28.84	FBM07**-C	FBM06**-I	FBH06**-P	2.5
28.85 - 29	FBM07**-C	FBM06**-I	FBH06**-P	2.6
29.01 - 29.83	FBM07**-C	FBM06**-I	FBH06**-P	2.5
29.84 - 29.99	FBM07**-C	FBM06**-I	FBH06**-P	2.8
30 - 30.63	FBM07**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	2.8
30.64 - 31.53	FBM07**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	2.9
31.54 - 32.4	FBM07**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	3
32.41 - 33	FBM07**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	3.1
33.01 - 33.53	FBM07**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	2.9
33.54 - 34.43	FBM07**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	3
34.44 - 35	FBM07**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	3.1
35.01 - 35.42	FBM08**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	3
35.43 - 36	FBM08**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	3.1
36.01 - 36.52	FBM08**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	2.9
36.53 - 37.42	FBM08**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	3
37.43 - 38	FBM08**-C	FBM07**-I	FBH08**-P	3.1
38.01 - 38.12	FBM08**-C	FBM07**-I	FBH09**-P	3.3
38.13 - 39	FBM08**-C	FBM07**-I	FBH09**-P	3.4
39.01 - 39.22	FBM08**-C	FBM07**-I	FBH09**-P	3.2
39.23 - 40	FBM08**-C	FBM07**-I	FBH09**-P	3.3




# ข้อมูลทางเทคนิค

## กำลังของสปริงเด็ลและแรงดันน้ำหล่อเย็นที่ต้องการ


### กำลัง

#### P S55C / C55




### แรงบิด


#### P S55C / C55



### แรงดันน้ำหล่อเย็น





### อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น



## การเปลี่ยนแผ่นนำ

แผ่นรองอาจสึกหรือได้เช่นเดียวกับเม็ดมิด

- แผ่นนำมีสองมุม
- แผ่นนำแต่ละแผ่นสามารถใช้ได้ 2 ด้าน เมื่อมุมแรกเริ่มสึกหรือถึง 70% ให้สลับใช้มุมที่สอง
- เปลี่ยนแผ่นนำเมื่อมุมที่สองเสื่อมสภาพ






# ข้อมูลทางเทคนิค


## เครื่องมือสำหรับงานเจาะรูลึก

### ขั้นตอนในการเจาะรูบนเครื่องเจาะและเครื่องกลึง


ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อการเจาะได้ประสิทธิภาพสูงสุด




- ① เจาะรูนำศูนย์  
ค่าพิทความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางของรู: +0.01 ถึง +0.1 มม.  
ระยะลึกของรู: H = 20 มม.  
โปรดใช้ DrillMeister หรือ DrillForceMeister สำหรับการเจาะนำศูนย์  
ใช้ดอกเจาะที่มีความยาวเป็น 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง (3xD) หรือสั้นกว่า




- ② เปิดน้ำหล่อเย็น
- ③ ค่อยๆ ให้เม็ดเม็ด DeepTriDrill เข้าไปในรูนำศูนย์อย่างช้าๆ  
รอบในการหมุนดอกเจาะ: n = 50 - 100 นาที-1  
ความเร็วของอัตราป้อนเม็ด: Vf = 100 - 300 มม/ นาที  
ข้อควรระวัง: ห้ามหมุนดอกสว่านเต็มกำลังก่อนที่เม็ดเม็ดจะเข้าไปในรูเจาะนำศูนย์



- ④ หยุดการเจาะที่ระยะกินลึก 15 มม.
- ⑤ เริ่มหมุนที่ความเร็วเต็มกำลัง



- ⑥ เริ่มป้อน  
ที่ระยะต้น (H = 15 - 25 มม):  
→ อัตราการป้อนเม็ด: f = 80% ของโปรแกรมอัตราการป้อนเม็ด  
อัตราการป้อนเม็ด: f = 80% ของโปรแกรมอัตราการป้อนเม็ด  
H ≥ 25 มม → อัตราการป้อนเม็ด: f = 100%




- ⑦ สำหรับเจาะรูทะลุ  
ให้ทำการเจาะทะลุต่อเนื่องลงไปโดยให้พ้นจากชิ้นงาน 5 มม
- ⑧ สั่งหยุดหมุนและปิดน้ำหล่อเย็น
- ⑨ ถอยดอกสว่านออก

### วิธีการใช้ DeepTriDrill ประเภท TRLG บนเครื่องเจาะแนวราบหรือเครื่องคว้านรู


เมื่อใช้ดอกเจาะ TRLG บนเครื่องเจาะเอนกประสงค์หรือเครื่องคว้านรูแนวราบที่ไม่มีปลอกดอกเจาะมาเป็นตัวประกอบ จะต้องทำการเจาะรูนำศูนย์ให้ลึกขึ้นด้วยดอกเจาะ MCTR เพื่อช่วยให้ดอกก้านดริวแบบยาวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดอกก้านดริวแบบยาวเช่นพวก TRLG นั้นมีแนวโน้มที่จะพบปัญหาดอกแกว่งหรือสะบัดได้เมื่อพบว่ามีรูนำศูนย์ไว้สั้นเกินไปทำให้ไม่สามารถช่วยประคองก้านดริวได้




- ① เจาะรูนำศูนย์




- ② เพิ่มความลึกของรูนำศูนย์ด้วยดอกเจาะ MCTR



- ③ เจาะรูด้วยดอก TRLG ที่ความเร็วรอบและอัตราการป้อนเม็ดที่ลดลง ใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้:  
ความเร็วรอบ: n = 50 - 100 นาที<sup>-1</sup>  
อัตราการป้อนเม็ด: Vf = 100 - 300 มม/นาที



- ④ เมื่อเจาะ DeepTriDrill ลงไปจนสุดปลายรูที่ทำการเจาะนำศูนย์ไว้ให้ทำการเพิ่มความเร็วย้อนเต็มกำลัง



- ⑤ เริ่มเพิ่มอัตราการป้อนเม็ดจนเสร็จสิ้นการเจาะ


(ข้อควรระวัง)

ขั้นตอนที่ 2 นั้นมีความจำเป็นมาก เพื่อป้องกันการแกว่งหรือสะบัดของดอกก้านดริว ซึ่งอาจนำไปสู่การแตกหักของดอกก้านดริวและอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลได้

# ข้อมูลทางเทคนิค

## เครื่องมือสำหรับงานเจาะปิ่วละเอียด

### ศัพท์เฉพาะของดอกรีมเมอร์



### ปัญหาที่เกิดกับดอกรีมเมอร์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการป้องกันและแก้ปัญหา
การแตกของดอกรีมเมอร์	แรงบิดที่ผิวเสียดสีผนังข้างสูงชัน เนื่องจากระยะเผื่อเก็บรายละเอียดน้อยเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>มุมลบคม (แชมเฟอร์) ใหญ่ขึ้น และเพื่อเนื้อเก็บละเอียดให้หนาขึ้น</li> <li>ลดความเร็วตัดเพื่อป้องกันการสึกหรอคมตัด</li> <li>เพิ่มความสิ้นไหลของน้ำหล่อเย็น</li> </ul>
	ติดที่รู	<ul style="list-style-type: none"> <li>การผิดพลาดของน้ำหล่อเย็น</li> <li>เลือกน้ำหล่อเย็นผิด</li> <li>แรงดันน้ำหล่อเย็นไม่พอ</li> </ul>
	ปัญหาทางกลไก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า</li> <li>ปรับปรุงวิธีการจับชิ้นงาน</li> </ul>
ความผิดพลาดความเที่ยงตรงของเครื่องจักร	ใช้อัตราป้อนต่อฟุตสูงเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราป้อน</li> <li>เพิ่มจำนวนฟัน</li> </ul>
	ค่าความหยาบเกินกว่ายอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>มุมลบคมใหญ่เกินไป</li> <li>มีเทเปอร์มากเกินไป</li> <li>ตัดคมขอบหนีศูนย์มากเกินไป</li> </ul>
	ดอกใหญ่และและขนาดใหญ่เกินไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตัดคมขอบหนีศูนย์มากเกินไป</li> <li>เสียหายจากกระบวนการก่อนหน้า</li> </ul>
	ความผิดพลาดในการลับคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตัดคมขอบหนีศูนย์มากเกินไป</li> <li>เสียหายจากกระบวนการก่อนหน้า</li> </ul>
	น้ำหล่อเย็นไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>แรงดันน้ำหล่อเย็นสูงเกินไป</li> <li>เลือกน้ำหล่อเย็นไม่เหมาะสม</li> </ul>
	ความเที่ยงตรงผิดของเครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้หนีศูนย์เฟลวาล์วถูกต้องและตรวจระยะที่ปลอกสวมหล่อเย็นและการจัดแนวแกน</li> </ul>
	ความผิดพลาดการจับชิ้นงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งจับยึดผิด</li> <li>แรงจับไม่เพียงพอ</li> </ul>
	ความเที่ยงตรงผิดของเครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะห่างของไกด์บูชามากเกินไป</li> <li>ความผิดพลาดค่าหนีศูนย์สปริงดีลและจัดแนวแกน</li> </ul>
	สูญเสียค่าความกลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลักษณะเครื่องมือไม่เหมาะสม</li> <li>ความแข็งแรงของรีมเมอร์ไม่พอ</li> </ul>
	ความผิดพลาดของตำแหน่งจับชิ้นงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดตำแหน่งจับยึดให้เหมาะสม</li> <li>เพิ่มแรงบีบจับ</li> </ul>
ระยะเผื่อเก็บละเอียดไม่เพียงพอ	มุมลับคมน้อยไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มมุม</li> </ul>
	สึกหรอมากเกินไปตรงขอบคมตัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเร็วตัดสูงเกินไป</li> <li>ความผิดพลาดของน้ำหล่อเย็น</li> </ul>
	การผิดพลาดการลับคม (ทั้งร่องรอยความเสียหาย)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เหลือเนื้อลับคมให้มากขึ้น</li> </ul>
	ลักษณะเครื่องมือไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดระยะห่างให้ถูกต้อง</li> <li>จัดค่าหนีศูนย์และจัดแนวแกนให้ถูกต้อง</li> </ul>

# ข้อมูลทางเทคนิค

## ค่าพิถีความเพื่อสากล (เกรด IT)

### ค่าพิถีความเพื่อสากล (เกรด IT)

เกรด IT แสดงค่าพิถีความเพื่อในแต่ละขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูและขนาดเพลลา เมื่อค่า IT เพิ่มขึ้น ค่าพิถีความเพื่อก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องเจาะและกำหนดได้ในตาราง ในแคตตาล็อกค่า IT ที่แสดงอยู่นั้นใช้เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการเลือกอุปกรณ์ตัดเฉือนให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของงาน ตัวอย่างเช่น ค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.0 พิถีความเพื่อคือ 0 ถึง 0.022 มม. ซึ่งช่วงของค่าพิถีความเพื่อนั้นก็เหมือนกับค่า IT8 ในตารางด้านล่าง ค่าที่อยู่ในสีต่างๆ นั้นบอกให้เห็นถึงการเลือกใช้เครื่องมือเจาะต่างๆ สำหรับดอกสว่านคาร์ไบด์นั้นมักใช้ ทำงานด้วยค่า IT 9 ถึง 12 สำหรับการงานที่ต้องการเจาะรูที่มีค่าต่ำกว่า IT 8 หรือชั้นตอนเก็บผิวมัน จะใช้ชั้นตอนที่เรียกว่า ริ่มมิ่ง สำหรับรูที่ต้องการค่า IT 5 หรือต่ำกว่านี้ ต้องการกระบวนการที่เก็บผิวอ้างอิงจากการทำงานบนเหล็กทั่วไป ในทางปฏิบัติแล้ว ค่า IT8 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน และส่วนผสมของวัสดุชิ้นงาน

### ค่าพิถีความเพื่อสากล (เกรด IT)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)		เกรดค่าความเพื่อสากล																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
>	≤							(μm)						(mm)					
-	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7	11
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	2	3.2	5	8	12.5
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	2.3	3.6	5.6	9	14
1000	1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1.05	1.65	2.6	4.2	6.6	10.5	16.5
1250	1600	15	21	29	39	55	73	125	195	310	500	780	1.25	1.95	3.1	5	7.8	12.5	19.5
1600	2000	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1.5	2.3	3.7	6	9.2	15	23
2000	2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1.75	2.8	4.4	7	11	17.5	28
2500	3150	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2.1	3.3	5.4	8.6	13.5	21	33



# ข้อมูลทางเทคนิค

## การจำแนกเพลาก็ใช้ในบางส่วนต่าง ๆ

### การจำแนกเพลาก็ใช้ในบางส่วนต่าง ๆ (JIS B0401 extrac)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)		ระยะพิทักความเผื่อของเพล่า (µm)															
>	≤	e9	f6	f7	f8	g5	g6	h5	h6	h7	h8	h9	js5	js6	js7	k5	k6
-	3	-14 -39	-6 -12	-6 -16	-6 -20	-2 -6	-2 -8	0 -4	0 -6	0 -10	0 -14	0 -25	±2	±3	±5	+4 0	+6 0
3	6	-20 -50	-10 -18	-10 -22	-10 -28	-4 -9	-4 -12	0 -5	0 -8	0 -12	0 -18	0 -30	±2.5	±4	±6	+6 +1	+9 +1
6	10	-25 -61	-13 -22	-13 -28	-13 -35	-5 -11	-5 -14	0 -6	0 -9	0 -15	0 -22	0 -36	±3	±4.5	±7	+7 +1	+10 +1
10	14	-32 -75	-16 -27	-16 -34	-16 -43	-6 -14	-6 -17	0 -8	0 -11	0 -18	0 -27	0 -43	±4	±5.5	±9	+9 +1	+12 +1
14	18																
18	24	-40 -92	-20 -33	-20 -41	-20 -53	-7 -16	-7 -20	0 -9	0 -13	0 -21	0 -33	0 -52	±4.5	±6.5	±10	+11 +2	+15 +2
24	30																
30	40	-50 -112	-25 -41	-25 -50	-25 -64	-9 -20	-9 -25	0 -11	0 -16	0 -25	0 -39	0 -62	±5.5	±8	±12	+13 +2	+18 +2
40	50																
50	65	-60 -134	-30 -49	-30 -60	-30 -76	-10 -23	-10 -29	0 -13	0 -19	0 -30	0 -46	0 -74	±6.5	±9.5	±15	+15 +2	+21 +2
65	80																
80	100	-72 -159	-36 -58	-36 -71	-36 -90	-12 -27	-12 -34	0 -15	0 -22	0 -35	0 -54	0 -87	±7.5	±11	±17	+18 +3	+25 +3
100	120																

ทุกระยะที่แสดงในตารางนั้น ค่าที่อยู่ด้านบนนั้นหมายถึงค่าความคลาดเคลื่อนด้านบนและค่าที่แสดงด้านล่างนั้นหมายถึงค่าความคลาดเคลื่อนด้านล่าง

### การจำแนกรูก็ใช้ในการสวมต่างๆ (JIS B0401 extrac)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)		ระยะพิทักความเผื่อของรู (µm)																
>	≤	E7	E8	E9	F6	F7	F8	G6	G7	H6	H7	H8	H9	H10	JS6	JS7	K6	K7
-	3	+24 +14	+28 +14	+39 +14	+12 +6	+16 +6	+20 +6	+8 +2	+12 +2	+6 0	+10 0	+14 0	+25 0	+40 0	±3	±5	0 -6	0 -10
3	6	+32 +20	+38 +20	+50 +20	+18 +10	+22 +10	+28 +10	+12 +4	+16 +4	+8 0	+12 0	+18 0	+30 0	+48 0	±4	±6	+2 -6	+3 -9
6	10	+40 +25	+47 +25	+61 +25	+22 +13	+28 +13	+35 +13	+14 +5	+20 +5	+9 0	+15 0	+22 0	+36 0	+58 0	±4.5	±7	+2 -7	+5 -10
10	14	+50 +32	+59 +32	+75 +32	+27 +16	+34 +16	+43 +16	+17 +6	+24 +6	+11 0	+18 0	+27 0	+43 0	+70 0	±5.5	±9	+2 -9	+6 -12
14	18																	
18	24	+61 +40	+73 +40	+92 +40	+33 +20	+41 +20	+53 +20	+20 +7	+28 +7	+13 0	+21 0	+33 0	+52 0	+84 0	±6.5	±10	+2 -11	+6 -15
24	30																	
30	40	+75 +50	+89 +50	+112 +50	+41 +25	+50 +25	+64 +25	+25 +9	+34 +9	+16 0	+25 0	+39 0	+62 0	+100 0	±8	±12	+3 -13	+7 -18
40	50																	
50	65	+90 +60	+106 +60	+134 +60	+49 +30	+60 +30	+76 +30	+29 +10	+40 +10	+19 0	+30 0	+46 0	+74 0	+120 0	±9.5	±15	+4 -15	+9 -21
65	80																	
80	100	+107 +72	+126 +72	+159 +72	+58 +36	+71 +36	+90 +36	+34 +12	+47 +12	+22 0	+35 0	+54 0	+87 0	+140 0	±11	±17	+4 -18	+10 -25
100	120																	


ทุกระยะที่แสดงในตารางนั้น ค่าที่อยู่ด้านบนนั้นหมายถึงค่าความคลาดเคลื่อนด้านบนและค่าที่แสดงด้านล่างนั้นหมายถึงค่าความคลาดเคลื่อนด้านล่าง



## ระบบท่อเดี่ยวและระบบท่อคู่


### ระบบท่อเดี่ยว

ระบบท่อเดี่ยว หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า ระบบ BTA ในกระบวนการเจาะรูเล็ก น้ำหล่อเย็นจะถูกดูดเข้าไปภายใต้แรงดัน น้ำจะถูกฉีดออกไปตรงบริเวณที่มีการตัดเฉือนในชิ้นงานเศษจะถูกดูดกลับเข้าไปในท่อ และจะถูกลำเลียงผ่านเข้าไปในกล่องเก็บเศษเศษจึงไม่โดนชิ้นงานเลย STS เป็นวิธีการที่ดีมากในการใช้งาน ให้ผลผลิตสูง และมีความแม่นยำ



### ระบบท่อคู่

ระบบท่อคู่ มีลักษณะเป็นโครงสร้างท่อ 2 ท่อจึงเรียกว่าระบบท่อคู่ ระบบปิดผนึก และหัวดันจึงจำเป็นในระบบท่อเดี่ยว (STS) แต่ไม่จำเป็นสำหรับระบบท่อคู่ (DTS) ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป เช่น เครื่องกลึง หรือเครื่องกัด





# ข้อมูลทางเทคนิค

## การเปลี่ยนแผ่นนำ

แผ่นรองอาจสึกหรอได้เช่นเดียวกับเม็ดมีด

- แผ่นนำมีสองมุม
- แผ่นนำแต่ละแผ่นสามารถใช้ได้ 2 ด้าน เมื่อมุมแรกเริ่มสึกหรอถึง 70% ให้สลับใช้มุมที่สอง
- เปลี่ยนแผ่นนำเมื่อมุมที่สองเสื่อมสภาพ




<b>GP</b>	<b>06-085</b>	<b>F1122</b>
ซีรีย์	ขนาด	เกรด

<b>GP</b>	<b>06-20-085</b>	<b>-DC</b>	<b>FH3135</b>
ซีรีย์	ขนาด	ลบมุมสองครั้ง	เกรด

## หมายเหตุสำหรับการติดตั้งหัวเจาะ

โปรดใช้ประแจจับหัวสว่านให้แน่น




## เมื่อใดจึงควรเปลี่ยนแผ่นรอง ตัวเสริม และตัวป้องกัน

- ความแม่นยำของรูที่สูงขึ้น
- รูลึกที่มีอัตราส่วน L/D มากกว่า 50:1
- เจาะชิ้นส่วนด้วยรูตรงกลาง
- การกำจัดเศษที่ใหญ่เกิน DOC\* ขอบด้านนอกของส่วนต่อพ่วงระบุไว้ในรายการด้านล่าง

\*DOC สูงสุดของเม็ดมีดตัวนอก

Cartridge	DOC (mm)	Guide pad
OZ402-04	6.4	GP08.../GP10...
OZ402-32	7.2	GP10.../GP14...
OZ402-43	10.4	GP14.../GP18...
OZ402-63	12.0	GP18...

ไม่มีช่องสำหรับแผ่นนำสำหรับหัวสว่านที่ไม่ผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 92 มม.  
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม




# ประเภทหัวเจาะรูลึก




## การเทียบเส้นผ่านศูนย์กลางของสว่าน

โปรดทราบว่าต้องสั่งซื้อเม็ดมิดแยกต่างหาก เนื่องจากไม่ได้รวมอยู่ในเครื่องมือ UNIDEX เพื่อให้การเจาะสำเร็จด้วยดอกสว่านเจาะรูลึก UNIDEX สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่าและรักษาระยะห่างที่เพียงพอระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือและเส้นผ่านศูนย์กลางของโถดัด หลังจากติดตั้งเม็ดมิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับเทียบเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมืออย่างเหมาะสมโดยทำตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่าง ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับเทียบแบบเดียวกันทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนเม็ดมิด สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเม็ดมิดชุดใหม่อาจทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือเบี่ยงเบนไปจากเดิม

**!** ความเที่ยงตรงของรูลดลง, การสึกหรอของเม็ดมิดและโถดัดที่ผิดปกติ หรือความเสียหายร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้ หากเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดมิดและโถดัดไม่ได้รับการปรับเทียบอย่างเหมาะสม




**1** ถอดคาร์ทริดจ์ตัวกลางออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สกรูตัวนำไปรบกวน



**2** ย้ายตำแหน่งการวัดของโถดัดให้ขนานกับเม็ดมิด


**2-1** คลายสล็อตเกลียวสกรูของโถดัด และเลื่อนโถดัดไปยังตำแหน่งการวัด

**2-2** ชันสล็อตสกรูให้แน่นเพื่อยึดโถดัด




**3** วัดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยไมโครมิเตอร์

หากเส้นผ่านศูนย์กลางในจุดนี้เกินพิกัดค่าความเผื่อ ให้ไปที่ขั้นตอน **4**  
หากเส้นผ่านศูนย์กลางในจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่คลาดเคลื่อน ให้ไปที่ขั้นตอน **5**




**4** ปรับคาร์ทริดจ์ด้านนอก

**4-1** ขั้นแรก ให้คลายสกรูล็อกของคาร์ทริดจ์ด้านนอก จากนั้นขันสกรูล็อกให้แน่นอีกครั้ง




**4-2** ปรับคาร์ทริดจ์โดยการคลายหรือขันสกรูสองตัวบนให้แน่น แล้ววัดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยใช้ไมโครมิเตอร์ ทำขั้นตอนนี้จนกว่าจะได้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ

**4-3** หลังจากได้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการแล้ว ให้ขันสกรูล็อกให้แน่นเพื่อยึดคาร์ทริดจ์



**4-4** วัดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยไมโครมิเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าได้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ หากไม่สำเร็จให้เริ่มจากขั้นตอนที่ **4-1**

**!** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูสำหรับปรับสองตัวบนถูกขันแน่นแล้ว เพราะหากใช้งานโดยคลายสกรูตัวใดตัวหนึ่งไว้ คาร์ทริดจ์จะขยับระหว่างการตัดเฉือนและอาจทำให้เกิดความเสียหายได้



**5** ขยับโถดัดไปยังตำแหน่งเดิม และขันสกรูล็อกให้แน่น

**6** เปลี่ยนคาร์ทริดจ์ไปที่ตำแหน่งเดิมแล้วขันสกรูล็อกให้แน่น

**!** เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนเม็ดมิด ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าสกรูทั้งหมดได้ขันแน่นดีแล้ว เพราะแรงสั่นระหว่างการตัดเฉือน อาจทำให้สกรูคลายตัวได้



# ข้อมูลทางเทคนิค

## ตารางเปรียบเทียบค่าความแข็งโดยประมาณ

● ตารางเปรียบเทียบค่าความแข็งสำหรับแบบ Brinell

(แหล่งอ้างอิง: JIS HB Ferrous Materials and Metallurgy I -2005)

HB		HV	Rockwell *3				HS	ความทน ต่อแรงดึง โดย ประมาณ (MPa) *2	HB		HV	Rockwell *3				HS	ความทน ต่อแรงดึง โดย ประมาณ (MPa) *2
Brinell 10 มม. ball โหลด 3000 กก.		Vickers	HRA	HRB	HRC	HRD	Shore		Brinell, 10mm ball, Load 3000kg		Vickers	HRA	HRB	HRC	HRD	Shore	
Standard ball	Tungsten carbide ball		A Scale, Load 60kg, Brale Diamond	B Scale, Load 100kg, Diameter 1/16 in. Steel ball	C Scale, Load 150kg, brale diamond	D Scale, Load 100kg, Brale Diamond			Standard ball	Tungsten carbide ball		A Scale, Load 60kg, Brale Diamond	B Scale, Load 100kg, Diameter 1/16 in. Steel ball	C Scale, Load 150kg, brale diamond	D Scale, Load 100kg, Brale Diamond		
-	-	940	85.6	-	68.0	76.9	97	-	429	429	455	73.4	-	45.7	59.7	61	1510
-	-	920	85.3	-	67.5	76.5	96	-	415	415	440	72.8	-	44.5	58.8	59	1460
-	-	900	85.0	-	67.0	76.1	95	-	401	401	425	72.0	-	43.1	57.8	58	1390
-	(767)	880	84.7	-	66.4	75.7	93	-	388	388	410	71.4	-	41.8	56.8	56	1330
-	(757)	860	84.4	-	65.9	75.3	92	-	375	375	396	70.6	-	40.4	55.7	54	1270
-	(745)	840	84.1	-	65.3	74.8	91	-	363	363	383	70.0	-	39.1	54.6	52	1220
-	(733)	820	83.8	-	64.7	74.3	90	-	352	352	372	69.3	(110.0)	37.9	53.8	51	1180
-	(722)	800	83.4	-	64.0	73.8	88	-	341	341	360	68.7	(109.0)	36.6	52.8	50	1130
-	(712)	-	-	-	-	-	-	-	331	331	350	68.1	(108.5)	35.5	51.9	48	1095
-	(710)	780	83.0	-	63.3	73.3	87	-	321	321	339	67.5	(108.0)	34.3	51.0	47	1060
-	(698)	760	82.6	-	62.5	72.6	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(684)	740	82.2	-	61.8	72.1	-	-	311	311	328	66.9	(107.5)	33.1	50.0	46	1025
-	(682)	737	82.2	-	61.7	72.0	84	-	302	302	319	66.3	(107.0)	32.1	49.3	45	1005
-	(670)	720	81.8	-	61.0	71.5	83	-	293	293	309	65.7	(106.0)	30.9	48.3	43	970
-	(656)	700	81.3	-	60.1	70.8	-	-	285	285	301	65.3	(105.5)	29.9	47.6	-	950
-	(653)	697	81.2	-	60.0	70.7	81	-	277	277	292	64.6	(104.5)	28.8	46.7	41	925
-	(647)	690	81.1	-	59.7	70.5	-	-	269	269	284	64.1	(104.0)	27.6	45.9	40	895
-	(638)	680	80.8	-	59.2	70.1	80	-	262	262	276	63.6	(103.0)	26.6	45.0	39	875
-	630	670	80.6	-	58.8	69.8	-	-	255	255	269	63.0	(102.0)	25.4	44.2	38	850
-	627	667	80.5	-	58.7	69.7	79	-	248	248	261	62.5	(101.0)	24.2	43.2	37	825
-	-	677	80.7	-	59.1	70.0	-	-	241	241	253	61.8	100.0	22.8	42.0	36	800
-	601	640	79.8	-	57.3	68.7	77	-	235	235	247	61.4	99.0	21.7	41.4	35	785
-	-	640	79.8	-	57.3	68.7	-	-	229	229	241	60.8	98.2	20.5	40.5	34	765
-	578	615	79.1	-	56.0	67.7	75	-	223	223	234	-	97.3	(18.8)	-	-	-
-	-	607	78.8	-	55.6	67.4	-	-	217	217	228	-	96.4	(17.5)	-	33	725
-	555	591	78.4	-	54.7	66.7	73	2055	212	212	222	-	95.5	(16.0)	-	-	705
-	-	579	78.0	-	54.0	66.1	-	2015	207	207	218	-	94.6	(15.2)	-	32	690
-	534	569	77.8	-	53.5	65.8	71	1985	201	201	212	-	93.8	(13.8)	-	31	675
-	-	553	77.1	-	52.5	65.0	-	1915	197	197	207	-	92.8	(12.7)	-	30	655
-	514	547	76.9	-	52.1	64.7	70	1890	192	192	202	-	91.9	(11.5)	-	29	640
-	-	539	76.7	-	51.6	64.3	-	1855	187	187	196	-	90.7	(10.0)	-	-	620
-	-	530	76.4	-	51.1	63.9	-	1825	183	183	192	-	90.0	(9.0)	-	28	615
-	495	528	76.3	-	51.0	63.8	68	1820	179	179	188	-	89.0	(8.0)	-	27	600
(477)	-	516	75.9	-	50.3	63.2	-	1780	174	174	182	-	87.8	(6.4)	-	-	585
-	-	508	75.6	-	49.6	62.7	-	1740	170	170	178	-	86.8	(5.4)	-	26	570
-	477	508	75.6	-	49.6	62.7	66	1740	167	167	175	-	86.0	(4.4)	-	-	560
(461)	-	495	75.1	-	48.8	61.9	-	1680	163	163	171	-	85.0	(3.3)	-	25	545
-	-	491	74.9	-	48.5	61.7	-	1670	156	156	163	-	82.9	(0.9)	-	-	525
-	461	491	74.9	-	48.5	61.7	65	1670	149	149	156	-	80.8	-	-	23	505
444	-	474	74.3	-	47.2	61.0	-	1595	143	143	150	-	78.7	-	-	22	490
-	-	472	74.2	-	47.1	60.8	-	1585	137	137	143	-	76.4	-	-	21	460
-	444	472	74.2	-	47.1	60.8	63	1585	131	131	137	-	74.0	-	-	-	450
-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	132	-	72.0	-	-	20	435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	121	127	-	69.8	-	-	19	415
-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	116	122	-	67.6	-	-	18	400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	117	-	65.7	-	-	15	385

หมายเหตุ :

\*1 ตารางนี้อ้างอิงจากคู่มือวัสดุศาสตร์ AMS ตีพิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับที่ 1 โดยมีการประมาณการค่า ความทนต่อแรงดึง (MPa) ที่นอกเหนือจากข้อมูลตามอ้างอิง

\*2 1 MPa = 1 นิวตัน/มม<sup>2</sup>

\*3 เครื่องหมาย ( ) ไม่ได้ใช้ในกรณีทั่วไป ใช้อ้างอิงเท่านั้น

# ข้อมูลทางเทคนิค

## ความเรียบผิว

(แหล่งอ้างอิง: JIS B 0601, 2001)

ชนิด	สัญลักษณ์	วิธีการคำนวณ	ตัวอย่าง (รูป)
ค่าเฉลี่ยจากการคำนวณ	<b>Ra</b>	<p>แสดงถึงค่าที่ได้มาจากการอินทิเกรต ฟังก์ชันที่แสดงอยู่ด้านล่างเมื่อเรานำค่าความเรียบผิวที่ได้ระยะหนึ่งมาเขียนเป็นกราฟโดยแกน X แทนด้วยทิศทางของเครื่องจักร และ แกน Y แทนด้วยความสูงต่ำของผิวทำการอินทิเกรต <math>f(x)</math> เราจะได้ค่าความเรียบผิวแบบ Ra ออกมา</p> $Ra = \frac{1}{l} \int_0^l  f(x)  dx$ <p>เมื่อ R: ความยาวช่วงที่อ้างอิง</p>	
จุดสูงสุด	<b>Rz</b>	<p>Rz หมายถึงค่าความเรียบผิวที่ได้มาจกบริเวณหนึ่งโดย จะนำค่าจุดสูงสุดและค่าต่ำสุดมาคิดตามสูตรด้านล่าง ค่าที่ออกมาจะอยู่ในหน่วย (μm).</p> $Rz = Rp + Rv$	
ค่าเฉลี่ย 10 จุด	<b>RzJIS</b>	<p>แสดงถึงความเรียบผิวที่ได้จากการคำนวณตามสูตรด้านล่างซึ่งค่าที่ได้มานั้นเป็นค่าที่ได้มาจากการนำจุดสูงสุด 5 จุด จุดต่ำสุด 5 จุดมาหาค่าเฉลี่ยค่าที่ได้ออกมาจะอยู่ในหน่วย (μm)</p> $Rz_{JIS} = \frac{ Zp1+Zp2+Zp3+Zp4+Zp5  +  Zv1+Zv2+Zv3+Zv4+Zv5 }{5}$	<p>โดยที่, Zp1, Zp2, Zp3, Zp4, Zp5 : ค่าสูงสุด 5 ค่าของในช่วงที่อ้างอิง โดยที่, Zv1, Zv2, Zv3, Zv4, Zv5 : ค่าต่ำสุด 5 ค่าของในช่วงที่อ้างอิง</p>

# ข้อมูลทางเทคนิค

## สัญลักษณ์ของโลหะ

- คาร์บอนและ เหล็กอัลลอย

ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	ประเทศอื่นๆ					
			อเมริกา	อังกฤษ	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	
	JIS	ISO	AISI SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ	
เหล็กคาร์บอน	S10C	C10	1010	C10 C10E C10R	C10E C10R	C10E C10R	-	
	S15C	C15E4 C15M2	1015	C15 C15E C15R	C15E C15R	C15E C15R	-	
	S20C	-	1020	C22, C22E C22R	C22 C22E C22R	C22 C22E C22R	-	
	S25C	C25 C25E4 C25M2	1025	C25 C25E C25R	C25 C25E C25R	C25 C25E C25R	-	
	S30C	C30 C30E4 C30M2	1030	C30 C30E C30R	C30 C30E C30R	C30 C30E C30R	30Г	
	S35C	C35 C35E4 C35M2	1035	C35 C35E C35R	C35 C35E C35R	C35 C35E C35R	35Г	
	S40C	C40 C40E4 C40M2	1039 1040	C40 C40E C40R	C40 C40E C40R	C40 C40E C40R	40Г	
	S43C	-	1042 1043	080A42	-	-	-	40Г
	S45C	C45 C45E4 C45M2	1045 1046	C45 C45E C45R	C45 C45E C45R	C45 C45E C45R	45Г	
	S48C	-	-	-	-	-	-	45Г
	S50C	C50 C50E4 C50M2	1049	C50 C50E C50R	C50 C50E C50R	C50 C50E C50R	50Г	
	S53C	-	1050 1053	-	-	-	-	50Г
	S55C	C55 C55E4 C55M2	1055	C55 C55E C55R	C55 C55E C55R	C55 C55E C55R	-	
	S58C	C60 C60E4 C60M2	1059 1060	C60 C60E C60R	C60 C60E C60R	C60 C60E C60R	60Г	

ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	ประเทศอื่นๆ				
			อเมริกา	อังกฤษ	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	รัสเซีย
	JIS	ISO	AISI SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ
เหล็กนิเกิลโครเมียม	SNC236	-	-	-	-	-	40XH
	SNC415(H)	-	-	-	-	-	-
	SNC631(H)	-	-	-	-	-	30XH3A
	SNC815(H)	15NiCr13	-	15NiCr13	15NiCr13	15NiCr13	-
	SNC836	-	-	-	-	-	-
เหล็กอัลลอย	SNCM220	20NiCrMo2 20NiCrMoS2	8615 8617(H) 8620(H) 8622(H)	20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2	20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2	20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2	-
	SNCM240	41CrNiMo2 41CrNiMoS2	8637 8640	-	-	-	-
	SNCM415	-	-	-	-	-	-
	SNCM420(H)	-	4320(H)	-	-	-	20XH2M(20XHМ)
	SNCM431	-	-	-	-	-	-
	SNCM439	-	4340	-	-	-	-
	SNCM447	-	-	-	-	-	-
	SNCM616	-	-	-	-	-	-
	SNCM625	-	-	-	-	-	-
	SNCM630	-	-	-	-	-	-
	SNCM815	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ตารางด้านบนอ้างอิงจากหนังสือผู้ผลิตแต่ละรายไม่สามารถตั้งชื่อเองได้

เกรด

เม็ดบีด

ด้านกลึงนอก

ด้านกลึงใน

งานช่างระอว

งานกลึงเกลียว

งานขนาดเล็ก

หัวกัด

ดอกกลึงบิล

ดอกกลึง

ระบบจับยึด

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี

# ข้อมูลทางเทคนิค

## สัญลักษณ์ของโลหะ:

● สแตนเลส สตีล เหล็กกล้าทนความร้อนสูง

ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	ประเทศอื่นๆ				
			อเมริกา	อังกฤษ	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	รัสเซีย
	JIS	ISO	AISI SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ
เหล็กโครเมียม	SCr415(H)	-	-	17Cr3 17CrS3	17Cr3 17CrS3	17Cr3 17CrS3	15X 15XA
	SCr420(H)	20Cr4(H) 20CrS4	5120(H)	-	-	-	20X
	SCr430(H)	34Cr4 34CrS4	5130(H) 5132(H)	34Cr4 34CrS4	34Cr4 34CrS4	34Cr4 34CrS4	30X
	SCr435(H)	34Cr4 34CrS4 37Cr4 37CrS4	5132	37Cr4 37CrS4	37Cr4 37CrS4	37Cr4 37CrS4	35X
	SCr440(H)	37Cr4 37CrS4 41Cr4 41CrS4	5140(H)	530M40 41Cr4 41CrS4	41Cr4 41CrS4	41Cr4 41CrS4	40X
	SCr445(H)	-	-	-	-	-	45X
เหล็กโครเมียม โมลิบดีนัม	SCM415(H)	-	-	-	-	-	-
	SCM418(H)	18CrMo4 18CrMoS4	-	18CrMo4 18CrMoS4	18CrMo4 18CrMoS4	18CrMo4 18CrMoS4	20XM
	SCM420(H)	-	-	708M20(708H20)	-	-	20XM
	SCM430	-	4130	-	-	-	30XM 30XMA
	SCM432	-	-	-	-	-	-
	SCM435(H)	34CrMo4 34CrMoS4	4137(H)	34CrMo4 34CrMoS4	34CrMo4 34CrMoS4	34CrMo4 34CrMoS4	35XM
	SCM440(H)	42CrMo4 42CrMoS4	4140(H) 4142(H)	42CrMo4 42CrMoS4	42CrMo4 42CrMoS4	42CrMo4 42CrMoS4	-
SCM445(H)	-	4145(H) 4147(H)	-	-	-	-	
เหล็กแมงกานีส และ เหล็กแมงกานีส โครเมียม	SMn420(H)	22Mn6(H)	1522(H)	-	-	-	-
	SMn433(H)	-	1534	-	-	-	30Г2 35Г2
	SMn438(H)	36Mn6(H)	1541(H)	-	-	-	35Г2 40Г2
	SMn443(H)	42Mn6(H)	1541(H)	-	-	-	40Г2 45Г2
	SMnC420(H)	-	-	-	-	-	-
SMnC443(H)	-	-	-	-	-	-	
เหล็กอลูมิเนียม โครเมียม โมลิบดีนัม	SACM645	41CrAlMo74	-	-	-	-	-

● สแตนเลส สตีล เหล็กกล้าทนความร้อนสูง

ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	ประเทศอื่นๆ					
			อเมริกา	อังกฤษ	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	
	JIS	ISO	UNS	AISI SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ
เหล็กสแตนเลส ออสเทนนิติก	SUS201	X12CrMnNiN17-7-5	S20100	201			Z12CMN17-07Az	
	SUS202	X12CrMnNiN18-9-5	S20200	202	284S16			12X17T9AH4
	SUS301	X10CrNi18-8	S30100	301	301S21	X12CrNi17-7	Z11CN17-08	07X16H6
	SUS301L	X2CrNiN18-7				X2CrNiN18-7		
	SUS301J1					X12CrNi17-7		
	SUS302		S30200	302	302S25		Z12CN18-09	12X18H9
	SUS302B	X12CrNiSi18-9-3	S30215	302B				
	SUS303	X10CrNiS18-9	S30300	303	303S21	X10CrNiS18-9	Z8CNF18-09	
	SUS303Se		S30323	303Se	303S41			12X18H10E
	SUS303Cu							
	SUS304	X5CrNi18-9	S30400	304	304S31	X5CrNi18-10	Z7CN18-09	08X18H10
	SUS304L	X2CrNi18-9	S30403	304L	304S11	X2CrNi19-11	Z3CN19-11	03X18H11
	SUS304N1	X5CrNiN18-8	S30451	304N			Z6CN19-09Az	
	SUS304N2		S30452					
	SUS304LN	X2CrNiN18-9	S30453	304LN		X2CrNiN18-10	Z3CN18-10Az	
	SUS304J1							
SUS304J2								
SUS304J3		S30431	S30431					
SUS305	X6CrNi18-12	S30500	305	305S19	X5CrNi18-12	Z8CN18-12	06X18H11	

หมายเหตุ : ตารางด้านบนอ้างอิงจากหนังสือผู้ผลิตแต่ละรายไม่สามารถตั้งชื่อเองได้

# ข้อมูลทางเทคนิค

## สัญลักษณ์ขั้วโลหะ

● สแตนเลส สตีล

ชนิด	ญี่ปุ่น JIS	สากล ISO	ประเทศอื่นๆ					
			อเมริกา		อังกฤษ	เยอรมัน		ฝรั่งเศส
			UNS	AISI SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ
ออสเทนนิติก	SUS305J1							
	SUS309S		S30908	309S			Z10CN24-13	
	SUS310S	X6CrNi25-21	S31008	310S	310S31		Z8CN25-20	10X23H18
	SUS315J1							
	SUS315J2							
	SUS316	X5CrNiMo17-12-2 X3CrNiMo17-12-3	S31600	316	316S31	X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-13-3	Z7CND17-12-02 Z6CND18-12-03	
	SUS316F							
	SUS316L	X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo17-12-3 X2CrNiMo18-14-3	S31603	316L	316S11	X2CrNiMo17-13-2 X2CrNiMo17-14-3	Z3CND17-12-02 Z3CND17-12-03	03X17H14M3
	SUS316N		S31651	316N				
	SUS316LN	X2CrNiMoN17-11-2 X2CrNiMoN17-12-3	S31653	316LN		X2CrNiMoN17-12-2 X2CrNiMoN17-13-3	Z3CND17-11Az Z3CND17-12Az	
	SUS316Ti	X6CrNiMoTi17-12-2	S31635			X6CrNiMoTi17-12-2	Z6CNDT17-12	08X17H13M2T
	SUS316J1							
	SUS316J1L							
	SUS317		S31700	317	317S16			
	SUS317L	X2CrNiMo19-14-4	S31703	317L	317S12	X2CrNiMo18-16-4	Z3CND19-15-04	
	SUS317LN	X2CrNiMoN18-12-4	S31753				Z3CND19-14Az	
	SUS317J1							
	SUS317J2							
	SUS317J3L							
	SUS836L		N08367					
SUS890L	X1CrNiMoCu25-20-5	N08904	N08904	904S14		Z2NCDU25-20		
SUS321	X6CrNiTi18-10	S32100	321	321S31	X6CrNiTi18-10	Z6CNT18-10	08X18H10T	
SUS347	X6CrNiNb18-10	S34700	347	347S31	X6CrNiNb18-10	Z6CNNb18-10	08X18H12B	
SUS384	X3NiCr18-16	S38400	384			Z6CN18-16		
SUSXM7	X3CrNiCu18-9-4	S30430	304Cu	394S17		Z2CNU18-10		
SUSXM15J1		S38100				Z15CNS20-12		
ออสเทนนิติก เฟอร์ริติก	SUS329J1		S32900	329				
	SUS329J3L	X2CrNiMoN22-5-3	S31803	31803			Z3CNDU22-05Az	08X21H6M2T
	SUS329J4L	X2CrNiMoCuN25-6-3	S32250	32250			Z3CNDU25-07Az	
เฟอร์ริติก	SUS405	X6CrAl13	S40500	405	405S17	X6CrAl13	Z8CA12	
	SUS410L						Z3C14	
	SUS429		S42900	429				
	SUS430	X6Cr17	S43000	430	430S17	X6Cr17	Z8C17	12X17
	SUS430F	X7CrS17	S43020	430F		X7CrS18	Z8CF17	
	SUS430LX	X3CrTi17 X3CrNb17	S43035			X6CrTi17	Z4CT17	
	SUS430J1L	X2CrTi17				X6CrNb17	Z4CNb17	
	SUS434	X6CrMo17-1	S43400	434	434S17	X6CrMo17-1	Z8CD17-01	
	SUS436L	X1CrMoTi16-1	S43600	436				
	SUS436J1L							
	SUS444	X2CrMoTi18-2	S44400	444			Z3CDT18-02	
	SUS445J1							
	SUS445J2							
	SUS447J1		S44700					
SUSXM27		S44627				Z1CD26-01		
มาร์เทนซิติก	SUS403		S40300	403				
	SUS410	X12Cr13	S41000	410	410S21	X10Cr13	Z13C13	
	SUS410S	X6Cr13	S41008	410S	403S17	X6Cr13	Z8C12	08X13
	SUS410F2							
	SUS410J1		S41025					
	SUS416	X12CrS13	S41600	416	416S21		Z11CF13	
	SUS420J1	X20Cr13	S42000	420	420S29	X20Cr13	Z20C13	20X13
	SUS420J2	X30Cr13	S42000	420	420S37	X30Cr13	Z33C13	30X13
	SUS420F	X29CrS13	S42020	420F			Z30CF13	
	SUS420F2							
	SUS429J1							
	SUS431	X19CrNi16-2	S43100	431	431S29	X20CrNi17-2	Z15CN16-02	20X17H2
	SUS440A	X70CrMo15	S44002	440A			Z70C15	
	SUS440B		S44003	440B				
SUS440C	X105CrMo17	S44004	440C			Z100CD17	95X18	
SUS440F		S44020						
ชนิดการตก ตะกอนแข็งตัว	SUS630	X5CrNiCuNb16-4	S17400	S17400			Z6CNU17-04	
	SUS631	X7CrNiAl17-7	S17700	S17700		X7CrNiAl17-7	Z9CNA17-07	09X17H7I0
	SUS631J1							

หมายเหตุ : ตารางด้านบนอ้างอิงจากหนังสือผู้ผลิตแต่ละรายไม่สามารถตั้งชื่อเองได้

เกรด

เม็ดบด

ด้านกลึงออก

ด้านคว้านใบ

งานधारอง

งานกลึงกลึง

งานขนาดเล็ก

หัวกัด

ดอกกลึง

ดอกกลึง

ระบบจับยึด

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี

# ข้อมูลทางเทคนิค

## สัญลักษณ์ของโลหะ

### ● เหล็กกล้าความร้อน

ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	ประเทศอื่นๆ						
			อเมริกา		อังกฤษ	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	
			JIS	ISO	UNS	AISI SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN
ออสเทนนิติก	SUH31				331S42		Z35CNWS14-14	45X14H14B2M	
	SUH35			S63008		349S52		Z52CMN21-09Az	
	SUH36					349S54	X53CrMnNi21-9	Z55CMN21-09Az	55X20Г9 AH4
	SUH37			S63017		381S34			
	SUH38								
	SUH309			S30900	309	309S24		Z15CN24-13	
	SUH310			S31000	310	310S24	CrNi2520	Z15CN25-20	20X25H20C2
	SUH330			N08330	N08330			Z12NCS35-16	
	SUH660			S66286				Z6NCTV25-20	
	SUH661			R30155					
เฟอร์ริติก	SUH21						CrAl1205		
	SUH409	X6CrTi12	S40900	409	409S19		X6CrTi12	Z6CT12	
	SUH409L	X2CrTi12						Z3CT12	
	SUH446		S44600	446				Z12C25	15X28
มาร์เทนซิติก	SUH1				401S45		X45CrSi9-3	Z45CS9	
	SUH3							Z40CSD10	40X10C2M
	SUH4					443S65		Z80CSN20-02	
	SUH11								40X9C2
	SUH600								20X12BHMБФP
	SUH616			S42200					

### ● เหล็กใช้ทำเครื่องมือ

ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	อเมริกา	ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	อเมริกา	
								JIS
เหล็กคาร์บอน	SK140	-	-	-	SKS5	-	-	
	SK120	C120U	W1-11 1/2	-	SKS51	-	L6	
	SK105	C105U	W1-10	-	SKS7	-	-	
	SK95	-	W1-9	-	SKS81	-	-	
	SK90	C90U	-	-	SKS8	-	-	
	SK85	-	W1-8	-	SKS4	-	-	
	SK80	C80U	-	-	SKS41	-	-	
	SK75	-	-	-	SKS43	105V	W2-9 1/2	
	SK70	C70U	-	-	SKS44	-	W2-8 1/2	
	SK65	-	-	-	SKS3	-	-	
	SK60	-	-	-	SKS31	-	-	
	เหล็กไฮสปีด	SKH2	HS18-0-1	T1	เหล็กอัลลอย	SKS93	-	-
		SKH3	-	T4		SKS94	-	-
SKH4		-	T5	SKS95		-	-	
SKH10		-	T15	SKD1		X210Cr12	D3	
SKH40		HS6-5-3-8	-	SKD2		X210CrW12	-	
SKH50		HS1-8-1	-	SKD10		X153CrMoV12	-	
SKH51		HS6-5-2	M2	SKD11		-	D2	
SKH52		HS6-6-2	M3-1	SKD12		X100CrMoV5	A2	
SKH53		HS6-5-3	M3-2	SKD4		-	-	
SKH54		HS6-5-4	M4	SKD5		X30WCrV9-3	H21	
SKH55		HS6-5-2-5	-	SKD6		-	H11	
SKH56		-	M36	SKD61		X40CrMoV5-1	H13	
SKH57		HS10-4-3-10	-	SKD62		X35CrWMoV5	H12	
SKH58		HS2-9-2	M7	SKD7		32CrMoV12-28	H10	
SKH59		HS2-9-1-8	M42	SKD8		38CrCoWV18-17-17	H19	
เหล็กอัลลอยด์	SKS11	-	F2	SKT3	-	-		
	SKS2	-	-	SKT4	55NiCrMoV7	-		
	SKS21	-	-	SKT6	45NiCrMo16	-		

### ● เหล็กใช้ทำงานพิเศษ

ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	อเมริกา	ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	อเมริกา
เหล็กคาร์บอน พรีคัทติ้ง	SUM11	-	1110	เหล็กคาร์บอน พรีคัทติ้ง	SUM32	-	-
	SUM12	-	1109		SUM41	-	1137
	SUM21	9S20	1212		SUM42	-	1141
	SUM22	11SMn28	1213		SUM43	44SMn28	1144
	SUM22L	11SMnPb28	-	เหล็กคาร์บอน โครเมียมสูง	SUJ1	-	-
	SUM23	-	1215		SUJ2	B1	52100
	SUM23L	-	-		SUJ3	B2	ASTM A 485 Grade 1
	SUM24L	11SMnPb28	12L14		SUJ4	-	-
	SUM25	12SMn35	-		SUJ5	-	-
	SUM31	-	1117				
SUM31L	-	-					

หมายเหตุ : ตารางด้านบนอ้างอิงจากหนังสือผู้ผลิตแต่ละรายไม่สามารถตั้งชื่อเองได้

# ข้อมูลทางเทคนิค

## สัญลักษณ์ของโลหะ

### ● เหล็กหล่อขึ้นรูป

ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	ประเทศอื่นๆ					
			อเมริกา	อังกฤษ	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	
	JIS	ISO	AISI ASTM	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ	
เหล็กกล้าหล่อ	เหล็กหล่อคาร์บอน	SC	200-400, 230-450, 270-480	U-	A1, A2	GS-	GE230, GE280, GE320	-
	เหล็กหล่อสำหรับงานเชื่อม	SCW	200-400W, 230-450W, 270-480W, 340-550W	WCA, WCB, WCC	A4	-	GE230, GE280	-
	เหล็กหล่อทนความร้อน	SCH	GX40CrSi24, GX40CrNiSi22-10, GX40NiCrSi38-19	Grade HC, HD, HF	309C30, 310C45, 330C12	-	GX40NiCrNb45-35, GX50NiCrCoW35-25-15-5	-
	เหล็กหล่อทนความร้อนและความดันสูง	SCPH	-	Grade WC1, WC6, WC9	A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B7	G20Mo5, G17CrMo5-5, G17CrMo5-10	G17CrMo9-10, GX15CrMo5, GP240GH, GP280GH	-
	เหล็กหล่อทนความร้อนต่ำและความดันสูง	SCPL	-	Grade LCB, LC1, LC2, LC3	AL1, BL2	-	FB-M, FC1-M, FC2-M, FC3-M	-
เหล็กหล่อ	เหล็กหล่อสีเทา	FC	100,150,200,250, 300,350	No.20,25,30,35, 40,45,50	EN-GJL-	EN-GJL-	EN-GJL-	-
	เหล็กหล่อกราไฟต์กลม	FCD	700-2, 600-3, 500-7, 450-10, 400-15, 400-18, 350-22	60-40-18, 65-45-12, 8-55-06, 100-70-03, 120-90-02	EN-GJS-	EN-GJS-	EN-GJS-	B4
	เหล็กหล่อกราไฟต์กลมอสเทินเปอร์	FCAD	-	-	EN-GJS-	EN-GJS-	EN-GJS-	-
	เหล็กหล่ออสเทินเนติก	FCA-FCDA-	L-, S-	Type 1, 2, Type D-2, D-3A Class 1, 2	F1, F2, S2W, S5S	GGL-, GGG-	L-, S-	-
เหล็กขึ้นรูปทั่วไป	เหล็กขึ้นรูปทั่วไป	SF	-	Class A, B, C, D, E, F	C22, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55, C60	P285, P355	P245, P280, P305	-
	เหล็กขึ้นรูปโครเมียมไนลิตินัม	SFCM	-	Class E, F, G, I Grade 3A, 4 Class G, J, K, L, M	-	-	-	-
	เหล็กขึ้นรูปนิเกิลโครเมียมไนลิตินัม	SFNCM	-	Class G, H, I, J Class 3A, 4, 5, 6 Class K, L, M	-	-	-	-

### ● โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

ชนิด	ญี่ปุ่น	สากล	ประเทศอื่นๆ		
			อเมริกา	อังกฤษ	เยอรมัน
	JIS	ISO	ASTM SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN
ทองแดงหล่อผสม	CAC101	-	-	-	-
	CAC102	-	-	-	-
	CAC103	-	-	-	-
ทองเหลืองหล่อ	CAC201	-	-	-	-
	CAC202	-	C85400	-	Cu-C(CC040AgrodeC)
	CAC203	-	C85700	-	Cu-C(CC040AgrodeA,B)
ทองเหลืองความแข็งแรงสูง	CAC301	-	C86500	-	CuZn15As-C(CC760S)
	CAC302	-	C86400	-	CuZn33Pb2-C(CC750S)
	CAC303	-	C86200	-	CuZn39Pb1-C(CC754S)
	CAC304	-	C86300	-	CuZn35Mn2Al1Fe-C(CC765S)
	CAC401	-	C84400	-	CuZn34Mn3Al2Fe1-C(CC764S)
	CAC402	-	C90300	-	CuZn25Al5Mn4Fe3-C(CC762S)
	CAC403	-	C90500	-	CuZn25Al5Mn4Fe3-C(CC762S)
ทองสัมฤทธิ์	CAC406	-	C83600	-	CuSn3Zn8Pb5-C(CC490K)
	CAC407	-	C92200	-	-
	CAC502A	-	-	-	-
	CAC502B	-	C90700	-	CuSn10-C(CC480K)
ฟอสฟอรัส	CAC503A	-	C90800	-	CuSn12-C(CC483K)
	CAC503B	-	-	-	-
อลูมิเนียมผสมทองสัมฤทธิ์	CAC701	-	C95200	-	CuAl10Fe2-C(CC331G)
	CAC702	-	C95400	-	CuAl10Ni3Fe2-C(CC332G)
	CAC703	-	C95410	-	-
	CAC704	-	C95800	-	CuAl10Fe5Ni5-C(CC333G)
ทองสัมฤทธิ์หล่อผสมซิลิคอน	CAC801	-	-	-	-
	CAC802	-	C87500	-	-
	CAC803	-	C87400	-	CuZn16Si4-C(CC761S)

หมายเหตุ : ตารางด้านบนอ้างอิงจากหนังสือผู้ผลิตแต่ละรายไม่สามารถตั้งชื่อเองได้



# ข้อมูลทางเทคนิค

## สัญลักษณ์ของโลหะ





- โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

ชนิด	ญี่ปุ่น JIS	สากล ISO	ประเทศอื่นๆ				
			อเมริกา ASTM SAE	อังกฤษ BS BS/EN	เยอรมัน DIN DIN/EN	ฝรั่งเศส NF NF/EN	
อลูมิเนียม ผสมสำหรับ งานหล่อ	AC1B	Al-Cu4MgTi	204.0		EN AC-2100		
	AC2A	-	-		-		
	AC2B	-	319.0		-		
	AC3A	-	-		EN AC-44100		
	AC4A	-	-		-		
	AC4B	Al-Si8Cu3	333.0		EN AC-46200		
	AC4C	Al-Si7Mg(Fe)	356.0		EN AC-42000		
	AC4CH	Al-Si7Mg0.3	A356.0		EN AC-42100		
	AC4D	-	355.0		EN AC-45300		
	AC5A	Al-Cu4Ni2Mg2	242.0		-		
	AC7A	-	514.0		-		
	AC8A	Al-Si12CuNiMg	-		EN AC-48000		
	AC8B	-	-		-		
	AC8C	-	332.0		-		
	AC9A	-	-		-		
	AC9B	-	-		-		
	อลูมิเนียม ชนิด	ADC1	-	A413.0		-	
		ADC3	-	A360.0		-	
		ADC5	-	518.0		-	
		ADC6	-	-		-	
ADC10		-	-		-		
ADC10Z		-	A380.0		-		
ADC12		-	-		-		
ADC12Z		-	383.0		-		
ADC14	-	B390.0		-			
แมกนีเซียม อัลลอย	MC5	-	AM100A		-		
	MC6	-	ZK51A		-		
	MC7	-	ZK61A		-		
	MC8	MgRE3Zn2Zr	EZ33A		EN MC65120		
	MC9	MgAg3RE2Zr	QE22A		EN MC65210		
	MC10	MgZn4RE1Zr	ZE41A		EN MC35110		
	MD1A	-	AZ91A		G-A9Z1Y4		
	MDC1B	-	AZ91B		-		
	MDC1D	MgAl9Zn1(A)	AZ91D		EN MC21120		
	MDC2B	MgAl6Mn	AM60B		EN MC21320		
ชนิด	ญี่ปุ่น JIS	สากล ISO	ประเทศอื่นๆ				
			อเมริกา ASTM AA	อังกฤษ BS BS/EN	เยอรมัน DIN DIN/EN	ฝรั่งเศส NF NF/EN	
อลูมิเนียม ผสม	A5052S	-	5052		EN AW-5052		
	A5454S	-	5454		EN AW-5454		
	A5083S	AlMg4.5Mn0.7	5083		EN AW-5083		
	A5086S	-	5086		EN AW-5086		
	A6061S	AlMg1SiCu	6061		EN AW-6061		
	A6063S	AlMg0.7Si	6063		EN AW-6063		
	A7003S	-	-		EN AW-7003		
	A7N01S	-	-		-		
	A7075S	AlZn5.5MgCu	7075		EN AW-7075		

หมายเหตุ : ตารางด้านบนอ้างอิงจากหนังสือผู้ผลิตแต่ละรายไม่สามารถตั้งชื่อเองได้

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

สกรู









รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)					T / f	แรงบิด (นิวตัน.ม.)			
		a	Øb	c	d	e					
	CSTA-NO2	#2-56UNC	4	6	4	82°	T8	1.3			
	CSTA-NO2S			5	3						
	CSTA-NO2L			8	6						
	CSTA-NO3	#3-48UNC	4.3	7	4	80°	T9	2.3			
	CSTA-NO5	#5-40UNC	5	8	5						
	CSTA-1.6	M1.6x0.35	2.5	3.1	0.9						
	CSTA-4	M4x0.7	7	10	7.7	82°	T15	3.5			
	CSTA-5	M5x0.8	7.2	15	11						
	CSTA-5S			12	8						
	CSTA-5SS			9.5	5.5						
	CSTA-5ST25			12	8						
	CSPA-5IP15	7.1	7.1	15	11				82°	15IP	3.5
	CSPA-5SIP15			12	8						
	CSPA-5IP20			15	11						
CSPA-5SIP20	12			8							
 <p>ภาพแสดง CSP-2L033</p>  <p>ภาพแสดง CSTB-4SD</p>  <p>ภาพแสดง CSTC-4L</p>	CSP-2L033	M2x0.4	2.6	3.3	1.9				88°	6IP	0.7
	CSTB-2			2.7	3.3	1.4					
	CSTB-2L				5.2	3.3					
	CSTB-2L040	M2.2x0.45	3.5	6.1	3.5	60°	T7	1			
	CSTB-2.2			4.6	2						
	CSTB-2.2L038			3.1	6.1				3.7		
	CSTB-2.2S	M2.5x0.45	3.5	6	3.4	60°	T8	1.3			
	CSTB-2.2R			3.25	4.6				2.6		
	CSTB-2.5			8	5.4				2.6		
	CSTB-2.5L046	M3x0.5	4.1	8	4.5	60°	T9	2.3			
	CSTB-2.5L080			4.2	0.7						
	CSTB-2.5B			4.2	8.1				4.7		
	CSTB-2.5S	M3.5x0.6	4.1	6	2.5	60°	T9	2.3			
	CSTB-3			5.3	12.5				4		
	CSTB-3L042			5.2	6.5				3.1		
	CSTB-3L050	M3.5x0.6	5.5	8.4	4.3	60°	T15	3.5			
	CSTB-3L081			6.5	10				5.5		
	CSTB-3S			8.5	4						
	CSTB-3.5ST	M4x0.7	5.5	11.4	7.4	60°	T15	3.5			
	CSTB-3.5H			6	2						
	CSTB-3.5			8.48	3.48						
	CSTB-3.5T	M4x0.7	5.7	9	5.5	60°	T15	5.5			
	CSTB-3.5TS			5.5	11.5				6.5		
	CSTB-3.5D			5.5	8				4		
	CSTB-3.5L110	M4x0.5	6.4	14.7	4	60°	T8	1.3			
	CSTB-3.5L115			8	8						
	CSTB-3.5L115-S			9.5	5.5						
	CSTB-3.5L	M4x0.7	5.5	9.5	5.5	60°	T15	3.5			
	CSTB-4			7	14.7				8.7		
	CSTB-4L060			6.5	9				4.5		
	CSTB-4L085	M4x0.7	7	12	7.5	60°	T20	5			
	CSTB-4L090			9.5	5						
	CSTB-4L115-S			10.5	6.1						
	CSTB-4S	M5x0.8	7.2	15.9	11.2	60°	T20	6			
	CSTB-4ST			6.9	16.3				11.3		
	CSTB-4SD			6.9	16.3				11.3		
	CSTB-4M	M4x0.5	5.42	5.5	2	44°	T8/T10	1.3/2.5			
	CSTB-4F			5.42	5.5				2		
	CSTB-4TS			5.42	10				5.95		
	CSTB-5	M4x0.7	5.42	10	5.95	44°	T8/T10	1.3/2.5			
	CSTB-5S			5.42	10				5.95		
	CSTB-5L105			5.42	10				5.95		
	CSTB-5L120	M4x0.7	5.42	10	5.95	44°	T8/T10	1.3/2.5			
	CSTB-5L159			5.42	10				5.95		
	CSTB-5L163-S			5.42	10				5.95		
	CSTC-4L055DR	M2x0.4	2.7	4.3	2.5	60°	6IP	0.7			
	CSTC-4L055DL			2.6	3.4				1.6		
	CSTC-4L100DR			6	3.9				2		
	CSTC-4L100DL	M2.2x0.45	3	4	2	60°	7IP	1.1			
	CSPB-2H			6	3.5						
CSPB-2.2	4			2							
CSPB-2.2SH	M2.5x0.45	3.5	6	3.5	60°	8IP	1.3				
CSPB-2.5			4.2	1.7							
CSPB-2.5S			3.3	5.2				3.3			
CSPB-2.5SH	M3.5x0.6	5.2	9	5.6	60°	7IP	1.1				
CSPB-3.5			15IP	3.5							

INCO  
เปิดปิด  
ด้านกลืนออก  
ด้านกลืนเข้า  
ด้านคว้าน  
ด้านกลืนล้อย  
ภายนอกเล็ก  
หัวคัต  
เอ็นบีซี  
ดอกควาน  
ระบบชุดจับกุญ  
คู่ไขกุญ  
ตัวบี













# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

สกรู

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)					T / f	แรงบิด (นิวตัน·ม.)	
		a	∅b	c	d	e			
	<b>CSPB-3.5S</b>	M3.5x0.6	5.2	6.5	3.1	60°	15IP	3.5	
	<b>CSPB-4</b>	M4x0.7	5.5	11.6	7.4				
	<b>CSPB-4S</b>			8.2	4				
	<b>CSPB-5</b>	M5x0.8	7	12	7.5	44°	20IP	5	
	<b>VX040024A</b>	M4	5.45	9	6		T15	4.5	
	<b>VX040028A</b>	M4	5.2	9.7	4.7	60°	T15	4.5	
	<b>SR14-500/L5.1</b>	M4	5.5	5.1	2.3		T15	3.5	
	<b>SR14-500-L7.0</b>	M4	5.5	7	4.2		T15	3.5	
	<b>SR14-562</b>	M3.5	4.8	8.75	5.55		T10	3.2	
	<b>SR14-562/S</b>	M3.5	4.8	6.5	3.3		T10	3.2	
	<b>SR14-591</b>	M5x0.8	6.6	13.5	7.6		T20	5	
	<b>SR34-508</b>	M2.2x0.45	3.15	4.6	2.67		T7	0.9	
	<b>SR34-514</b>	M2.5x0.45	3.3	5.2	3.2		T7	0.9	
	<b>SR76-943</b>	M6	9.6	20	10		90°	T20	5
	<b>SR76-961</b>	M5	6.6	13.5	7.35		61°	T15	3.5
	<b>SR76-963</b>	M5	8.6	20	9.6	91°	T15	3.5	
	<b>SR-10503833-S</b>	M2.5X0.45	3.25	3.8	1.75	60°	T7	-	
	<b>SR 114-018-L3.40</b>	M2.5	3.6	3.35	2	56°	T6	0.7	
	<b>SM40-143-H0</b>	M4X0.7	5.6	14.3	8.4	61°	T15	3.5	
	<b>TS25F080A</b>	M2.25X0.35	3.7	6.9	2.1	60°	T8	1.3	
	<b>TS25064I</b>	M2.5X0.45	3.5	6.4	3.8	50°	T8	1.3	
	<b>TS30F100A</b>	M3X0.35	4.6	8.3	2.2	60°	T10	2.5	
	<b>TS30085I/HG</b>	M3X0.5	4.3	8.5	5.6		T9	2.3	
	<b>TS30C72I</b>	M3X0.5	4.2	7.2	4.5		T9	2.3	
	<b>TS40085I/HG</b>	M4	5.7	8.5	4.5		T15	3.5	
	<b>TS35085I/HG</b>	M3X0.6	5.3	8.5	4.3		T15	3.5	
	<b>TS40093I/HG</b>	M4	5.7	9.3	4.3		T15	3.5	
	<b>TS40B100I</b>	M4	6	10	6		R3.0	T15	3.5
	<b>TS40F120A</b>	M4X0.5	6	10.6	3		60°	T15	3.5
	<b>TS45120I</b>	M4.5	6.9	12	7.5		R3.5	T20	5
	<b>TS50115I</b>	M5	7	11.35	6.4		60°	T20	5
	<b>TS50230D3</b>	M5X0.8	7	23	13.5	T20		-	
	<b>TS50250D35</b>	M5X0.8	7.5	25	14.5	T25		-	
<b>TS50F160A</b>	M5X0.5	7	13.9	3.5	T20	5			
<b>TS60265D4</b>	M6X1.0	8	26.5	15.5	T25	-			
<b>TS60285D42</b>	M6X1.0	8.5	28.5	16.7	T25	-			
<b>TS60320D5</b>	M6X1.0	9.5	31	18	T25	-			
<b>TS60F200A</b>	M6X0.75	8.2	16.7	4.5	T20	7			
<b>TS70F250A</b>	M7X0.75	10	21	5.6	T25	7			
<b>TS80340D6</b>	M8X1.25	10	34	20	T25	-			
<b>TS80F300A</b>	M8X1.0	12	25	7.3	T30	10			
	<b>CSPD-1.8S</b>	M1.8x0.35	2.4	3.3	1.4	60°		6IP	0.7
	<b>CSTD-3T</b>	M3x0.5	4.3	7	4.5			T10	2.5
	<b>CSPD-3</b>				4.2			10IP	2.5
	<b>CSTB-4.5L110P</b>	M4.5X0.75	6.6	11.7	7	T15		3.5	
	<b>SRM5X0.8IP20X+ACROLYTE</b>	M5X0.8	9.2	15	9.8	20IP	7.5		
	<b>CSTC-2</b>	M2x0.4	3.1	5.1	-	T6	0.7		
	<b>CSTR-4L100</b>	M4x0.7	5.7	10	5.5	T15	3.5		
	<b>SR16-212-01397</b>	M5x0.8	6.4	12.5	6.8	T20/T10	2.5		
	<b>SR16-212-01397L</b>								
	<b>CST-3.5</b>	M3.5X0.6	6	4.8	-	T9	2.3		
	<b>CST-3.5S</b>			3.5	-				
	<b>CST-5</b>			18	13				
	<b>CST-5S</b>	M5x0.8	10	12	7	T25	5		
	<b>CSTF-2L055-S</b>	M2x0.4			2.7	5.5	3.8	T6	0.7







# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

## สกรู

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)						แรงบิด (นิวตัน-ม.)	
		a	Øb	c	d	T/f	e		
 <p>สกรูหัวแฉก</p> <p>(เหล็ก)</p>	<b>SM2.5x0.45x8</b>	M2.5x0.45	5	8	-	-	90°	-	
	<b>SM2.5x0.5x8</b>	M2.5x0.5	5	8	-	-	90°	-	
	<b>SM3x0.5x6</b>	M3x0.5	6	6	-	-	90°	-	
	<b>SM3x0.5x8</b>			8	-	-	90°	-	
	<b>SM3x0.5x10</b>			10	-	-	90°	-	
 <p>(เหล็ก)</p>	<b>MSP-5</b>	M5x0.8	6.1	7.9	4.9	2	1.5		
	<b>MSP-6.3</b>	M6.3x1	7.7	12.7	9.9	2.5	3		
 <p>(เหล็ก)</p>	<b>BHM3-8</b>	M3x0.5	5.5	10	8	2	1.5		
	<b>BHM4-8</b>	M4x0.7	7	10.6		2.5	2.2		
	<b>BHM4-10</b>			12.6	10				
	<b>BHM5-14</b>	M5x0.8	9	17.6	14	3	3		
	<b>BHM6-20-A</b>	M6x1.0	10.5	24	20	4	5		
	<b>BHM8-25U</b>	M8	14	29.3	25	5	8.5		
	<b>BHM8-30U</b>			34.3	30				
 <p>(เหล็ก)</p>	<b>CSHM-3-8</b>	M3	6	8	-	2	90°	1.5	
 <p>(เหล็ก)</p>	<b>CSHB-4-A</b>	M4	5.5	11	-	T15	60°	2	
	<b>CSHB-6</b>	M6	8.5	19		4	60°	5	
	<b>CSHB-6-A</b>	M6	8.5	19		5			
 <p>(เหล็ก)</p>	<b>RT-1</b>	M6	10	22.5	14	4	5		
	<b>RT-2</b>	M8	13	31	20	5	8.5		
 <p>(เหล็ก)</p>	<b>ASM6</b>	M6	10	18	12	3	-		
	<b>AJM5F</b>	M5x0.5	9	13	8	2	-		
	<b>AJM5</b>	M5x0.8	9	13	8	2	-		
 <p>(เหล็ก)</p>	<b>ASM34S</b>	M3	4.8	8	5	2	-		
	<b>ASM34L</b>			11	8		-		
	<b>ASM54</b>	M5x0.8	9	14	9	3	-		
 <p>(เหล็ก)</p>	<b>CHHM3.5-10</b>	M3.5x0.6	6	13.5	10	3	3		
	<b>CHHM4-10</b>	M4x0.7	7	14					
	<b>CHHM5-14</b>	M5x0.8	8.5	19	14	4	5		
	<b>CHHM5-18</b>			23	18				
	<b>CHHM6-15</b>	M6	10	21	15	5	8.5		
	<b>CHHM6-20</b>			-	20				
	<b>CHHM6-25</b>			31	25				
 <p>(เหล็ก)</p>	<b>CM3X0.5X6</b>	M3x0.5	5.5	9	6	2.5	2.2		
	<b>CM3X0.5X10</b>			13	10				
	<b>CM4X0.7X10</b>			14	10				
	<b>CM4X0.7X12</b>	M4x0.7	7	16	12	3	3		
	<b>CM4X0.7X14</b>			18	14				
	<b>CM4X0.7X15</b>			19	15				
	<b>CM4X0.7X20</b>	6	24	20	20	4	5		
	<b>CM4X0.7X20-M0-A</b>							24	20
	<b>CM5X0.8X8</b>							13	8
	<b>CM5X0.8X10-A</b>	M5x0.8	8.5	8.5	15	10	4	5	
	<b>CM5X0.8X12</b>				17	12			
	<b>CM5X0.8X12-A</b>				17	12			
	<b>CM5X0.8X14</b>				18	14			
	<b>CM5X0.8X16</b>				21	16			
	<b>CM5X0.8X16-A</b>				21	16			
<b>CM5X0.8X18</b>	23				18				
<b>CM5X0.8X20-A</b>	25				20				
<b>CM5X0.8X25-A</b>	30				25				
<b>CM5X15</b>	M5				20	15			









# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

สกรู

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)							แรงบิด (นิวตัน.ม.)	
		a	øb	c	d	e	f	g		
 <p>สกรูตัวหนอนหัวทกเหลี่ยมปลายกระบอก (JISB1176)</p>	CM6X1X16-A	M6x1.0	10	22	16		5	8.5		
	CM6X1X20-A			26	20					
	CM6X1X25-A			31	25					
	CM6X1.0X40-A			46	40					
	CM6X10	M6		16	10					
	CM6X15	21		15						
	CM6X16	22		16						
	CM6X20	26		20						
	CM6X25	31		25						
	CM6X30-S	M6x1.0		10	35.7	28				
 <p>CM***H</p>	CM8X1.25X20-A	M8x1.25	13	28	20		6	25		
	CM8X1.25X25-A			33	25					
	CM8X30H			36	30				5	
	CM10X30	M10x1.5		16	30	20			8	40
	CM10X30H	16		38			6		40	
	CM12X30H	M12x1.75		18	40	30			8	70
	CM16X40H	M16x2		24	54	40			10	100
	CM16x75	M16		24	75	51			14	100
	CM16x120	M16		24	120	96			14	100
	CM16x140	M16		24	140	116			14	100
CM20x80	M20	30	80	50		17	150			
CM20x120	M20	30	120	90		17	150			
CM20x150	M20	30	150	120		17	150			
CAP-CM12x1.75x50	M12	18	50	38		10	70			
CAP-CM16X2.0X55	M16	24	55	39		14	40			
CAP-CM20X2.5X50	M20	30	50	30		17	100			
C0.375X1.125H	3/8-24UNF	14.27	38.11	28.58		5.55	35			
C0.500X1.375H	1/2-20UNF	19.05	47.63	34.93		7.94	70			
SD06-A3	M10x1.5	16	70	60		8	40			
SRM6X16DIN912-12.9	M6x1	10	22	14.1		5				
VC00TEDI12040F	M12	26	51	40		8	60			
VC00TEDI20040F	M20	49	50	34.5		12	150			
VC00TANG16040F	M16	46	46.5	33		10	60			
SD08-98	M12x1.75	18	77	65		10	70			
LHM12x1.75x30-C	M12	18	36.9	30		8	70			
VC004762I10035F	M10	16	45	34.5		8	60			
FCS3	M3x0.5	5.5	16	12		2.5				
FCS6	M6x1	10	26	20		5				
 <p>FSHM*-H</p>	FSHM8-30	M8x1.25	11	30	27	5	25			
	FSHM8-30H						25			
	FSHM10-40	M10		14	40		36.5	6	40	
	FSHM10-40H								40	
	SHCM4-10	M4x0.7	6		14	10	3		3	
	SHCM4-12				16	12				
	SHCM4-16			20	16					
	CTS-M6	M6x1	10	25	16.4	4	5			
	RSFTS-050M	M10	25	52	42.5	6				













# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

สกรู

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)						แรงบิด (นิวตัน-ม.)
		a	ob	c	d	e	T / f	
 <p>(เหล็ก)</p>	MCS520-2.5	M5x0.8		20	7	6	2.5	3
	MCS620-3	M6x1				7		
	MCS625-3	M6x1		25	10	8	3	6
	MCS825-4	M8x1			12.5	6.5		
	MCS828-4	M8x1		28.5	12	10.5	4	8
	NDS-8A	M8x1.25		30	11.5	11.5		
	NDS-8S	M8x1.25		20	8	8		
	RSRGR5M40	M4		9	3.67	4.17	T8	
SR PS 118-0273	M10		40	16.5	15	5	40	
 <p>(เหล็ก)</p>	DS-5T	M5x0.8		12	5	5	T10	3.5
	DS-6T	M6		15	6	6	T15	3.5
	DS-6P	M6x1		21	7	7	15IP	6
	FDS-8ST	M8x1		20	8	8	T27	10
	FDS-8ST-18	M8x1		18	8	6		
 <p>(เหล็ก)</p>	DS-6	M6x1		15	6	6	3	6
	DS-8	M8x1.25		16	7	7	4	8
	DS-8S	M8x1.25		13	5.5	5.5		
	DS-10	M10x1.5		26		12	5	8
	FDS-6Z	M6x0.75		20.5	10	5.5	3	6
	FDS-8	M8x1		26		10		
	FDS-8S	M8x1		20	8	8	4	8
	FDS-8SS	M8x1		18.5		6.5		
 <p>(เหล็ก)</p>	SS100	1/4-20UNC				19.05		
	S-412	10-32UNF				19.05		
 <p>(เหล็ก)</p>	SHM8x1.25x35-C	M8	13	43	23	8	6	25
	SHM10x1.5x30-C	M10	16	40	17	10	8	40
	SHM16x2x35-C	M16	24	51	18	16	14	100
	SHM20x2.5x40-C	M20	30	58	20	18	17	150
 <p>(เหล็ก)</p> <p>สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมหัวจมปลายราบ (JISB1177)</p>	SSH2.5-3	M2.5		3				
	SSH3-3	M3		3			1.5	1
	SSH3-4	M3		4				
	SSH3-6	M3		6				
	SSH4-4	M4		4				
	SSH4-5	M4		5				
	SSH4-6	M4		6			2	1.5
	SSH4-8	M4		8				
	SSH4-10	M4		10				
	SSH4-14	M4		14				
	SSH5-6	M5		6			2.5	2
	SSH5-10	M5		10				
	SSH5-16	M5		16				
	SSH6-12	M6		12				
	SSH6-16	M6		16			3	3
	SSH6-18	M6		18				
	SSH6-20	M6		20				
	SSH8-8	M8		8				
SSH8-10	M8		10					
SSH8-12	M8		12			4	5	
SSH8-14	M8		14					
SSH8-16	M8		16					
SSH8-18	M8		18					
 <p>(เหล็ก)</p> <p>สกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยมปลายกระบอก (JISB1176)</p>	M5x7	M5		7		-		
	M5x8	M5	3.5	8	1.25	-	2.5	2
	M5x10	M5		10		-		
	M6x30	M6	4	30	1.5	-	3	3
 <p>(เหล็ก)</p>	JDS-3525	M3.5x0.35	M2.5 x0.45	7.5	3	2.5	2	1
	JDS-5040	M5x0.5	M4 x0.7	10	4	4	2.5	1

## ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ










สกรู

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)						แรงบิด (นิวตัน·ม.)
		a	b	c	d	e	T / f	
 <p>LCS2 มีร่องสำหรับปลายมีดคดถึงเกลียวเท่านั้น</p>	LCS2	M5	5	14			2	1.5
	LCS3	M6	6	17	6.5		2.5	2
	LCS3B			15				
	LCS4	M8	8		21	9.6	3	3
	LCS4K				17.5			
	LCS4CA					6.5		
	LCS5					25		
	LCS5CA				20.5	8.5		
	LCS6	M10	9.8	27.2	9.9		4	5
	LCS8	M12	11.8	36	12.8		5	8
LCS8C	M10	9.8	30.2	13.3		4	5	
	LCS22	M5	M5	10	4.7		2	1.5
	LCS22A	M6	M6	10.7				
	LCS23A	M5	M5	13.1	5.1		2.5	2
	LCS33	M5	M5	12	6.2		2	1.5
	LCS43	M6	M6	13.5	7.3		2.5	2
	DTS5-3.5	M5	6.3	8.65	M3.5		3.5	4
	DTS5-3.5SS			6.8				
	DTS5-3.5S			7				
	DTS6-4	M6	7.7	10.2	M4		4	5
	DTS6-4.5		7.5	10	M4.5		4.5	5
	DLCS33	M5	9	31.5	10		3	3
	DLCS43	M6	12	34	9.5		4	5
	DLCS54	M8x1	14	41	11		5	7
	DLCS64	M10x1	16	50	15		5	8
	ACS-5W	M5	8	20	8.5		T15	4
	ACS-6W	M6	10	26	12.1		T20	6.4
	ACS3	M5x0.8	7.5	25.6	12-15		3	4
	ACS4	M6x1	9	27.7	14-17		4	7
	WCS3	M6	9.5	22.5	8		3	3
	PT1/4GN			13.175	10	-	6	9.5
	1/8-28			9.728	7	-	5	8
	LS-8	M8	6	33	20		4	5
	CCS4-A							
	BH5-10-A							
	BH4-10-A							
	BH-40050-A							
	TMBA-M10	M10x1.5	27	30	21		8	40
	TMBA-M12	M12x1.75		33	36	26		10
	TMBA-M12H	M12x1.75	34.5					
	TMBA-M16	M16x2	40	50	40		14	100
	TMBA-M16H	M16x2						
	TMBA-M20	M20x2.5	50	56	42		17	150
	TMBA-M20H	M20x2.5						
	TMBA-M24	M24x3	65	69	55		19	150
	TMBA-M24H	M24x3						
	TMBA-0.500H	1/2-20UNF	33	33.9	25.4		7.94	70
TMBA-0.750H	3/4-16UNF	50	58.28	47.28		12.7	150	
	SR-10400611	M4X0.5		6.6	3	1	2	



# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

## แผ่นรองเม็ดมิด

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)				
		a	b	c	ød	e
 (D30)	AST322	9.3	13.2	3.2	4.4	
	AST422	12.5	18			
 (D30)	MST-322	9.1	12.9	3.24	5.8	
	MST-432	12.5	17.9	4.8	7.3	
	MST-533	15.6	22.2		9.7	
	MST-644	18.8	26.6	6.4	11.3	
 (D30)	LST317	9.3	13.2	2.7	5	
	LST42	12.5	18	3.2	6.7	
	LST53	15.7	22.3	4.8	7.7	
	LST42K	10.9	15.6	3.2	6.7	
 (D30)	LST317CA	9.3	13.2	2.7	5	
	LST42CA	12.5	18	3.2	6.7	
 (D30)	ELST42	11.5	16.5	3.2	6.5	
	ELST317	8.5	12	2.7	4.9	
	ELST317BR					
	ELST317BL					
 (D30)	PAT-32	8.2	11.7	3.2	3.5	
	*PAT-53	13.4	19.8	4.8	5	
 (D30)	NAT-32	9.5	13.4	3.2	3.5	
	NAT-42E	12.4	17.8		3.1	
 (D30)	LST317BR	9.3	13.2	2.7	5	
	LST317BL					
 (D30)	SST32	8.5	11.9	3.2	5.4	

หมายเหตุ: \* แผ่นรองเม็ดมิดที่ทำเครื่องหมายไว้ทำจากเหล็ก

เกรต

เม็ดมิด

ด้านกลึงออก

ด้านคว้าน

บานกลึงเกลียว

บานชำระ

บานขนาดเล็ก

หัวถัด

เอ็นมิด

ดอกสว่าน













ระบบชุดจับกุญ

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ













## แผ่นรองเม็ดมิด

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)				
		a	b	c	ød	e
 (D30)	ASS422	12.5		3.2	4.4	
	CS44-A			4.7		
 (D30)	ASS533	15.7		4.8	5.5	
	ASS634	18.9				
 (D30)	ELSS32	8.5		3.2	4.9	
	LSS33	9.3		4.3	5	
	ELSS42	11.7		3.2	6.5	
	LSS42	12.5			6.7	
	ELSS53	14.7		4.8	8	
	LSS53	15.7			7.7	
	ELSS63	17.9			9.7	
	LSS63	18.9			12.9	
	ELSS84	24.2		6.4	13.1	
	LSS84	25.2				
 (D30)	NAS-42	12.7		3.2	3.5	
	NAS-04	31.5		6.4	9.1	
 (D30)	MSS-432	12.5		4.8	7.3	
	MSS-442			6.4		
 (D30)	SSS32	8.5		3.2	5.4	
 (D30)	LSS42BR	12.5		3.2	6.7	
	LSS42BL					
 (D30)	PAS-32	8.2		3.2	3	
	PAS-42	11.4			3.5	
	*PAS-63	17		4.8	5	
 (D30)	LSS42CA	12.5		3.2	6.7	8°
	LSS53CA	15.7		4.8	7.7	10°
 (D30)	FSSA1102	11.6		2	5.5	13°
 (D30)	FSSP1102	11		2	5.5	17°
 (D30)	ASC322	9.3		3.2	4.4	
	ASC422	12.5				
	ASC533	15.7		4.8	5.5	
	ASC634	18.9				
	CC44-A	12.5				

หมายเหตุ: \* แผ่นรองเม็ดมิดที่ทำเครื่องหมายไว้ทำจากเหล็ก

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

## แผ่นรองเม็ดเม็ด

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)				
		a	b	c	ød	e
	MSC-432	12.5		4.8	7.3	
	MSC-442			6.4		
	MSC-533	15.6		4.8	9.7	
	MSC-543			6.4		
	MSC-634			18.8		
	ELSC32	8.5		3.2	6.2	
	LSC42	12.5			6.5	
	ELSC42	11.7		4.8	7.7	
	LSC53	15.7			8.1	
	ELSC53	14.7			9.7	
	ELSC63	17.9				
	LSC63	18.9			5	
	LSC317	9.3			2.7	
	SSC32	8.5		3.2	5.4	
	SSC4T3	11.4		4	6.6	
	SSC4T3-P	11.4		4	6.6	5°
	SSC54-P	13.4				5°
	LSC42CA	12.5		3.2	6.7	8°
	LSC53CA	15.7		4.8	7.7	10°
	LSC42BR	12.5		3.2	6.7	
	LSC42BL					
	ZSA1102	10.5	11	2	5.475	11°
	ZSA1502	15.6	12.4		6	11°
	ASD322	9.3		3.2	4.4	
	ASD423	12.5		3.2	4.4	
	ASD432	12.5		4.8	4.4	
	CD44-A	12.5		4.7		
	ELSD32	8.5		3.2	4.9	
	ELSD42	11.7			6.5	
	LSD42	12.5			6.7	
	LSD42A					
	LSD43					
LSD43A			4.8			
	MSD-322	9.3		3.2	5.8	
	MSD-432	12.5		4.8	7.3	
	MSD-442			6.4		
	SSD32	8.5		3.2	5.4	
	ELSD317BR	8.5		2.7	4.9	
	ELSD317BL					
	LSD42BR	12.5		3.2	6.7	
	LSD42BL					




# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

## แผ่นรองเม็ดมิด

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)					
		∅a	b	c	∅d	e	
<p>แสดงรูปมุมซ้าย (L) (D30)</p>	LSZ42BR	12.5		3.2	6.7		
	LSZ42BL						
<p>(D30)</p>	ASV322	9.3		3.2	4.4		
	CV34-A	9.3					4.7
<p>(D30)</p>	MSV-322	9.26		3.2	5.8		
	SSV32	8.4					5.4
	SSV42	11					6.3
<p>แสดงรูปมุมซ้าย (L) (D30)</p>	CSK54R	9.4	14.8	4.8	3.5		
	CSK54L						
<p>(D30)</p>	ASW322	9.33	11.5	3.2	4.4		
	ASW422	12.5	15.2				
<p>แสดงประเภท LSW312BR (D30)</p>	LSW312	9.33	11.5	2.7	5		
	LSW42	12.5	15.5	3.2	6.7		
<p>แสดงประเภท LSW312BR (D30)</p>	LSW312BR	9.33	11.5	2.7	5		
	LSW312BL						
<p>(D30)</p>	MSW-432	12.8	15.8	4.8	7.3		
	MSW-533	16	19.7		9.7		
	MSW-633	19.2	23.7		11.3		
<p>แสดงรูปมุมขวา (R) (D30)</p>	MSW-432BR	12.8	15.8	4.8	7.3		
	MSW-432BL						
<p>(D30)</p>	CH44-A		12.5	4.7			
<p>(D30)</p>	ASR420	12.5		3.2	4.4		
<p>(D30)</p>	LSR32	8.9		3.2	5		
	LSR32C	8.4			6.7		
	LSR42	12.1			5		
	LSR42C	9.9		6.7			
	LSR53C	14		8.2			
	LSR63C	17.2		9.7			
LSR84C	21.9	9.7					
<p>(D30)</p>	MSR-43	12.5		4.8	7.3		
	MSR-44			6.4			
<p>(D30)</p>	SSR32	8.7		3.18	5.2		
<p>แสดงรูปมุมขวา (R) (D30)</p>	G16EL/IR	9.5	-	3.2	4		
	G16ER/IL			3.2			
	G16EL/IR-DT			3.97	5.4		
	G16ER/IL-DT			3.97			

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

แผ่นรองเม็ดมีด

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)			
		oa	l	มุมหน้า	
	AE16-4DT	9.5	5.4	4°	
	AE16-3DT		5.4	3°	
	AE16-2DT		5.4	2°	
	A16-1DT		5.4	1°	
	AE16-0DT		5.4	0°	
	AE16-99DT		5.4	-1°	
	AE16-98DT		5.4	-2°	
	AE16-4		4	4°	
	AE16-3		4	3°	
	AE16-2		4	2°	
	A16-1		4.3	1°	
	AE16-0		4	0°	
	AE16-99		4	-1°	
	AE16-98		4	-2°	
	AN16-4DT		9.5	5.4	4°
	AN16-3DT	5.4		3°	
	AN16-2DT	5.4		2°	
	AN16-0DT	5.4		0°	
	AN16-99DT	5.4		-1°	
	AN16-98DT	5.4		-2°	
	AN16-4	4		4°	
	AN16-3	4		3°	
	AN16-2	4		2°	
	AN16-0	4		0°	
	AN16-99	4		-1°	
	AN16-98	4		-2°	
	GXE16-98	9.5		4	-2°
	GXE16-98DT			5.4	-2°
	GXE16-99			4	-1°
	GXE16-99DT		5.4	-1°	
	GXE16-0		4	0°	
	GXE16-0DT		5.4	0°	
	GXE16-1		4.3	1°	
	GX16-1DT		5.4	1°	
	GXE16-2		4	2°	
	GXE16-2DT		5.4	2°	
	GXE16-3		4	3°	
	GXE16-3DT		5.4	3°	
	GXE16-4		4	4°	
	GXE16-4DT		5.4	4°	
	GXE22-98DT		12.7	6.6	-2°
	GXE22-99DT	-1°			
	GXE22-0DT	0°			
	GX22-1DT	1°			
	GXE22-2DT	2°			
GXE22-3DT	3°				
GXE22-4DT	4°				
GXN16-98	9.5	4	-2°		
GXN16-98DT		5.4	-2°		
GXN16-99		4	-1°		
GXN16-99DT		5.4	-1°		
GXN16-0		4	0°		
GXN16-0DT		5.4	0°		
GXN16-1		4.3	1°		
GXN16-2		4	2°		
GXN16-2DT		5.4	2°		
GXN16-3		4	3°		
GXN16-3DT		5.4	3°		
GXN16-4		4	4°		
GXN16-4DT		5.4	4°		
GXN22-98DT		12.7	6.6	-2°	
GXN22-99DT				-1°	
GXN22-0DT	0°				
GXN22-2DT	2°				
GXN22-3DT	3°				
GXN22-4DT	4°				

(D30)

เกรด

เม็ดมีด

ด้านกลึงนอก

ด้านคว้าน

ภาพกลึงเกลียว

ภาพซาร์ร่อง

ภาพขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นมีด

ดอกสว่าน



ระบบชุดจับกุญ





คู่มือผู้ใช้





ดัชนี

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

## แผ่นรองเม็ดเม็ด

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)				มุมหน้า
		a	∅a	ℓ	c	
	NXE22-98	12.7	12.7	4		-2°
	NXE22-99					-1°
	NXE22-0					0°
	NXE22-1					1°
	NXE22-2					2°
	NXE22-3					3°
	NXE22-4					4°
	NXE27-98					15.9
	NXE27-99	-1°				
	NXE27-0	0°				
	NXE27-1	1°				
	NXE27-2	2°				
	NXE27-3	3°				
	NXE27-4	4°				
	NXN22-98	12.7	12.7	4		
	NXN22-99					-1°
	NXN22-0					0°
	NXN22-1					1°
	NXN22-2					2°
	NXN22-3					3°
	NXN22-4					4°
	NXN27-98					15.9
	NXN27-99	-1°				
	NXN27-0	0°				
NXN27-1	1°					
NXN27-2	2°					
NXN27-3	3°					
NXN27-4	4°					
(D30)						
	TSL12R	12		4.7	4.5	4.5°
	TSL12L	12		4.7	4.5	4.5°
	TSL16R	15.9		6.4	5	5°
	TSL16L	15.9		6.4	5	5°
	TSL24R	23.8		9.4	7.1	7°
	TSL24L	23.8		9.4	7.1	7°
	TSL12RI	10.7		4.7	4.5	4.5°
	TSL12LI	10.7		4.7	4.5	4.5°
	TSL16RI	18.8		6.4	5	5°
	(D30)	TSL16LI	18.8		6.4	5

รูปร่าง	รหัสสินค้า
	SL-1R
	SL-1L
	SL-2R
	SL-2L
	SL-3R
	SL-3L
	SL-6R
	SL-6L

รูปร่าง	รหัสสินค้า
	SL-7R
	SL-7L
	SL-8R
	SL-8L
	SGSR151
	SGSL151
	STN62R
	STN62L

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

ตัวล๊อคจากด้านบน



รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)					
		a	b	c	d	e	l
<p>(เกลียวด้านซ้าย)</p> <p>(เหล็ก)</p>	MCL-5M	14.7	11	7.8	4	M5	10.8
	MCL-6	18.6	11.5	9.5		M6	13.8
	MCL-8S	19.1	13.5	10.9	5	M8	13.6
	MCL-8M	22.5			17		
	MCL-8L	25.5	14.5	4	20		
<p>e (เกลียวด้านซ้าย)</p> <p>(เหล็ก)</p>	MCPM-6	14.7	11.2	7.9	4	M5	10.8
	MCPM-9	19.1	16.8	10.9	5	M8x1	13.6
	MCPM-12	22.5					17
	MCPM-20	18.6	9.5	9.5	4	M6	13.8
	MCPM-21		12.2				
	MCPM-22	21.5	13.2	10.9	5	M8x1	16.7
	MCPM-30	25.5	16.8				20
<p>(เหล็ก)</p>	DCPM-33	16	9.3	10.5	2.4		8.5
	DCPM-43	21.2	11.5	13.5	3		13.2
	DCPM-54	25.8	15.25	14	3.5		
	DCPM-64	28.4	15.5	16	4		
<p>(เหล็ก)</p>	ACP3S	22.8	9.5	10			15
	ACP3S-E	21.7	9.5	10			13.9
	ACP4S	25.7	12	13			17.7
	ACP5S	30.1	12.9	15	-	-	20.7
	ACP6S	33.4	12.8	16.5	-	-	24
	ACP3	17.9	10	10	6.5	6.3	
<p>(เหล็ก)</p>	ACP4	25.9	13.9	12	7	10.8	
<p>แสดงรูปมุมขวา (R)</p> <p>(เหล็ก)</p>	CTC-3R	29	8.8	16	2.2	8	
	CTC-3L						
	CTC-4R			17	3.2		
	CTC-4L						
	CTC-5R			18	4.2		
CTC-5L							
<p>(เหล็ก)</p>	CP81A	28	10.5	12	3.5	8	
	CP81B						
<p>TC-3 ประเภทที่แสดง, TC-4 : เกลียวด้านซ้าย</p> <p>(เหล็ก)</p>	TC-3	19	12.5	8.3	-	-	-
	TC-4	21.6		8			
<p>(เหล็ก)</p>	TF-72	22	11.3				
	TF-73	22	11.3				
	TF-184	22	11.3				
	TF-185	22	11.3				
<p>(เหล็ก)</p>	CCR2	34.7	14.9	10.7	1.2	10.5	
	CCL2						
	CCR3				2.2		
	CCL3						
	CCR4				2.8		
	CCL4						
	CCR5				3.2		
	CCL5						
	CCR6				3.9		
	CCL6						
CCR8	4.9						
CCL8							
















# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

ตัวล๊อคจากด้านบน





รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)				
		a	b	c	d	e
 <p>แสดงรูปมุมขวา (R)</p>	CFG-3SR	22	11	23.1	2	6
	CFG-3SL					
	CFG-4SR					
	CFG-4SL	3				
	CFG-4DR					
	CFG-4DL	16				
	CFG-5SR					
	CFG-5SL					
	CFG-5DR	4				
	CFG-5DL					
	CFG-6SR	23		5	7	
	CFG-6SL					
	CFG-6DR	17				
	CFG-6DL					
	CFG-8SR	28		27.1	7	8
	CFG-8SL					
CFG-8DR	38	18				
CFG-8DL						
(เหล็ก)						
	CCP4-A	29.1		14		
	(เหล็ก)					



รูปร่าง	รหัสสินค้า
 <p>M8 เกลียวด้านซ้าย</p>	NF-84A
(เหล็ก)	
 <p>M6 เกลียวด้านซ้าย</p>	CP536
(เหล็ก)	
	CP91
(เหล็ก)	
	CP900
(เหล็ก)	
	CP910
(เหล็ก)	
	JCP-1
(เหล็ก)	



รูปร่าง	รหัสสินค้า
	JCP-2
(เหล็ก)	
	JCP-3 JCP-3N
(เหล็ก)	
	CQ-1
(เหล็ก)	
 <p>แสดงรูปมุมขวา (R)</p>	CPK5R CPK5L
(เหล็ก)	
 <p>แสดงรูปมุมขวา (R)</p>	C11R-5 C11L-5
(เหล็ก)	

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

ชุดลิ้นจจากด้านบน

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)						
		a	b	c	d	e	ℓ	T / f
 (เหล็ก)	CSG-5S	M5×0.8	13.5	13.8	7	1.8	8.5	2.5
	CSG-5		15.5					
	CSG-6S		M6×1	18	16.3	8.5	2.5	10
	CSG-6	21.5						
	CSG-6L	21		20.5	11	3.5	12.5	4
	CSG-8S	23.5						
	CSG-8							
 (เหล็ก)	CSW-00	M4×0.7	11.5	12	8	2	7.5	2.5
	CSW-1	M5×0.8	16.5	16.5	9.5	4	10	3
	CSW-0	M4×0.7	11.5	13.8	8.5	2.5	8	2.5
	CSW-2	M6×1	20	20.5	11	6	13	4
	CSW-40	M4×0.7	12	13.2	8	2	7.5	2.5
	CSW-50	M5×0.8	15	16.9	10		9.5	3
 (เหล็ก)	CSP16	M5×0.8	15.5	14.4	6.9	3.2	9.1	T15
	CSP22	M6×1	20	18.1	8.9	4.2	11.5	T20
	CSP27	M8×1.25	23.5	24.4	11.9	3.9	15.6	4
 (เหล็ก)	CSY-15	M4×0.7	11.6	11.5	7	3	6	15IP
	CSY-20	M5×0.8	12	18	9.5	4	11	20IP

รูปร่าง	รหัสสินค้า
 (เหล็ก)	CSG-5T
 (เหล็ก)	CSX20

รูปร่าง	รหัสสินค้า
 (เหล็ก)	CSW-0T
 (เหล็ก)	CSL-4

เกรด

เปิดปิด

ด้านกลิ้งออก

ด้านคว้านไป

ปากกลิ้งกลิ้ง

ปากชำระ

ปากขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นบี

ดอกควาน








ระบบชุดจับกุญ

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี




# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ




## ตัวล็อคแบบเกี้ยวตึง




รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)			
		a	b	c	d
 (เหล็ก)	LCL3	10	12	3.7	3.6
	LCL4	14.6	14	4.7	4.7
	LCL5	17.1	17	6	6
	LCL6	20.5	21	7.5	7.5
	LCL8	25.4	25.4	8.6	8.6
 (เหล็ก)	LCL3C	10.8	11.8	3.4	3
	LCL4C	13	13.4	3.7	3.4
	LCL5C	18.6	17.7	4.7	4.5
	LCL6C	20.5	19	6	5.7
	LCL8C	24.2	23.5	7.5	6.2
 (เหล็ก)	LCL22N	7.5	6.5	2.6	2.06
	LCL32N	10	7.8	3.2	3.2
	LCL33NL	11.5	9.5	3.1	3.6
	LCL33N	10	9.4	3.2	3.2
	LCL43N	13.4	10	4.7	4.7
 (เหล็ก)	LCL23	7.8	8.5	2.6	2.1
	LCL33	10.1	12.1	3.6	3.7
	LCL33L	12	11.5	3.1	3.6
	LCL43S	13.5	13.2	4.7	4.7
	LCL43M				
	LCL44	16.1	14.6	4.7	4.7
	LCL54	16.5	17.2	6.1	6
 (เหล็ก)	DLCL43	15.55	14	5	4.7
	DLCL54	19.1	19.1	6.1	6
	DLCL64	21.5	21	7.5	7.5
 (เหล็ก)	SLLV-1		7.75	3.4	2.43
	SLLV-2		7.75	3.4	2.75
 (เหล็ก)	FCL4	5	7.78	3.81	
	FCL8	10	14.3	5.39	

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

## หมุดยึด

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)					
		oa	b	oc	od	e	f
 (เหล็ก)	MLP32L	3.9	8.8	M5×0.8	5.6	3.5	2
	MLP33	3.7					
	MLP34L	3.7					
	MLP46	5	17.2	M6.3×1	7.8	5.5	2.5
	MLP46L		18.6				
	MLP58	6.2	21.9	M8×1	10.3	6.9	3
	MLP68	7.8					
	MLP68L						
 (เหล็ก)	MLP44	5	13.2	M6.3×1	7.1	5.5	2.5
	MLP33L	3.7	10.4	M5×0.8	5.6	5.1	2
 (เหล็ก)	SW99	8	47.5				

รูปร่าง	รหัสสินค้า
 (เหล็ก)	SP-8
 (เหล็ก)	SP-6
 (เหล็ก)	BP-3

รูปร่าง	รหัสสินค้า
 (เหล็ก)	BP-360
 (เหล็ก)	BP-490
 (เหล็ก)	SL-PI-2

เกรด

เม็ดบีด

ด้านกลึงออก

ด้านคว้าน

ปากกลึงเกลียว

ปากชำระ

ปากขนาดเล็ก

หัวถัด

เอ็นมิล

ดอกสว่าน









ระบบชุดจับกุญ

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี








# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

## ชิ้นส่วนหน้าลายหักเศษ

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)			
		a	b	c	
 (TX30)	CBT-2S	8.8	7.6	2	
	CBT-2M	7.4	6.6		
	CBT-3S	13.3	12.1	2.5	
	CBT-3M	12.3	11.1		
	CBT-3L	11.3	10.1		
	CBT-4S	18.8	16.9		
	CBT-4M	17.8	15.9		
	CBT-4L	16.8	14.4		
	NCT-2S	14.2	11.8		
	NCT-2M	13	10.8		
	NCT-2L	11.9	9.8		
 (TX30)	CBS-3S	9.5	8.3		2
	CBS-3M		7.3		
	CBS-4S	12.7	11.6	2.5	
	CBS-4SN				
	CBS-4M		10.6		
	CBS-4L		9.1		
	NCS-3S		11.2		
	NCS-3M		10.2		
	NCS-3L		8.7		
 แสดงรูปมุมขวา (R) (TX30)	B11 R-5		24		13
	B11 L-5				
 (TX30)	CBS-4SN	11.5	11.5	2.5	
	CBS-4MN	10.5	10.5		
	CBS-4LN	9	9		
	NCS-3SN	11.2	11.2		
	NCS-3MN	10.2	10.2		
	NCS-3LN	8.7	8.7		
 (TX30)	CBC-4SN	11.5	11.5	2.5	
	CBC-4MN	10.5	10.5		
	CBC-4LN	9.5	9.5		
 แสดงรูปมุมขวา (R) (TX30)	CBD-4SR	12.7	11.5	2.5	
	CBD-4MR		10.5		
	CBD-4ML		9.5		
	CBD-4LR				
 (TX30)	CBD-4SN	11.5	11.5	2.5	
	CBD-4MN	10.5	10.5		
 (TX30)	CBR-4SN	12.7	11.9	2.5	
	CBR-4MN		10.9		

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

สปริง (สริงสำหรับแผ่นรองเม็ดมิด)

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)					
		a	b	c	d		
 (เหล็ก)	SP-2.5	12	2.7				
 (เหล็ก)	SP-16-L14	13.6	2.85				
 (เหล็ก)	LSP3	5.5	3	5.9			
	LSP3L	7					
	LSP4	6	4	7.6			
	LSP4S						
	LSP5	8.5	4.5	8.8			
	LSP6	11	5.9	10.9			
	LSP6C	8.5	4.8	9.3			
	LSP8	12	10	15.4			
 (เหล็ก)	PSP-2.5	10	2.7				
	PSP-4.0	16	4.2				
	PSP301	7.6	3				
 (เหล็ก)	PSP-16	9.75	2.85				
 (เหล็ก)	BP-0	3.6	13				
	BP-5-A						
	BP-7	7	11				
	BP-8.8	8.8	10				
	BP-9	8.3					
	BP-10	9.1					
	SP913	9	13				
 (เหล็ก)	BSP-1	7.8	7.5	4.8	6		

เกรด

เม็ดบีด

ด้านกลีบดอก

ด้านคว้าน

ปากกลีบเกลียว

ปากชำระ

ปากขนาดเล็ก

หัวถัด

เอ็นบีล

ดอกสว่าน



ระบบชุดจับกุญ

คู่มือผู้ใช้


ดัชนี

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ


## ท่อและรูหัวฉีดน้ำหล่อเย็น

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)			
		a	b	c	Thread
 (พลาสติก)	EA-20	20	10	15	
	EA-25	25			
	EA-32	32	16		
 (พลาสติก)	CA-16	16	8	M6	
	CA-20	20	8.5	M6	
	CA-25	25	11.5	R1/8	
	CA-32	32	11.5	R1/8	
	CA-40	40	11.5	R1/8	


## ลูกสูบ

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)			
		a	∅b		
 (เหล็ก)	DPIS33	12.6	9		
	DPIS43	11.8	10		
	DPIS44	13.4	10		
	DPIS54	16	13		
	DPIS64		15		


## น็อต

รูปร่าง	รหัสสินค้า
	SRW11



## ท่อน้ำหล่อเย็น และหัวฉีด

รูปร่าง	รหัสสินค้า
	PNZ5


## หัวฉีดน้ำหล่อเย็น

รูปร่าง	รหัสสินค้า
	CNZ125
	SATZ-M8X1-M3
	SATZ-M10X1-M5
	EZ104
	EZ83

## ชุดหัวฉีดน้ำหล่อเย็น

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)	
		a	ℓ
	CU-CW-CHP	20.8	29.7
	CU-D-CHP	20.8	29.6
	CU-V-CHP	20.8	30
	S-CU-CHP	7	16.2


## โอริงสำหรับ TungTurn-Jet

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)			
		a	∅b		
 (ยาง)	OR6.4X0.9N	8.2	0.9		
	OR14X2.5NN	19	2.5		




# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ






สกรูปิดรูน้ำหล่อเย็นสำหรับ TungTurn-Jet

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)				
		a	c			T/f
	SRM4X4 TL360	M4	4			2

สกรูยึดจับสำหรับ TungTurn-Jet

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)				
		a	∅b	c	d	T/f
	SRM3	M3X0.5	4.2	7	4.9	T8


แผ่นวัดขนาด



รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)					
		a	b	c	d		
	S0816A	55	15.5	0.8			
	S1016A			1			
	S0816B	50		0.8			
	S1016B			1			
	S0816C	45		0.8			
	S1016C			1			
	S0820A	61		0.8			
	S1020A			1			
	S0820B	54.5		0.8			
	S1020B			1			
SM-00	18	8	1				
	SW04	25.5	5.8	0.25			
	SW05	37	8.3	0.5			
	SW06	36	10.8	1			
	SW08	35.5	12.3	2			
	S0810	40	11	0.8			
	S1010			1			
	PSTR08	24	11	1.5			
	PSTL08						
	PSTR10	42		16.5	2		
	PSTL10						
	PSTR12	47		19	2		
	PSTL12						
	AP0801	26	9.5	0.5	3		
	AP0802			1			
	AP0803			1.5			
	AP0804			2			
	AP0805			2.5			
	AP1101	30		11.5	0.5	5	
	AP1102				1		
	AP1103				1.5		
	AP1104				2		
	AP1105				2.5		
AP1106			3				

SW04 ประกอบไปด้วยแผ่นวัดขนาด 3 แผ่น ตั้งแต่ SW05 - SW08 ประกอบไปด้วยแผ่นวัดขนาด 4 แผ่น  
หมายเหตุ สำหรับสกรูยึดฐานตั้งเม็ดมีด : PSTR/L08 มาพร้อมกับ CSSM2-4 ส่วนรหัสอื่นๆ มาพร้อมกับ CSHM3-8








# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

## ประแจ

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)					
		∅a	∅b				
	VA4	7.6	4.1				
	VA5	9.2	5.1				
	VA6	10.5	6.1				










รูปร่าง	รหัสสินค้า
	CPW5
	CDW6

## ประแจ และตัวขันสกรู

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)						
		a	b	c	d	f	T	
	CRW23	9.7	78.5	55.0				
	CRW33	9.3						
	T-6F	2	35	14.5	15		T6	
	T-7F			19	19		T7	
	T-8F	2.5	40	23.5	20		T8	
	T-9F	3		28	21		T9	
	T-15F	3.5	45	28	21		T15	
	T-20F	4		28	21		T20	
	IP-6F	2	35	14.8	14.9		6IP	
	SET T-15/5	3.5	45	28	21		T15	
	T-20TORX	3.9	49	30	22		T20	
	T-6L		48	16			T6	
	T-8L							T8
	T-9L							T9
	T-15L		59	22			T15	
	T-25TORX		66	23.3			T25	
	KEYV-T20		60	22			T20	
	KEYV-T25		65	23			T25	
	KEYV-T30L		190	37			T30	
	KEYV-T40L		208	43			T40	
	KEYV-T50L		232	48			T50	
	P-2F	4	44	20	12.5	2		
	P-2.5F	5	45	25	20	2.5		
	HW2.0/5RED	3	38	15	15	2		
	P-2.5T		42		15	2.5		
	T-1008/5	6.5	85	28	25	-	T10/T8	
	T-2010/5					-	T10/T20	

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

ประแจ ตัวขันสกรู และน้ำมันหล่อลื่น

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)						
		a	b	c	d	f	T	
	1/4HEX					6.35		
	5/32HEX					3.97		
	1/8HEX					3.18		
	3/32HEX					2.38		
	P-2					2		
	P-2.5					2.5		
	P-3					3		
	P-3.5					3.5		
	P-4					4		
	P-4.5					4.5		
	P-5					5		
P-6					6			
	TP-3A		70		45.5	3		
	TP-4		85		53	4		
	TP-5					5		
	T-27T	5	85		42		T27	
	T-15T						T15	
	T-20T	4	100		100		T20	
	IP-20T						20IP	
 <p>รูปทรงค่อนข้างหลากหลาย และขึ้นอยู่กับรหัสสินค้าจากตัวเลขด้านบน</p>	T-6D			70			T6	
	T-7DB	2.5		75				
	T-7D	2	45	70				T7
	T-8D	2.6	61	67.5				T8
	T-9D	3	65	80				T9
	T-10D	3.3	70	90				T10
	T-15D	3.65	71					T15
	T-20D	4.6	90	100				T20
	T-25D	4.4	87	86				T25
	IP-6DB		45	70				6IP
	IP-7D	2.5	45	75				7IP
	IP-8D	3	55	80				8IP
	IP-10D	3.3	71	89				10IP
	IP-15D	4	80	100				15IP
	IP-20D	4	90	100				20IP
	KS-21	21	195					
	KS-24	24	215					
	KS-27	27	235					
	KS-32	32	275					
	KS-36	36	305					
	M-1000							
	BT15S	3.9	50	90		6	T15	
	BT15M	3.9	50	118		6	T15	
	BT20S	4.6	50	90		6	T20	
	BT20M	4.6	50	118		6	T20	
	BLD IP15/S7	3.9	50	90		6	15IP	
	BLD IP15/M7	3.9	50	118		6	15IP	
	BLD IP20/S7	4.6	50	90		6	20IP	
	BLD IP20/M7	4.6	50	118		6	20IP	
	BLD T10/S7	3.9	57	75		6	T10	
	BLD T10/S7-A	3.9	57	75		6	T10	
	H-TB		100		37	6		
	H-TBS		75		37	6		
	H-TB2W		95		31.4	6		
	AJC08		11		17	4.1		

เกรต

เบ็ด

ด้านกลึงออก

ด้านคว้าน

ปากกลึงเกลียว

ปากชาหรือ

ปากขนาดเล็ก

หัวกัด

เอ็นบี

ดอกสว่าน





ระบบชุดจับคู่

คู่มือใช้

ตัวนับ

## ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

ประแจ และตัวขันสกรู

รูปร่าง	รหัสสินค้า	ขนาด (มม.)					
		a	b	c	d	f	T
	<b>ECW-456EF</b>	87	15	4	11.5		
	<b>ECW-456I</b>	80.5	22	4	10.5		
	<b>KEYV-S05</b>	4	5.5	100			
	<b>KEYV-S06</b>	5.4	8	125			
	<b>KEYV-S08</b>	6.6	10	150			
	<b>KEYV-S10</b>	7.7	13	175			
	<b>KEYV-S12</b>	9.4	16	250			
	<b>KEYV-W20</b>						
	<b>KEYV-177</b>	29	110				
	<b>KEYV-217</b>	29	110				
	<b>KGDT-100</b>	32	108.5				
	<b>KGDT-110</b>	32	108.5				
	<b>KGDT-120</b>	32	108.5				
	<b>KGDT-130</b>	32	108.5				
	<b>KGDT-140</b>	32	108.5				
	<b>KGDT-150</b>	32	108.5				

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

ฐานตั้งเม็ดมีด

รหัสสินค้า	ใช้กับอุปกรณ์
LD150R	TXD15125R ~ TXD15315R
LD440R/L	TMD44 TGD4400R/L-A TFD44
LD442R/L	EGD4400R
LD540R/L	TMD54
LE302R	ESE3050R (RS**) ~ 3063R (RS**)
LE303R/L	TSE3003R/LIA ~ 3006R/LIA
LE402AR	ESE4050RA ESE4063RA
LE403R/L	TSE4003R/LIA TSE4004R/LIA ESE4003RIA-S32
LE405R/L	TSE4005R/LIA ~ 4012R/LIA
LE413R/L	THE40
LE444R/L	TME4403R/LI ~ 4405R/LI TME4403R/LB ~ 4405R/LB EME4405R ~ 4404RI
LE446R/L	TME4406R/LI ~ 4412R/LI TME4406R/LB ~ 4412R/LB
LE540R/L	TME54
LF440R/L	THF44
LF540R/L	THF54
LF602R	ERF6050R ~ ERF6063R
LF602R/L	TRF6003R/LI ~ TRF6006R/LI TRF6008R/LI ~ TRF6012R/LI
LMS56R/L	MS08R/L ~ MS12R/L
LN423R/L	TGN42
LN645R/L	TPN64
LP403R/L	TSP4003R/LIA ~ TSP4004R/LIA TFP4004R/LIA
LP405R/L	TSP4005R/LIA ~ TSP4012R/LIA TFP4005R/LIA ~ TFP4012R/LIA
LP413R/L	TGP41 TGP42
LP514R/L	TGP51
LPP16R	TPP16
LR602R/L	ERD6050RA ~ ERD6063RA
LR603R/L	TRD6003R/L TRD6004R/L ~ TRD6008R/L
LV525R/L	VSN 1
LV530R/L	VSN 2
LV556R/L	VSN60
LW400R	EFP4063R
LW400R/L	TFD44 TFP4000 SFP4000
LW402R	EFP4050R

ลิ้มยึดเม็ดมีด

รหัสสินค้า	ใช้กับอุปกรณ์
FDS-8SST	EDPD09063R EDPD09063RB
FDS-8ST-18	EDP09080R EDPD09080RB DPD09100R~DPD09160R DPD09100RB~DPD09160RB
FW-242R/L	ø63
FW-243R/L	ø80~100
FW-245R/L	ø125 ~
FW304R/L-D	DAD15 DPD15 EDPD15 QPP15
WF150R	TXD15125R ~ TXD15315R
WF310R/L	TGP4100BA TGP4103R/LIA
WF330N	TSE4003R/LIA TSE4004R/LIA ESE4003RIA-S32 TSP4003R/LIA ~ TSP4004R/LIA TFP4004R/LIA
WF330R/L	TSE3003R/LIA ~ 3006R/LIA
WF444R/L	TME4403R/LI ~ 4405R/LI TME4403R/LB ~ 4405R/LB EME4405R ~ 4404RI TME4406R/LI ~ 4412R/LI TME4406R/LB ~ 4412R/LB
WF500R	TSE4005R/LIA ~ 4012R/LIA TSP4005R/LIA ~ TSP4012R/LIA TFP4005R/LIA ~ TFP4012R/LIA
WF500R/L	TMD54 TGP51 THF54
WF50R/L	TME54
WF602R	ERF6050R ~ ERF6063R
WF603R/L	TRF6003R/LI ~ TRF600R/LI
WF608R/L	TRF6008R/LI ~ TRF6012R/LI
WF875N	TPYD06 EPYD06
WN645R/L	TPN64
WP193TR/L	EGD4400R
WP440R/L	TMD44 TGD4400R/L-A TFD44 TGP4100IA ~ TGP4112R/LIA TGP42 THF44 THE40
WR602R/LW	ERD6050RA ~ ERD6063RA
WR603R/L	TRD6003R/L TRD6004R/L ~ TRD6008R/L
WT402R	ESE4050RA ESE4063RA
WT402R/L	EME4450RB ~ 4404RB

INSD

เปิดปิด

ด้านกลึงออก

ด้านคว้านไป

ภายนอกกลึงผิว

ภายนอกหล่อ

ภายนอกเล็ก

หัวกัด

เอ็นบีซี

ดอกควาน

ระบบชุดจับกุญ

คู่มือผู้ใช้

ดัชนี

# ข้อมูลอะไหล่ - ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือ

## ฐานปรับตั้งเม็ดมีด

รหัสสินค้า	ใช้กับอุปกรณ์
<b>FW-305</b>	TFD44 TFP40 SFP4000 EFP4063
<b>FW325R/L-D</b>	DAD15 QPP15 DPD15 EDPD15
<b>RSFTC1008</b>	TPYP12...
<b>RSFTC1009</b>	EPYP12M032C25.0R05
<b>RSFTC1011</b>	EPYP12M025C25.0R03

## สกรูปรับละเอียด

รหัสสินค้า	ใช้กับอุปกรณ์
<b>AJM5</b>	DPD09 EDPD09
<b>ASM34L</b>	DPD24

## ฝาครอบ

รหัสสินค้า	ใช้กับอุปกรณ์
<b>RSFTS6063M</b>	TPYP12M063B22.0R10
<b>RSFTS6080</b>	TPYP12*080B**R12
<b>RSFTS6100</b>	TPYP12*100B**R16
<b>RSFTS6125</b>	TPYP12*125B**R20

# Worldwide Network



## **Tungaloy Corporation Head Office**

11-1 Yoshima Kogyodanchi  
Iwaki 970-1144 Japan  
Phone: +81-246-36-8501  
Fax: +81-246-36-8542  
[tungaloy.com/jp](http://tungaloy.com/jp)

## **Iwaki Plant**

Products: Cutting Tools

## **Nagoya Plant**

Products: Cutting Tools

## **Kyushu Plant**

Products: CBN  
PCD Tools  
Deep Hole Drills

## **Nirasaki Plant**

Products: Cutting Tools  
Friction Materials (TungFric)  
Wear Resistant Tools  
Civil Engineering Tools



## **Tungaloy-NTK America Inc.**

3726 N. Ventura Drive  
Arlington Heights  
IL 60004, U.S.A.  
Phone: +1-888-554-8394  
Fax: +1-888-554-8392  
[tungaloy.com/us](http://tungaloy.com/us)

## **Tungaloy Canada**

432 Elgin St. Unit 3, Brantford  
Ontario N3S 7P7, Canada  
Phone: +1-519-758-5779  
Fax: +1-519-758-5791  
[tungaloy.com/ca](http://tungaloy.com/ca)

## **Tungaloy-NTK De Mexico S.A.**

C/ Los Arellano 113  
Parque Industrial Siglo XXI  
Aguascalientes, AGS  
Mexico 20290  
Phone: +52-449-929-5410  
Fax: +52-449-929-5411  
[tungaloy.com/mx](http://tungaloy.com/mx)

## **Tungaloy-NTK do Brasil Ltda.**

Avd. Independencia N4158  
Residencial Flora  
13280-000 Vinhedo  
São Paulo, Brazil  
Phone: +55-19-38262757  
Fax: +55-19-38262757  
[tungaloy.com/br](http://tungaloy.com/br)

## **Tungaloy-NTK Germany GmbH.**

Katzbergstr. 3a  
D-40764 Langenfeld, Germany  
Phone: +49-2173-90420-0  
Fax: +49-2173-90420-19  
[tungaloy.com/de](http://tungaloy.com/de)

## **Tungaloy France s.a.s**

Les Fjords  
19 avenue de Norvège  
91140 Villebon Sur Yvette, France  
Phone: +33-1-6486-4300  
Fax: +33-1-6907-7817  
[tungaloy.com/fr](http://tungaloy.com/fr)

## **Tungaloy Italia S.r.l.**

Via E. Andolfato 10  
I-20126 Milano, Italy  
Phone: +39-02-252012-1  
Fax: +39-02-252012-65  
[tungaloy.com/it](http://tungaloy.com/it)

## **Tungaloy Czech s.r.o**

Turanka 115  
CZ-627 00 Brno, Czech Republic  
Phone: +420-532 123 391  
Fax: +420-532 123 392  
[tungaloy.com/cz](http://tungaloy.com/cz)

## **Tungaloy Ibérica S.L.**

C/Miquel Servet, 43B, Nau 7  
Pol. Ind. Bufalvent  
ES-08243 Manresa (BCN), Spain  
Phone: +34 93 113 1360  
Fax: +34 93 876 2798  
[tungaloy.com/es](http://tungaloy.com/es)

## **Tungaloy Scandinavia AB**

Bultgatan 38, 442 40  
Kungälv, Sweden  
Phone: +46-462119200  
Fax: +46-462119207  
[tungaloy.com/se](http://tungaloy.com/se)

## **Tungaloy Rus, LLC**

Andropova avenue, h.18/7,  
11 floor, office 3, 115432,  
Moscow, Russia  
Phone: +7-499-683-01-80  
Fax: +7-499-683-01-81  
[tungaloy.com/ru](http://tungaloy.com/ru)

## **Tungaloy Polska Sp. z o.o.**

ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany  
Wroclawskie, Poland  
Phone: +48 607 907 237  
[tungaloy.com/pl](http://tungaloy.com/pl)

## **Tungaloy-NTK UK Ltd.**

Gallan Park, Watling Street,  
Cannock, WS110XG, UK  
Phone: +44 121 4000 231  
Fax: +44 121 270 9694  
[tungaloy.com/uk](http://tungaloy.com/uk)