

# TOURNAGE DUR

Faire du tournage dur une opération simple!



FEED the SPEED!

# CUBIC BORON\* NITRIDE\*

\*Nitrure de Bore Cubique, le deuxième matériau connu le plus dur



# QU'EST CE QUE LE TOURNAGE DUR ?

Tungaloy a toujours été un pionnier dans les applications de tournage dur, faisant du tournage dur des opérations plus simples!

Le tournage dur fait généralement référence aux opérations de tournage d'une pièce ou d'une barre avec une dureté supérieure à 50HRC sur centre d'usinage. L'usinage de ces pièces par rectification a longtemps été le processus de premier choix pour les fabricants afin d'obtenir les dimensions requises. Cela était vrai jusqu'à ce que le Nitrure de Bore Cubique Polycristallin (PcBN) soit introduit à la fin des années 1970, ce qui a finalement entraîné le passage des opérations de rectification, gourmandes en temps et en énergie, aux opérations de tournage dur.

Le tournage dur a commencé à se développer rapidement au début des années 1990 à mesure que la disponibilité du PcBN et de la céramique augmentait, ainsi que de nouveaux progrès dans les technologies de revêtement par dépôt physique en phase vapeur (PVD) et la capacité de concevoir et de construire des machines de tournage rigides, stables et suffisamment précises pour réussir les opérations de tournage dur. Ces progrès ont fait du tournage dur une alternative viable à la rectification, comme une opération de finition précise.



#### Les matériaux de coupe pour le tournage dur


Les diamants naturels et synthétiques sont utilisés pour le tournage de précision des métaux non ferreux. Cependant, le plus dur de tous les matériaux ne peut pas être utilisé pour usiner l'acier en raison de sa forte affinité pour le fer à haute température.


Le PcBN résout ce problème en raison de sa dureté, qui est approximativement la même que celle du diamant, de sa stabilité thermique et de son inertie au fer à des températures élevées. Ces propriétés uniques font du PcBN un matériau d'outil de coupe parfait pour l'usinage de matériaux ferreux durs et abrasifs à des vitesses de coupe plus élevées.

La céramique possède également une excellente résistance à l'usure à des paramètres de coupe élevés. Les plaquettes en céramique sont économiques par rapport aux autres nuances de plaquettes et peuvent être utilisées pour le tournage continu à grande vitesse de pièces trempées. Cependant, leur faible résistance aux chocs thermiques et à la rupture nécessite une géométrie d'arête de coupe renforcée, ce qui crée des efforts de coupe plus importants et diminue le potentiel de finition de surface. La nuance LX11 de Tungaloy est la nuance céramique la plus appropriée pour le tournage d'aciers trempés.

Le tournage dur sur des machines de faible puissance pose des défis en termes de fiabilité et de rentabilité. La nuance de carbure revêtue de PVD constitue une excellente alternative dans de telles configurations de machine. La gamme de nuances AH8000 de Tungaloy est non seulement efficace pour le tournage de superalliages réfractaires, mais elle a également prouvé qu'elle offrait des performances supérieures dans le tournage dur où des paramètres de coupe élevés ne sont pas réalisables. Leur résistance à la rupture supérieure fait de ces nuances d'excellentes alternatives face aux nuances PcBN et céramique pour un usinage efficace des aciers trempés à faible vitesse.


# Choix des nuances en fonction des applications






# LE CBN TUNGALOY


L'incidence de la taille des grains CBN sur l'état de surface




Les plaquettes CBN sont généralement utilisées pour les opérations de finition. Une nuance CBN avec de gros grains produira une surface rugueuse et pourrait ne pas être en mesure d'atteindre la qualité de surface requise. Pour obtenir une qualité de surface inférieure à Rz = 3,2, utilisez toujours une nuance CBN à grains fins.



#### L'impact de la teneur en CBN sur la résistance à l'usure et à la rupture




Plus la teneur en CBN est faible, plus la nuance sera résistante à l'usure. Plus la teneur en CBN est élevée, plus la nuance sera résistante à la rupture lors du tournage des aciers trempés.



## Pièces *types*



### L'influence de l'arrosage - coupe continue




L'arrosage améliore la durée de vie de l'outil pour les usinages en coupe continue.


#### Conditions de coupe

Vitesse de coupe : Vc = 180m/min Profondeur de passe : ap = 0.2mm Avance: f = 0.1 mm/tour

Matière usinée : 12CD4 (60HRC)



### L'influence de l'arrosage - coupe interrompue




L'usinage à sec améliore la durée de vie de l'outil en coupe interrompue.

#### Conditions de coupe

Vitesse de coupe : Vc = 150m/min Profondeur de passe : ap = 0.2 mm Avance: f = 0.2 mm/tour

Matière usinée: 12CD4 (60HRC)




### Utilisation de l'arrosage

	Sans	Avec
Coupe continue	X	<b>1</b>
Coupe interrompue	<b>\</b>	X



# LES AVANTAGES DU CBN REVETU




A haute température, le revêtement PVD protège la plaquette CBN du phénomène d'oxydation (trioxyde de bore - B2O3)

#### Une plus grande résistance à l'usure

Le CBN a une conductivité thermique et une résistance à la déformation plastique élevées. Elles empêchent le revêtement de se délaminer à des températures extrêmes générées pendant le processus de tournage dur.

Nuances revêtues: BXA10, BXA20, BXA30, BXM10, BXM20 et BXC50





Usure plaquette après 6 minutes Non-revêtue

#### Conditions de coupe

Vc = 180 m/minf = 0.1 mm/tourap = 0.2 mmArrosage : À sec

Matière usinée: 12CD4 (15CrMo4) D63 x 200 mm Plaquettes: 2QP-CNGA120408 revêtue/non-revêtue





Les nuances CBN proposées par Tungaloy pour le tournage dur et leurs caractéristiques

Nuance	Taille des gra	ins Ter	Teneur en CBN Type de liant			Vitesses de coupe		Utilisation	
	Fins Medium (	Gros Faible	Medium Ele	evée Céramio	ue Métallique	recommandées (Vc)			
BXA10 Base TiCN/ TiAIN multicouches	•		•	•		100 - 230 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs
BXA20 Base TiAIN multicouches	•			•		60 - 180 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs
BXA30 TiAIN multicouche	•		•	•		70 - 250 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs
BXM10 Base TiCN multicouche	•		•	•		150 - 350 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs
BXM20 Base TiCN multicouche	•		(	•		70 - 220 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs
BXC50 TICNO		•	,	•		70 - 120 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs
BX310	•	•		•		100 - 300 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs
BX330	•	•		•		50 - 200 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs
BX360	•		•	•		50 - 200 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs
BX380		•		•		70 - 120 m/min	Continu	Légèrement interrompu	Aux chocs

# LES PRÉPARATIONS D'ARÊTE DE COUPE

#### Préparation d'arête - Désignation







Cinq préparations d'arête standards proposées pour les plaquettes BXA10 et BXA20.

#### Préparation d'arête - Sélection

En fonction des performances de la plaquette avec les préparations d'arête standards, les options suivantes sont recommandées.



#### Préparation d'arête - Coupe continue



#### Conditions de coupe

Vitesse de coupe : Vc = 100 m/minProfondeur de passe : ap = 0.25 mm

Avance : f = 0.1mm/tour Arrosage : À sec Coupe continue

Matière usinée :12CD4 (60HRC) Critère de fin de vie : VBmax = 0.15mm

#### Préparations d'arête

Largeur : 0.13mm Angles : -15, -25, et -40°

Rayon de honing: R0.01~0.02 mm

Plus fin est l'angle du renfort, plus grande est la résistance à l'usure de l'arête en coupe continue.

### Préparation d'arête - Coupe interrompue



#### Conditions de coupe

Vitesse de coupe : Vc = 100 m/minProfondeur de passe : ap = 0.25 mm

Avance: f = 0.15 mm/tour

Arrosage : À sec

Matière usinée : 12CD4 (60HRC) Critère de fin de vie : Rupture

Préprations d'arête Largeur : 0.13 mm


Angles: -15, -20, -25, -30, -35 et -40° Rayon de honing: R0.01~0.02 mm

Plus grand est l'angle du renfort, plus grande est la résistance à la rupture de l'arête en coupe interrompue.




#### Préparation d'arête - Efforts de coupe

Les préparations d'arêtes -L et -LF permettent de réduire les efforts de coupe sur la plaquette par rapport à une préparation d'arête standard.



### Préparation d'arête - Usure en dépouille


Les préparations d'arête -L et -LF offrent une réduction de l'usure en dépouille par rapport à la préparation standard.



Plaquette: 2QP-CNGA120408
Matière usinée: 12CD4 (60HRC)
Vitesse de coupe: Vc = 130 m/min
Avance: f = 0.15 mm/tour
Profondeur de passe: ap = 0.2 mm
Arrosage: A sec

### Préparation d'arête - Usure en cratère

La préparation d'arête -LC réduit l'usure du cratère sur la plaquette par rapport à une préparation standard. En conséquence, la fracture de la plaquette induite par l'usure du cratère est réduite.



Plaquette: 2QP-CNGA120408
Matière usinée: SCM415 (60HRC)
Vitesse de coupe: Vc = 200 m/min
Avance: f = 0.1 mm/tour
Profondeur de passe: ap = 0.2 mm
Arrosage: À sec



# LES BRISE-COPEAUX




#### **PLAQUETTES NÉGATIVES**


Trois brise-copeaux sont proposés pour les plaquettes négatives :

**HP**: Pour les finitions standards

**HF**: Pour retirer la calamine (à faible AP) sur des aciers cémentés **HM**: Pour retirer la calamine (à grande AP) sur des aciers cémentés



#### PLAQUETTES POSITIVES






### HP - Brise-copeaux pour la finition des aciers trempés

#### Un brise-copeaux 3D innovant pour une maitrise efficace des copeaux

- En dissociant le brise-copeaux de l'arête de coupe, les efforts de coupe appliqués sur l'arête de coupe lors de l'usinage sont considérablement réduits, offrant ainsi une plus grande durée de vie.
- La préparation de l'arête de coupe est conçue pour assurer une coupe facile avec de faibles efforts de coupe, tout en assurant une grande précision sur des tolérances serrées.
- Le brise-copeaux HP, combiné à l'arête Wiper, offre une excellente qualité de surface et un contrôle des copeaux efficace.




Préparation d'arête optimisée pour de faibles efforts de coupe

Brise-copeaux HP —

Wiper —



Une fragmentation des copeaux fiable et durable



Plaquette: 2QP-CNGM120408-HP

Matière usinée : 25CD4 (58 HRC) Vitesse de coupe : Vc = 180 m/min Avance : f = 0.15 mm/tour

Profondeur de passe : ap = 0.15 mm
Porte-plaquette : ACLNR2525M12-A

Arrosage : Avec


Usinage : Coupe continue

# Usinage sans vibration BRISE-COPEAUX HP



Grâce à de faibles efforts de coupe, la stabilité d'usinage est considérablement améliorée.


Concurrent (sans brise-copeaux)



### HF & HM - Brise-copeaux pour l'enlèvement de la calamine

Deux modèles de brise-copeaux offrant une excellente maitrise des copeaux dans une large plage d'utilisation.


## BRISE-COPEAUX HF



# Plaquettes CBN offrant une grande stabilité en usinage d'ébauche


- •Une excellente maitrise des copeaux à faibles profondeurs de passe
- •Offre des états de surface exceptionnels

#### Brise-copeaux HF



Avance: f (mm/tour)


#### BRISE-COPEAUX HM



# Plaquettes CBN offrant une grande stabilité en usinage d'ébauche

- •Une excellente maitrise des copeaux à grandes profondeurs de passe
- Parfait pour les opérations d'ébauche ou de semi-finition

#### Brise-copeaux HM



Avance: f (mm/tour)





# **DES SOLUTIONS ADAPTÉES** À VOS BESOINS

Tungaloy est leader sur les applications d'ébauches CBN

### Made by & with Tungaloy

Des poudres, de la taille du micron, de Nitrure de Bore Cubique, soigneusement sélectionnées, sont frittées avec un liant céramique ou métallique dans un environnement à haute température et à haute pression (HTHP) de plus de 5 GPa à 1400°C -1500°C dans les derniers équipements de frittage de Tungaloy. Les ébauches CBN seront ensuite soumises à un contrôle de qualité strict avant d'être transformées en plaquettes CBN.

Tungaloy invite ses clients à collaborer avec son équipe de spécialistes des matériaux avancés pour développer des nuances CBN personnalisées parfaitement adaptées à leurs besoins spécifiques en matière de tournage dur. Tungaloy offre un haut niveau de performance dans les applications de tournage dur les plus difficiles, et peut également proposer des produits spécifiques dans un délai.




#### Wavy Joint

Nouvelle technologie de brasage pour une efficacité d'usinage accrue - "WavyJoint"




#### Pour une profondeur de coupe élevée en tournage dur jusqu'à 0,8 mm

Excellentes performances en coupe continue ou aux chocs à basse et moyenne vitesse



#### Joint ondulé

La surface de contact "ondulée" améliore la résistance du brasage.



Plaquettes réversibles






# Vs.

#### Standard

#### Taille de la plaquette CBN : 200%

plus grande pour une meilleure résistance à l'usure de l'arête de coupe

Surface de brasage : 160% plus grande pour une meilleure résistance au brasage



#### **Brochure**



# GAMME CÉRAMIQUE

### Vitesse moyenne, coupe continue pour les aciers trempés

#### Céramique

Les outils coupants en céramique constituent une excellente alternative pour un tournage dur efficace et économique, généralement en raison de leur excellente résistance à l'usure à des vitesses de coupe élevées.

Cependant, les plaquettes céramiques souffrent d'un manque de ténacité à la rupture et de résistance aux chocs thermiques et, par conséquent, tout type de chocs pendant l'usinage doit être évité pour écarter les risques d'écaillage ou de rupture.

LX11 est la nuance céramique à base d'oxyde de Tungaloy composée d'oxyde d'aluminium (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), ou d'alumine, avec un revêtement de nitrure de titane (TiN). Elle convient pour le tournage dur en coupe continue ou légèrement interrompue, où les exigences de finition de surface sont modérées.

LX21 est une autre nuance céramique de Tungaloy à base d'alumine avec une résistance à la flexion plus élevée que la LX11 pour améliorer la résistance à la rupture de la nuance. Conçue pour une plus grande robustesse, la nuance LX21 est la mieux adaptée pour les coupes interrompues ou les applications d'enlèvement importantes, telles que le tournage dur de rouleaux d'acier.

### Nuances **Céramique**

Nuance	Taille des grains céramique		Composition	Vitesses de coupe	Utilisation		
	Fins Mediu	m Gros	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -TiC	recommandées (Vc)			
LX11 Monocouche TiN	•		•	60 - 180 m/min	Continue Légèrement interrompue Aux chocs		
LX21	•		•	60 - 150 m/min	Continue Légèrement interrompue Aux chocs		




# GAMME CARBURE REVETU PVD

Une solution efficace et économique pour l'usinage des aciers trempés

### La gamme AH8000

La gamme de nuances AH8000 de Tungaloy est dotée d'un revêtement PVD nano multicouche à haute teneur en Al. Cela confère aux nuances de multiples caractéristiques, notamment une dureté élevée, une bonne intégrité de l'arête de coupe et une forte adhérence au substrat en carbure qui sont toutes essentielles pour le tournage efficace des aciers trempés. La gamme AH8000 est particulièrement adaptée aux applications de tournage dur, utilisant des vitesses de coupe modérées allant jusqu'à 50 m/min et de grandes profondeurs de passe de 0,5 mm ou plus.

Nuance	Taille des grains carbure			Composition	Vitesses de coupe	Utilisation		
	Fins	Medium	Gros	WC-Co	recommandées (Vc)			
AH8005 Multicouche AITIN	•			•	~ 50 m/min	Continue	Légèrement interrompue	Aux chocs
AH8015 Multicouche AITIN	•			•	~ 50 m/min	Continue	Légèrement interrompue	Aux chocs



**Brochure** 





# GUIDE DE **SÉLECTION**

Les solutions recommandées par Tungaloy pour le tournage dur

La pièce est-elle trempée à 50 HRC ou plus ?



Nuance PVD
Gammes AH8000















Continue

Légèrement interrompue

Aux chocs

Premières recommandations

**BXA10** 

Préparation d'arête - **Standard** 

**BXA20** 

Préparation d'arête - **Standard** 

9XA20

**Wavy Joint**Préparation d'arête - **H** 

Autres options

Réduction des bavures

**BXA10** 

Préparation d'arête - **LF** 

Meilleure résistance à l'usure en cratère

**BXA10** 

Préparation d'arête - LC

Meilleure résistance à la rupture

BXA20

Préparation d'arête - H

Faible vitesse de coupe

**3X360** 

Préparation d'arête - Standard

Autres options

Faible vitesse de coupe

**BX380** 

Préparation d'arête - Standard

Meilleur état de surface

BXA30

Préparation d'arête - Standard

Meilleure maitrise des copeaux

**BXA10** 

avec **brise-copeaux HP** 

Solution économique

LX11

# RAPPORTS D'ESSAI

Industrie: Automobile / Pignon
Matière: 18CrMo4 (62HRC)

Porte-plaquette: ACLNL2525M12-A


Plaquette: 2QP-CNGA120408

Nuance: BXA10 Conditions de coupe:


**Vc** = 100 m/min **f** = 0.05 mm/tour **ap** = 0.15 mm **Arrosage** = Avec

**Application :** Dressage de face

Machine: Tour CN







Industrie: Automobile / CVT

Matière: 18CrMo4 (HV720 - 850)


Porte-plaquette: A32S-PDUNL15-D400


Plaquette: 2QP-DNGA150408

Nuance: BXA10 Conditions de coupe:

Vc = 130 m/minf = 0.1 mm/tourap = 0.15 mmArrosage = Avec

**Application :** Tournage intérieur






Industrie :Automobile / StatorMatière :18CrMo4 (62HRC)Porte-plaquette :SDJCR2020K11Plaquette :2QP-DCGW11T308

Nuance: BXA10 Conditions de coupe:


Vc = 168 m/min f = 0.08 mm/tour ap = 0.2 mm x2 passes Arrosage = Avec

**Application:** Dressage de face

Machine: Tour CN







Industrie: Mécanique générale / Noix

Matière: 20CrMo4 (58HRC)
Porte-plaquette: ATGNR2525M16-A
Plaquette: 3QP-TNGA160408


Nuance: BXA20 Conditions de coupe:

Vc = 200 m/min
 f = 0.08 mm/tour
 ap = 0.15 mm
 Arrosage = Avec

**Application:** Tournage extérieur

Machine: Tour CN





Industrie: Automobile / Arbre d'entrée

Matière: 20Cr4 (63HRC)


**Porte-plaquette:** E16R-SCLCR09-D180 **Plaquette:** 2QP-CCGW060204

Nuance: BXA20

Conditions de coupe :

Vc = 120 m/minf = 0.1 mm/tourap = 0.1 mmArrosage = Avec

**Application:** Tournage intérieur



### **GAMME TOURNAGE DUR - Rapports d'essai**

Industrie: Automobile / Arbre d'entrée

Matière: SNCM420(H)(JIS) (58HRC)

Porte-plaquette: E20S-STUPR1103-D220

Plaquette: 3QP-TPGW110308

Nuance: BXA20 Conditions de coupe:

Vc = 170 m/minf = 0.08 mm/tourap = 0.10 mmArrosage = Avec

**Application:** Tournage intérieur

Machine: Tour CN





**Industrie:** Automobile / Roue Pignon

Matière: SCM420 (58HRC)

Porte-plaquette: ACLNL2525M12-H

Plaquette: 4QS-CNGA120412-H

Nuance: BXA20

Conditions de coupe :


Vc = 100 m/min
 f = 0.15 mm/tour
 ap = 1.0 mm
 Arrosage = Avec

**Application:** Tournage intérieur

Machine: Tour CN







Industrie: Industrie lourde / Arbre de bras mobile

Matière: S45C (50HRC)

Porte-plaquette: ACLNR2020K12-A


Plaquette: 4QS-CNGA120408-H


Nuance: BXA20

#### Conditions de coupe :

**Vc** = 180 m/min **f** = 0.10 mm/tour **ap** = 0.5 mm **Arrosage** = À sec

**Application:** Tournage extérieur (Finition)





### FEED the SPEED - USINAGES ACCÉLÉRÉS TUNGALOY

Industrie: Automobile / Pignon
Matière: 20Cr4 (60HRC)
Porte-plaquette: D25T-DCLNR1204-32

Plaquette: 2QP-GNGA120408

Nuance: BXA20 Conditions de coupe:

**Vc** = 120 m/min **f** = 0.10 mm/tour **ap** = 0.10 mm **Arrosage** = Avec

**Application:** Tournage intérieur

Machine: Tour CN





Industrie: Automobile / Cloche

Matière: SCR420(JIS) (60HRC)

Porte-plaquette: ACLNR2525M12-A


Plaquette: 2QP-CNGM120408-HP


Nuance: BXM10 Conditions de coupe:

Vc = 250 m/minf = 0.20 mm/tourap = 0.20 mmArrosage = Avec

**Application :** Dressage et tournage extérieur

Machine: Tour CN






Industrie: Automobile / Arbre
Matière: SCM420(JIS) (59HRC)
Porte-plaquette: SDJCR2525M11

Plaquette: 2QP-DCGT11T304-HP

Nuance: BXM10 Conditions de coupe:

**Vc** = 120 m/min **f** = 0.05 mm/tour **ap** = 0.20 mm **Arrosage** = Avec

**Application:** Tournage extérieur



### **GAMME TOURNAGE DUR - Rapports d'essai**

Industrie: Automobile / Pignon
Matière: 12CD4 (55HRC)
Porte-plaquette: ACLNL2020K12-A

Plaquette: 2QP-CNGM120404WL-HP


Nuance: BXA20 Conditions de coupe:

**Vc** = 120 m/min **f** = 0.05 mm/tour **ap** = 0.10 mm **Arrosage** = Avec

**Application:** Tournage extérieur

Machine: Tour CN





Industrie: Moules et Matrices / Broche de guidage

Matière: Acier d'outillage (60 HRC)

Porte-plaquette: ADJNR2525M15

Plaquette: DNGA432 Nuance: LX11

Conditions de coupe :

Vc = 120 m/min
 f = 0.2 mm/tour
 ap = 1.0 mm
 Arrosage = Avec

**Application:** Tournage extérieur

Machine: Tour CN





Industrie: Automobile / Ebauche Pignon

Matière: 16MnCr5 (58 HRC)

Porte-plaquette: ACLNL2525M12-A


Plaquette: CNGA120408

Nuance: LX11 Conditions de coupe :

> **Vc** = 90 m/min **f** = 0.08 mm/tour **ap** = 0.05 mm **Arrosage** = Avec

**Application:** Tournage extérieur





### FEED the SPEED - USINAGES ACCÉLÉRÉS TUNGALOY

Industrie: Mécanique générale / Broche

Matière: Acier d'outillage (49 HRC)

Porte-plaquette: PCLNR3232


Plaquette: CNMG190616-HRM

Nuance: AH8005 Conditions de coupe :

> **Vc** = 66 m/min **f** = 0.6 mm/tour **ap** = 1.25 mm **Arrosage** = À sec

**Application:** Tournage extérieur

Machine: Tour CN



Industrie: Moules et Matrice / Broche pour jeu de matrices

**Matière :** Z85WDCV06-05-04-02 (HS6-5-2C) (63 HRC)

**Porte-plaquette:** PTGNR2525M16 **Plaquette:** TNMG160408-HRF


Nuance: AH8005

Conditions de coupe :

Vc = 30 m/min
 f = 0.1 mm/tour
 ap = 1.0 mm
 Arrosage = Avec

**Application:** Tournage extérieur

Machine: Tour CN



Industrie : Industrie lourde / Rouleau
Matière : Z160CDV12 (60 HRC)

Porte-plaquette : ACLNL2525M12-A

Plaquette : RCMT1204M0-RS


Nuance: AH8005

Conditions de coupe :

Vc = 80 m/min
 f = 0.2 mm/tour
 ap = 2.0 mm
 Arrosage = Avec

**Application :** Dressage de face, coupe interrompue

Machine: Tour vertical CN



# CONTACT

**Tungaloy France S.A.S.** ZA Courtaboeuf - Le Rio 1 rue de la Terre de feu F-91952 Courtaboeuf Cedex, France

+33-1-6486-4300 Fax: +33-1-6907-7817

adv@tungaloy.fr

www.tungaloy.fr








# Suivez-nous sur notre site Internet, notre e-catalogue et application!



## TUNGENGINEERING




Grâce à son expertise, Tungaloy vous accompagne dans vos projets d'usinage :

- Gammes d'usinage
- Stratégies d'usinage
- Etude avant vente
- Optimisation des processus d'usinage

Contactez-nous sur : adv@tungaloy.fr

#### **MEMO**



# TESTEZ NOTRE SOLUTION MATRIX



matrix@tungaloy.fr

#### MATRIX sait tout faire!

Une gamme de distributeurs automatiques d'outils MATRIX pour vous aider à réduire vos coûts, garantir les résultats de votre production, sécuriser l'utilisation des outils. MATRIX rationalise les tâches quotidiennes de gestion des outils et réduit considérablement les «coûts invisibles» consacrés à la gestion des outils.







FEED the SPEED!

tungaloy.fr W W W

















Distribué par :



AS9100 Certified 78006 2015.11.04 ISO14001 Certified EC97J1123 1997.11.26